SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR – 3

UNIDADE: 13º BPM/I

ESTÁDIO: HUDSON BUCK FERREIRA

MUNICÍPIO: MATÃO

LAUDO Nº 13BPMI-004/030/21

Fls. 02

LAUDO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: HUDSON BUCK FERREIRA	
Apelido do estádio: Campo da Matonense – SEMA (Sociedade Esportiva Matonense)	
Endereço completo do estádio: Av. XV de novembro, 480	
Cidade: Matão	
Estado: São Paulo	CEP: 15990-630
Site:	Telefone: (16) 3382-3485
Proprietário: Prefeitura Municipal de Matão (comodato)	
E-mail:	Telefone:
Gestor do estádio: Aparecido Antônio Gaspar	
E-mail:	Telefone:
Qualificação profissional do Responsável:	
Clube responsável pelo uso: Sociedade Esportiva Matonense	
E-mail:	Telefone: 3382 2277
Site:	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Aparecido Antônio Gaspar	Telefone:
E-mail:	
CPF: 161.938.148-61	
Função no Estádio: Presidente da Matonense	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 14/06/2021	Hora: 10h00min

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que seja descrito seu histórico recente de conflitos entre torcidas, as medidas atualizadas para a contenção da violência e suas principais características físicas, positivas e negativas, que influenciam na segurança dos usuários.

Nos últimos anos aconteceram algumas ocorrências envolvendo torcidas, e entre algumas torcidas e a Polícia Militar, entre elas: apedrejamento de ônibus de torcida visitante, na entrada da cidade (2014); ônibus de torcida visitante utilizou fogo de artifício (rojão) disparando contra veículo dentro da cidade (2014);

As medidas adotadas para a contenção da violência foram o reforço na escolta e busca pessoal no interior de ônibus das torcidas visitantes.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial.

2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	*APRESENTADO*	*DENTRO DA VALIDADE*	*CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO*
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*MANDATÓRIO*
Nome: GUSTAVO DOMINGOS SOARES DA SILVA			
CPF:			
Patente: 1º Ten PM			
Cargo: Oficial Vistoriador			
Plano de Segurança do estádio	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*AUXILIAR*
03 (três) últimos planos de ação elaborados	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*MANDATÓRIO*
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*AUXILIAR*
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*SIM* ( ) *NÃO* (X)	*AUXILIAR*
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu *Curriculum Vitae,* bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*MANDATÓRIO*

2.3. Considerações relevantes sobre os documentos:

Entre os anos de 2020 e 2021 houve uma renovação na diretoria do time usuário do estádio municipal Hudson Buck Ferreira, sendo que a diretoria que saiu das suas atividades, não deixou a

disposição para a atual comissão os documentos referentes aos planos de ação, realizados para cada evento e as apólices de seguro dos anos anteriores.

Quanto aos planos de ação, a nova diretoria foi orientada quando a confecção e disponibilização de tais planos para os próximos eventos, para que tal situação possa ser regularizada. Já quanto as apólices de seguros, devido à baixa quantidade de torcedores presentes nos jogos, e durante o período de pandemia, a impossibilidade de torcedores, é contratado o próprio seguro referente a Federação Paulista de Futebol, que já vem descontado em seus ingressos vendidos. Sendo também orientados para que durante os próximos jogos deixem a disposição as documentações necessárias.

Quando ao contrato dos orientadores, só ocorreram jogos de pequenas proporções, sendo a contratação realizada a cada jogo, se alocando a necessidade e público da data, ficando cientes do previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, (proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores) e posteriormente o encaminhamento de tal documento para a Cia PM.

2.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: O 13º BPM/I é um Batalhão de policiamento, e não possui unidade especializada para eventos esportivos e demais eventos, somente Cia de Força Tática.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: nada para ser observado.		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Gerente de segurança se trata do Sr. Givanildo Aparecido Gonçalves, RG 40.371.925-2		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Observações: Curso de Vigilante, conforme currículo vitae em anexo.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: Não possui.		
(Anexar certificado)		

1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / *Stewards*) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: Quando ao contrato dos orientadores, só ocorreram jogos de pequenas proporções, sendo a contratação realizada a cada jogo, se alocando a necessidade e público da data, ficando cientes do previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, (proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores) e posteriormente o encaminhamento de tal documento para a Cia PM.

1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)

Não foram contratados.

1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.

Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente): **20 agentes**		
1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: Segundo o Presidente do Clube, Sr Aparecido Antônio Gaspar, não é contratado seguro ao torcedor, declarando que o próprio ingresso da FPF já o faz.

Anexar comprovantes
(Apólice das 03 (três) últimas partidas colocadas em anexo).

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: nada para ser observado.

1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: nada para ser observado.

1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: Tumultos entre Torcidas (brigas): 0 – nenhuma.
Demais ocorrências: 0 – nenhuma.

1.8. O estádio possui plano de segurança? (Plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: Anexado posteriormente neste laudo.

(Se sim, obrigatório anexar)

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	**SIM**	**NÃO**
		X

Fls. 07

Observações: Entre os anos de 2020 e 2021 houve uma renovação na diretoria do time usuário do estádio municipal *"Hudson Buck Ferreira"*, sendo que a diretoria que saiu das suas atividades, não deixou a disposição para a atual comissão os documentos referentes aos planos de ação, realizados para cada evento e as apólices de seguro dos anos anteriores. A nova diretoria foi orientada quando a confecção e disponibilização de tais planos para os próximos eventos, para que tal situação possa ser regularizada. O 13° BPM/I possui uma Nota de Instrução n° 001/030/14 que norteia o emprego do efetivo da Polícia Militar em todos os eventos pertinentes aos estádios pertencentes ao 13° BPM/I.		
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	**SIM**	**NÃO**
		X
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X
Observações:		
1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações 01: Conforme AVCB n° 451232 a lotação total é de 4.796 pessoas conforme projeto aprovado, sendo o controle de acesso de público da edificação é de total responsabilidade do responsável de uso.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 519033

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Projeto Nº: 224807/3529802/2014
Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: MATAO
Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO-F3- ESTADIO DE FUTEBOL E CASA DO ATLETA
Proprietário: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE
Responsável pelo Uso: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE
Responsável Técnico: SERGIO LUIZ LUCATELLI
CREA/CAU: [illegible] ART/RRT: [illegible]
Área Total (m²): 5321,95 Área Aprovada (m²): 5321,95
Validade: 11/06/2022
Vistoriador: CAP PM FERNANDO ROBERTO
Homologação: MAJ PM RODRIGO MOREIRA LEAL
OBSERVAÇÕES: LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA= 4796 PESSOAS/PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO/O CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO/PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O CONTIDO NO DECRETO Nº 64.862, DE 13 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.864, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Matao, 17 de Junho de 2021

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?			
4.300 (quatro mil e trezentas) pessoas.			
1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Principal (setor 01,02,2ª, 2B e 3)	3.810 torcedores	6 catracas	635 torcedores/catracas
Portão 03 (setor 03A)	490 torcedores	1 catraca	490 torcedores/catracas
Total de Portões	**Lotação Total**	**Total de Catracas**	**Proporção Final**
02	4.300 torcedores	7	615 pessoas/catracas
No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.			
Observações: Na entrada principal foram determinadas 06 (sete) catracas, possibilitando o acesso ao setor 01, 02, 2ª, 2B E 3, sendo todos de acesso a torcida local. Já na entrada lateral, pelo portão 3, está disponibilizada 01 (uma) catraca para setor 03A, de acesso a torcida visitante. Cabe salientar que o AVCB prevê a entrada de 4.796, porém para jogos fica estabelecido que o duas partes do setor 3 (406 + 90=496) não recebem público por ser divisão de torcida em jogos pequenos. **OBS: Qualquer alteração para jogos médios e grandes deve ser avaliada pelo comandante do policiamento do evento.** Então a capacidade de venda de ingressos para jogos pequenos é de 490 para torcedores visitantes (setor 3ª) e 3.810 para torcedor local.			

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não atendido	

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples	X	
2.1.1.2. Eletrônicas		X
2.1.1.3. Removíveis	X	
2.1.1.4. Próprias	X	
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?		X
Observações: **Não há.**		

2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: A entrada da torcida mandante é feita pelo portão 2, localizado na Av XV de novembro, enquanto a entrada da torcida visitante se faz pelo portão 3 pela Avenida 28 de Agosto.		
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: **A entrada é feita pela Av. 28 de Agosto.**		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: **A entrada é feita pela Av. 28 de Agosto.**		
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: **A entrada é feita pela Av. 28 de Agosto.**		
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: nada para ser observado.		
2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: **Esta entrada é realizada pelo portão 01, que fica ao lado do portão de entrada principal da torcida local, acesso utilizado para entrada de viaturas também.**		
2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	**SIM**	**NÃO**
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)		X
Observações**: não há.**		
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro):		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	**SIM**	**NÃO**
	X	
2.11.1. Revista manual	X	
2.11.2. Detector de metais fixo		X
2.11.3. Detector de metais portátil		X
2.11.4. Raio X		X
2.11.5. Reconhecimento facial		X
2.11.6. Relação nominal dos vetados	X	
Observações: **Em relação ao item 2.11.6. O controle do acesso é realizado pela Polícia Militar existindo controle de objetos ilícitos, bem como nos casos judiciais e administrativos (Federação Paulista de Futebol), quando notificados à PM, há o controle de pessoas desautorizadas.**		

2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	X	
Observações: **A área do estádio é mista, com comércios e residências, com vias de tráfego normais, no entanto, devido ao tamanho/proporção dos eventos (pequenos), as vias se tornam adequadas.**		

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
	X	
Observações: **Parcialmente, pois todo o estádio é cercado por muro de alvenaria com cerca de 2 metros e meio, já sendo notificados sobre as mudanças que devem ser feitas nos portões e nos muros para evitar tais eventos.**		

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	NÃO
	X	
Observações**: Parcialmente, pois como já dito no item anterior, todo o Estádio é cercado por muro de alvenaria com cerca de 2 metros e meio, já sendo notificados sobre as mudanças que devem ser feitas nos portões e nos muros para evitar tais eventos.**		

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não atendido	

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
		X
Observações: **Não existe Central Técnica de Informações/ Central de Comando estabelecida. O contato entre os responsáveis pelos diversos setores, durante a realização dos eventos, se dá via equipamento de rádio comunicação e contato pessoal. Foi indicada, pelos gestores do estádio, uma das salas ao lado da cabine de imprensa para funcionar como Central de Comando em jogos de grande porte e grande público, entretanto ela não está aparelhada para tal.**		

3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
		X
Observações: **Não existe Central Técnica de Informações/ Central de Comando. Somente foi indicada, pelos gestores do estádio, uma sala para funcionar como Central de Comando quando de jogos de grande porte e grande público, entretanto, ela não está aparelhada para tal.**		

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	**SIM**	**NÃO**
		X
3.2.1. Baixa resolução		X
3.2.2. Alta resolução		X
3.2.3. Grava e arquiva as imagens		X
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		X
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		X
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		X
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		X
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local		X
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)		X
3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários		X
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante		X
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante		X
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores		X
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas		X

(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		X
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		X
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		X

Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações: Não possui, e o estádio esta com a capacidade liberada de 4.600 pessoas (abaixo de 10.000).

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido	
Atendido com restrições	X
Não atendida	

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

4.1. Os assentos são numerados?	**SIM**	**NÃO**	**Parcialmente**
	X		

Observações: Os assentos são numerados, porém não há cadeiras, somente a numeração da arquibancada, somente na parte da área VIP.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual: todos os acentos são numerados.	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: nada para ser observado.

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	**SIM**	**NÃO**
	X	
4.2.1. Para carros de torcedores		X
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios		X
4.2.3. Para ônibus de torcidas		X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros		X
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante		X
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa		X
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X	

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: **A estrutura física que limita o acesso de torcedores ao campo é um alinhamento de alambrados em torno de todo o gramado.**

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: **Foram instaladas barreiras para separação entre os setores de torcidas, as quais foram instaladas entro o setor 3 e 3A, sendo determinado que o setor 03 permaneça fechado para manter um espaço entre ambas as torcidas, o que representa uma economia de efetivo e maior segurança para os torcedores.**

SETOR 3

4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	**SIM**	**NÃO**
4.5.1. Banheiros Masculinos	X	
4.5.2. Banheiros Femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE		X
4.5.4. Bares / lanchonetes	X	
4.5.5. Bilheteria	X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: **Os banheiros da torcida visitante encontram-se em obras, sendo informando que serão disponibilizados banheiros químicos que atendam a todos os públicos (feminino, masculino e PNE), já sendo informado ao Gerente do estádio da necessidade da existência desses banheiros para a realização dos jogos.**

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: **Foram instaladas barreiras físicas para a divisão de torcida, e solicitado para que o setor 03 do estádio permaneça sem torcedores para evitar o emprego massivo de tropa e a melhor segurança dos torcedores.**

4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: **Devido ao formato do estádio não existe a possibilidade das duas torcidas ficaram atrás do gol, conforme lei, porém foi determinado que a torcida organizada do time mandante permaneça no setor 01 e a torcida visitante pelo setor 3ª, ficando o mais distantes possível, evitando possíveis confrontos.**

4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: **Não há espaço reservado, porém determinado para que fique no setor 01 em seu lado esquerdo, próximo ao bar.**

4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (Restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: **O estádio ainda possui alguns materiais perigosos devidos as obras, porém já orientados para a retirada desses materiais (pois atualmente não está ocorrendo nenhum campeonato).**

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: **Existe acesso da ambulância pelo portão 1 (localizado na Av. XV de Novembro) e outro pelo portão 5 (localizado na Av. 28 de agosto), atendendo o setor mandante e o setor visitante.**

4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações: nada para ser observado.

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês em cada bilheteria?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: **Existem duas bilheterias, uma bilheteria com oito guichês situados na Avenida XV de novembro, próximo ao cruzamento com a R Pedro Perches de Aguiar a qual será utilizada pela torcida local; e outra bilheteria com cinco guichês situados na Avenida 28 de agosto com entrada pela R Vicente Mastropietro, que é utilizada pela torcida visitante.**		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: **nada para ser observado.**		
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: **não há.**		
4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: nada para ser observado.		

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não atendido	

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM**	**NÃO**
	X	
5.1.1. Adequado (Anexar foto)		X
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)		X
Observações: **o local não se configura como adequado para tal finalidade, pois não há uma sala para confinamento coercitivo, adequada, não tem internet, telefone, ar condicionado, sendo que já foi orientado o responsável pelo Estádio.**		
5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)	**SIM**	**NÃO**
		X
5.2.1. Adequado		

Observações: nada para ser observado.		
5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM**	**NÃO**
		X
5.3.1. Adequado (Anexar foto)		
Observações: nada para ser observado.		
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: **O posto de Comando não atende nenhuma necessidade do policiamento no local, sendo necessário adequação do local destinado ao Posto de Comando no Estádio.**		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não atendido	

3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

3.1. Quadro síntese das não conformidades encontradas

Restrição 1: Manutenção e reforma do posto de comando da Policia Militar.
Providências: Quando realizada a vistoria, já haviam reformas no sentido de melhorias do posto de comando, sendo já criada uma sala anexa com melhores condições para os policiais militares. Porém foram orientados para melhorias quanto as instalações, como melhoras nos sanitários utilizados pelos policiais militares, trocas das janelas, pois possuem materiais perigosos que podem ser utilizados como armas contra os agentes de segurança (vidros e ferros), deixar a disposição dos policiais, móveis (mesas, cadeiras, refrigerador, etc.) que auxiliem a estada e o serviço durante o decorrer dos jogos. Instalação de Ventiladores ou ar condicionado no posto de comando.

Prazo: 90 dias.

Restrição 2: Construção depredada próximo a torcedores.

Providências: Há uma construção totalmente depredada pelo local de acesso dos torcedores, sendo determinado para realizar á correta manutenção da construção ou sua retirada do local, derrubando e retirando os escombros. Foi informado pelos representantes do estádio de que o local será reformado e construído um bar para venda de bebidas e alimentos em dias de jogos.

PRAZO: 90 Dias

Restrição 3: Término das obras do banheiro da torcida visitante.

Providências: Devem ser terminadas as obras do banheiro da torcida visitantes, sendo imprescindível termino dessas obras para quando houver o retorno das torcidas.
Foi informado pelos representantes que haverá banheiros químicos para a realização dos jogos caso as obras não estejam findadas e haja o retorno das torcidas.

PRAZO: 90 dias.

Fls. 243

Fls. 269

Restrição 04: Isolamento dos locais sensíveis de energia.
Providências: Deverão ser feitos os corretos isolamentos das áreas sensíveis de energias. Em contato com os representantes do estádio, informaram que os dois locais estão desativados e que não há transmissão de energia em ambos, porém, mesmo assim, foi orientado a realizar o isolamento dos locais com cadeados e cercas, no intuito de possíveis torcedores não terem acessos aos fios.
PRAZO: 30 dias.

PERIGO
A TENSÃO

PERIGO
A TENSÃO

perigo de vida
alta tensão

AÍDA

Restrição 05: Manutenção das barras ante esmagamento.

Providências: No momento da vistoria, não foram encontradas inconsistências nas barras ante esmagamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para o estádio. Porém há um risco em potencial de que a não manutenção de tais barras possam causar uma facilidade de remoção por parte dos torcedores e assim serem usadas como armas contra os policiais e segurança dos jogos. Com isso foram orientados quando a correta e continua manutenção de tais peças para evitar danos futuros.

PRAZO: Indeterminado.

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:	
Atendido	
Atendido com Restrições	X
Não atendido	

Se aprovado com restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e considerações finais:

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	*POSTO*	*FUNÇÃO*
LUIZ SERGIO MUSSOLINI FILHO Assinatura	TEN CEL PM	Cmt de BTL
SILVIO OSÓRIO PEREIRA DIAS Assinatura	Cap PM	Presidente
ISRAEL DE OLIVEIRA PIGOSSI Assinatura	1º Ten PM	Vistoriador

Data de emissão do laudo:	01/07/2021
Prazo de validade do laudo:	**11/06/2022**

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio, ficando sua validade restrita a data da validade do AVCB vigente.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 519033

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 224807/3529302/2014
Endereço: AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO **Nº:** 0
Complemento: **Bairro:**CENTRO
Município: MATAO
Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO-F3- ESTADIO DE FUTEBOL E CASA DO ATLETA
Proprietário: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE
Responsável pelo Uso: SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE
Responsável Técnico: SERGIO LUIZ LUCATELLI
CREA/CAU: 5069940919-SP **ART/RRT:** 28027230210743659
Área Total (m²): 5321,95 **Área Aprovada (m²):**5321,95
Validade: 11/06/2022
Vistoriador: CAP PM FERNANDO ROBERTO
Homologação: MAJ PM RODRIGO MOREIRA LEAL
OBSERVAÇÕES: LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA= 4796 PESSOAS/PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO/O CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO/PARA MELHOR CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA, RECOMENDA-SE OBSERVAR O CONTIDO NO DECRETO Nº 64.862, DE 13 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO Nº 64.864, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Matao, 17 de Junho de 2021

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

FLS 34


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
SP
GIVANILDO APARECIDO GONCALVES
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
40371925 SSP/SP
CPF
319.403.778-11
DATA NASCIMENTO
23/07/1982
FILIAÇÃO
JOAO BAPTISTA GONCALVES
CLEUZA ALVES GONCALVES
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
03741269804
VALIDADE
08/11/2021
1ª HABILITAÇÃO
16/05/2017
OBSERVAÇÕES
GIVANILDO GONCALVES
LOCAL
MATAO, SP
DATA EMISSÃO
21/05/2018
SÃO PAULO
16109819992

SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE

ANO - 2021

GIVANILDO APARECIDO GONÇALVES
GERENTE DE SEGURANÇA DO
ESTADIO DR. HUDSON BUCK FERREIRA

ANEXO:
1 - DOC. CART. HABILITAÇÃO
2 - CURRICULUM
3 - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO
4 - PLANO DE SEGURANÇA

CURRICULUM

FLS 35

Nome: Givanildo Aparecido Gonçalves

Endereço: Av. Pedro Bernava, 540 / Vila Sta. Cruz / Matão – SP / Cep 15.990-385

Estado Civil: Solteiro

Fones: (16) 99757-2566

CNH: A/B

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência Profissional:

Empresa: Sociedade Esportiva Matonense

Cargo: Segurança

Período: 14/11/2017 a 10/12/2020

Empresa: Doce & Festa Distribuidora

Cargo: Vigilante

Período: 01/08/2014 a 26/05/2016

Empresa: Citrolife Produção e Comércio de Bebidas

Cargo: Operador de Máquina

Período: 27/06/2011 a 11/12/2013

Cursos:

Engefort – Curso de Vigilante

Objetivo

Atuar de forma responsável o cargo a que for designado, sempre com o objetivo de chegar ao melhor possível, para que meu trabalho e esforço alcancem o desejado pela empresa.

FIGUEIRA DE ALMEIDA
FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA

Matriz: Passeio das Quaresmeiras, 191 - Parque Faber - São Carlos - SP - Fone/Fax: (16) 2107-4400 - CNPJ: 01.322.393/0001-12
Filial: Rua Mariana Junqueira, 931 - Centro - Ribeirão Preto - SP - Fone/Fax: (16) 3515-2300 - CNPJ: 01.322.393/0002-01
Filial: Avenida Washington Luiz, 202-B - Jardim Emília - Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3388-2100 - CNPJ: 01.322.393/0003-84
Filial: Avenida Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1037 - Centro - Araraquara - SP - Fone/Fax: (16) 2109-4400 - CNPJ: 01.322.393/0004-65
Filial: Avenida Dois, 1348 - Jardim Claret - Rio Claro - SP - Fone/Fax: (19) 2111-7474 - CNPJ: 01.322.393/0005-46

ISO 9001 / 14001

FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA, 01.322.393/0004-65, confere o presente

CERTIFICADO

a GIVANILDO APARECIDO GONCALVES, CPF nº 319.403.778-11, Registro na Polícia Federal nº SP-1142574/2017, pela conclusão do Curso de RECICLAGEM DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES, ministrado no período de 24/11/2020 a 28/11/2020, com carga horária de 50 horas.

ARARAQUARA, 14 de Dezembro de 2020

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site da Polícia Federal ou por meio do código acima.

FLS 36

FLS 379

PLANO DE SEGURANÇA

SOCIEDADE ESPORTIVA MATONENSE

1. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
   - 1.1. **Identificação da Edificação:** Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira e anexo Casa do Atleta.
   - 1.2. **Localização:** Avenida 15 de Novembro s/nº e 480, Nova Matão, Matão, SP.
   - 1.3. **Estrutura:** Arquibancadas e Edificações nas dependências da Sociedade Esportiva Matonense, construídos em concreto armado e alvenaria.
   - 1.4. **Dimensões:** A área da edificação é de 5.321,95 m2.
   - 1.5. **Ocupação:** Estádio de Futebol e Casa do Atleta.
   - 1.6. **População:** A capacidade atual da população foi fixada em 4.796 pessoas, com 10% reservado para a torcida visitante em caso de jogos oficiais. Os brigadistas e seguranças serão contratados a cada evento e no mínimo de 10 profissionais.
   - 1.7. **Características de Funcionamento:** Os jogos serão disputados aos sábados e domingos, de 09:00 às 17:00 h e às quartas de 15:00 às 17:30 h.
   - 1.8. **Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais:** Para as pessoas portadoras de deficiência física ou necessidades especiais, será reservado local em piso nivelado, dotado de rampas de acesso onde necessário, bem como sanitários para PNE.
   - 1.9. **Riscos Específicos Inerentes à Atividade:** Não há riscos específicos
   - 1.20. **Recursos Humanos:** A Brigada Contra Incêndio é composta pela população física em número mínimo de 10 brigadistas.
   - 1.21. **Sistema de Segurança Contra Incêndio:** O local possui sistema de iluminação de emergência, extintores e som para caso de emergência, inclusive com a instalação de um moto gerador no caso de problemas com o fornecimento de energia elétrica.
   - 1.22. **Rotas de Fuga:** As rotas de fuga são sinalizadas visando proporcionar a evacuação do local e direcionar o público para as vias públicas.

2. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA.
   - 2.1. **Alerta:** O alerta é feito com acionamento do sistema de som para avisar o público que há uma emergência e que o local deve ser evacuado, sendo que a comunicação com o Corpo de Bombeiros de Matão deve ser feita através do telefone de emergência 193.
   - 2.2. **Análise da Situação:** a Brigada contra Incêndio é responsável pela análise da situação e adoção das demais providências para solucionar a emergência.
   - 2.3. **Apoio Externo:** O apoio externo será solicitado pela Brigada de Incêndio após a análise da situação e serão fornecidos os seguintes dados para o atendimento do Corpo de Bombeiros:

   a) Nome e número do telefone utilizado
   b) Endereço Completo da Planta

FLS 387

c) Pontos de Referência
d) Características do Incêndio ou Acidente
e) Quantidade e estados das eventuais vítimas.

2.4. **Primeiros Socorros:** Os primeiros socorros serão prestados inicialmente pela Brigada de Incêndio e pela Equipe de Saúde contratada para cada evento; posteriormente, pelo Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, que ficarão encarregados de dar continuidade ao socorro até a entrada no Hospital carlos Fernando Malzoni.

2.5. **Eliminar Riscos:** O responsável por desligar a rede elétrica será o eletricista contratado pelo clube.

2.6. **Abandono da Área:** O abandono da área será desencadeado com o acionamento do sistema de som, quando os ocupantes deverão seguir as sinalizações de saída e chegarão a um ponto de segurança, para acesso da via pública.

2.7. **Isolamento da Área:** O isolamento da área será delimitado por fitas, através dos brigadistas.

2.8. **Confinamento do Incêndio:** O confinamento será feito com o uso do sistema de extintores.

2.9. **Combate ao Incêndio:** O combate ao incêndio será feito inicialmente com o uso de extintores.

2.10. **Investigação:** Encerrada a emergência, quando a situação retornar à normalidade, a brigada fará uma análise da situação para identificar a causa do problema e orientar pela sua imediata solução.

2.11. **Responsável pelo Plano de Segurança:** O responsável pelo plano é o Chefe de Segurança da agremiação.

Matão, 14 de junho de 2021.

Aparecido Antonio Gaspar
Sociedade Esportiva Matonense

Givanildo Gonçalves
Segurança