SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
2º BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE
"MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES"

LAUDO DE SEGURANÇA Nº 2BPChq – 001/03/20

ESTÁDIO "CÍCERO POMPEU DE TOLEDO" - MORUMBI

2020-2021

São Paulo

2020

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Cícero Pompeu de Toledo	
Apelido do estádio: Morumbi	
Endereço completo do estádio: Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº1	
Cidade: São Paulo	
Proprietário: **São Paulo Futebol Clube (S.P.F.C.)**	
E-mail: admestadio@saopaulofc.net	Telefone: (11) 3749-8100
Gestor do Estádio	
Mauro Snardes Castro	
E-mail: admestadio@saopaulofc.net	Telefone: (11) 3749-8100
Qualificação profissional do Responsável: Gerente do Estádio	
Clube responsável pelo uso: São Paulo Futebol Clube	
E-mail: admestadio@saopaulofc.net	Telefone: (11) 3749-8100
Site: www.saopaulofc.net	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: **Mauro Snardes Castro**	Telefone: (11) 3749-8100
E-mail: admestadio@saopaulofc.net	
CPF: 667.884.808-00	
Função: Gerente do Estádio	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 06 de outubro de 2020	Hora: 14:00h

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Inaugurado em 1960, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo está localizado num importante e populoso bairro da Capital paulista, o Morumbi. O estádio possui em seu histórico recente algumas ocorrências de violência envolvendo torcidas, como perturbação da ordem, tumultos ou brigas generalizadas, sendo que a maior parte delas se deram na parte externa e em alguns casos entre grupos dissidentes de torcidas do SPFC.

Entre os pontos vulneráveis do Estádios, destaca-se o setor destinado à torcida visitante, sobretudo devido à sua localização, pois está postado ao lado do setor ocupado pelas torcidas organizadas do SPFC. Há uma barreira fixa de isolamento que impede além do contato físico, o contato visual entre torcidas, porém, na outra extremidade do setor, há o contato visual entre torcedores antagônicos devido à característica da barreira confeccionada com acrílico transparente. Cabe ressaltar ainda que devido a essa proximidade entre setores, é necessário que haja um segundo isolamento, afim de impedir que os torcedores se aproximem da barreira fixa e também para permitir o posicionamento do efetivo policial.

Além disso é importante pontuar que, no anel interno do setor visitante, o isolamento ocorre por um portão, que pode ser ultrapassado caso haja uma investida de grupos distintos.

Outro ponto negativo a se destacar são as tentativas de invasões que já foram registradas no local, tanto da parte externa para interna, quanto entre setores do estádio. A primeira, na maioria das vezes, ocorre por pessoas não autorizadas que tentam acessar por meio de cordas ou outros acessórios para realizar comércio ambulante no interior do estádio. Já a segunda é motivada por torcedores que adquiriram ingresso para um setor e pulam as grades de separação para acessar outro setores, expondo a perigo a própria vida e integridade física.

Para fazer frente à problemática acima apresentada, são adotadas medidas de segurança tanto pelo administrador do estádio, quanto pela Polícia Militar afim de prevenir atos de violência e garantir a segurança dos usuários do estádio.

Entre essas medidas está o posicionamento do efetivo policial, que ocorre de forma estratégica visando atuar de maneira preventiva em todo o local, mas sobretudo nos pontos mais vulneráveis. Além disso visando contribuir com a atuação da Polícia Militar, são utilizados equipamentos de segurança individual e coletivos acondicionados em pontos estratégicos para garantir a eficácia quando da necessidade de utilização. Em complemento,

são posicionados veículos oficiais da PM, sendo alguns deles blindados, reforçando a segurança do efetivo policial durante uma atuação motivada pela quebra da ordem pública.

No que tange às medidas adotadas pelo administrador do estádio, cabe destacar o Centro de Controle Operacional – CCO, principal recurso para a operação, uma vez que se trata de um local que propicia a reunião dos responsáveis pelos órgãos envolvidos, contribuindo para uma tomada de decisões mais célere e coesa, bem como oferecendo uma estrutura de monitoramento que permite acompanhar em tempo real a operação em dias de eventos, sendo um importante subsídio para adoção de procedimentos e coleta de provas.

2. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

2.1 Arcabouço legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria do Ministério dos Esportes nº 290, de 27 de outubro de 2015.

A citada portaria prevê sistema informatizado para lançamento dos laudos, conforme seu artigo 4º, porém essa tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento.

Além disso, para elaboração do presente laudo, os Oficiais da Polícia Militar nortearam-se também pela Portaria do Comandante Geral nº PM3-001/02/10.

2.2 Análise da documentação

DOCUMENTO	*APRESENTADO*	*DENTRO DA VALIDADE*	*CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO*
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*MANDATÓRIO*
Nome: RUBIA QUEIROZ CURIONI			
Posto: Cap PM			
Cargo: Oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar			
Plano de Segurança do estádio	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*AUXILIAR*
03 (três) últimos planos de ação elaborados	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*MANDATÓRIO*
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*SIM* (X) *NÃO* ( )	*AUXILIAR*

Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	*SIM* ◉ *NÃO* ○	*SIM* ◉ *NÃO* ○	*AUXILIAR*
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu *Curriculum Vitae,* bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	*SIM* ◉ *NÃO* ○	*SIM* ◉ *NÃO* ○	*MANDATÓRIO*

3. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

3.1 Condições em que o estádio deverá ser reprovado

a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores. Caso contrário, deverá ser REPROVADO.

b) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os torcedores do campo (alambrado, grades, fosso etc.). Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

c) O estádio deve possuir uma área especifica, separada por barreira física, previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros, lanchonete (ou ambulantes), bilheteria própria e acesso independente que evite o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o emprego massivo de força policial. Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

d) O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

e) O estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

f) O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores - restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria saltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) deverá ser REPROVADO.

g) O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que permitam controlar o número de acessos ao interior dele, deverá ser REPROVADO. Caso as catracas

sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo ficará condicionada à vistoria in loco a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.

h) O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

i) Deverão ser apresentados documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio deverá ser REPROVADO.

j) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, deverá ser REPROVADO.

3.2 Condições em que o estádio deverá ser aprovado com restrições, sendo estabelecidos prazos para resolução das pendências

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, deverá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias.

c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.

e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio será APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.

f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o estádio deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, deverá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

h) O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

3.3 Condições em que o estádio deverá ser aprovado

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos, o estádio será considerado aprovado.

2.4 INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1.PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: A Polícia Militar tem sua atuação nos eventos em Praças Desportivas por meio do 2º Batalhão de Polícia de Choque, conforme Decreto Estadual nº 65.096, de 28 de julho de 2020 e Portaria do Comandante Geral nº PM3 – 001/02/16, de 16 de maio de 2016.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: A Polícia Civil dispõe da 6ª Delegacia de Polícia de Repreensão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva(DRADE), integrante da estrutura da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (DEATUR), conforme disposto no Decreto Estadual nº 64.359, de 02 de agosto de 2019.		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: a. O gerente de segurança é o Sr. Gilson Barbosa de Lima; b. As documentações e Curriculum Vitae compõe o Anexo 5 do Laudo de Segurança.		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
O Sr. Gilson atua na área de segurança do SPFC desde 2001 e possui certificação nos cursos de Vigilante e Extensão de segurança para Grandes Eventos, Agente de Segurança de Estádio e Comissário de Estádio.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Possui curso de Formação de Agente de Segurança de Estádio de Futebol, realizado pelo grupo GP, implementado pela Amsterdam Arena. *Certificado constante do Anexo 5*		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / *Stewards*) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: O SPFC celebrou contrato com a empresa **ESC Fonseccas Segurança Eireli** para a prestação de serviços, por profissionais treinados e capacitados, de recepção, orientação e organização da entrada do público ao Estádio. O contrato prevê a utilização do serviço nas partidas em que o clube for o mandante de jogo em que estiver envolvida a equipe masculina de futebol profissional do SPFC, bem como em eventos diversos realizados no local.		

1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)
A quantidade de profissionais varia de acordo com as características e particularidades de cada evento, tais como quantidade de público, rivalidade entre as torcidas, fase do campeonato etc.. Para carga máxima de público, são empregados cerca de 500 orientadores.
1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.
A proporção de agentes e o número de torcedores é superior ao mínimo solicitado, pois considerando a capacidade máxima de 66.671 pessoas, tem-se uma proporção de 133 torcedores por agente.

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: O seguro obrigatório é contratado anualmente, sendo o que está em vigor com validade para 29/01/2021, conforme Anexo 6.		
Em anexo: apólice das 03 (três) últimas partidas.		

1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: A administração do estádio conta com aparato para registro da rotina do local, incluindo casos de violência. Além disso, em dias de eventos, funciona a Ouvidoria do estádio, competente a registrar, dentre outras questões, casos de violência.		

1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Os casos de violência ocorridos no interior do estádio e registrados no Juizado do Torcedor, na Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), são monitorados por representantes dos assuntos de segurança da arena nos dias de eventos, quer seja esportivos ou artísticos. O administrador do estádio também monitora as ocorrências no interior do local e imediações através de relatórios internos e registros pelo comando do policiamento presente no evento. Nos casos ocorridos na área externa, o registro ocorre na Unidade de Polícia Civil da circunscrição, sendo acompanhado por representante do clube caso algum funcionário seja parte envolvida nos fatos. Não é feito registro e controle de tais ocorrências por parte do clube.		

1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).

Observações:

Ao longo da temporada do ano anterior, os principais fatos de confronto ocorridos nas imediações do Estádio ocorreram entre as torcidas organizadas do SPFC. Vale destacar que a sub sede da Torcida Independente da cidade de Campinas criou uma dissidência, tendo em vista não concordar com a administração da sede principal.

Diante do fato, houve algumas tentativas de emboscadas e confrontos entre os torcedores, sendo necessária a intervenção por parte do policiamento.

1.8. O estádio possui plano de segurança? (Plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: Plano de Segurança atualizado, conforme Anexo 7.

1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:

Para a realização de todos os eventos no Estádio, ocorre no 2º Batalhão de Polícia de Choque uma Reunião Preparatória com a participação de todos os órgãos envolvidos, bem como com os responsáveis pelo local. Durante essa reunião são estabelecidos planos de ação, bem como elencadas as diretrizes do planejamento de acordo com as peculiaridades de cada evento.

1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	**SIM**	**NÃO**
1.10.1. No site da Federação	**X**	
1.10.2. Encaminhado para as torcidas	**X**	
1.10.3. Em jornais de grande circulação		**X**
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		**X**
1.10.5. No site de ambos os Clubes		**X**
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		**X**

Observações:

O Plano de Ação é divulgado àqueles órgãos que participaram da Reunião Preparatória, sendo encaminhado via e-mail. Exceto às Torcidas Organizadas que, para terem acesso, devem solicitar formalmente à Seção de Planejamento Operacional do 2º BPChq.

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.

Observações:

O Morumbipossui estrutura para receber diferentes tipos de eventos, sendo que sua capacidade varia em cada um deles.

A lotação máxima para jogos de futebol é de 66.671pessoas.

Seguem AVCB e Alvará de Funcionamento do Local em anexo.

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?

A capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar também possui variações, tendo em vista o isolamento da torcida visitante e outras medidas de supressão de setores que podem ocorrer de acordo com o planejamento de segurança de cada evento, como a restrição de venda de algumas fileiras de cadeiras - em especial nas Arquibancadas - para o posicionamento de orientadores, com a finalidade de dificultar a transposição de setores.

A Polícia Militar recomenda, ainda, que no setor destinado à torcida visitante sejam feitos isolamentos, frontais e laterais, com utilização de cordas, para distanciar os torcedores das regiões limítrofes do setor da torcida mandante, fato que interfere na quantidade de lugares disponíveis para o setor.

Sendo assim, a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar, objetivando uma maior segurança do expectador envolvido no evento, é de 65.000 pessoas.



Figura 1: Sugestão de isolamento entre setores

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
2,3,4	7.120	14	1/508
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
5	7.082	14	1/505
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
6	17.797	41	1/434
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
14 e 16	9.066	08	1/1.013
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
15	16.522	30	1/550
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
15 (Visitante)	3.560	05	1/712
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
17 A, 17B e 18	5.494	12	1/457

Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
12	66.671	124	1/537
No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.			

Observações:

As catracas são removíveis e administradas pela empresa Total Acesso. As catracas permanecem com suas hastes abaixadas, facilitando sua transposição sem atrapalhar a saída do público, bem como o acesso às vias de fuga.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Foram atendidos os requisitos para aprovação do Estádio: quanto à presença do Gerente de Segurança, presença de profissionais civis e Orientadores de público, o Seguro do Torcedor, o Registro de Denúncias, ao Plano de Segurança e Plano de Ação.

Quanto à capacidade recomendada pela Polícia Militar, é importante priorizar as questões de segurança tanto dos profissionais empenhados para realização do evento, como do público pagante. É válido relembrar episódios que ocorreram em anos anteriores em que torcedores e vendedores ambulantes irregulares transpuseram as barreiras de isolamento entre setores colocando em risco a sua segurança e dos demais. Sendo assim, a restrição de algumas fileiras de cadeira, próximo aos limites setoriais, em destaque as arquibancadas e setor visitante, proporciona maior segurança para o espetáculo em geral permitindo o posicionamento de orientadores, ou, em casos mais graves, de patrulhas policias.

Também é válido destacar a necessidade de posicionamento de profissionais da segurança privada nas divisões localizadas nos corredores internos para inibir uma investida de grupos antagônicos no local e circulação de torcedores em áreas de segurança.

Atendido	X
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	**SIM** **X**	**NÃO**
2.1.1.Elas são:		
2.1.1.1. Simples	**X**	
2.1.1.2. Eletrônicas	**X**	
2.1.1.3. Removíveis	**X**	
2.1.1.4. Próprias		**X**
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	**X**	

Observações:
O sistema de catracas é removível. Além disso, há possibilidade de mantê-las com as hastes abaixadas, que permite o fluxo de pessoas no local. O sistema é utilizado em jogos e são administradas pela empresa Total Acesso.

2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:
Os torcedores do clube mandante acessam o estádio pelos portões "2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17-A, 17-B e 18". A torcida visitante tem acesso exclusivo pelo Portão "15-C", sendo necessário um reforço do efetivo policial militar para que o acesso ao estádio seja feito com segurança. Para isso, em jogos de grande público e rivalidade, deve ser feito isolamento da Av. Giovanni Gronchi com tapumes, bem como interdição da via. Cabe ressaltar que além da torcida visitante, muitos torcedores do SPFC também utilizam a Av. Giovani Gronchi para acessarem os portões do estádio.



Figura 2: **Proximidade Portão 15 e Portão Visitante**

2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:

O acesso é realizado pelo Portão Principal localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, porém não se trata de um local exclusivo à arbitragem, pois há a circulação dos protagonistas diretos, forças de segurança, equipes de atendimento médico e organizadores do eventos. Contudo apresenta condições de segurança, pois o acesso é controlado.

	SIM	NÃO
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	X	

Observações:

O local é seguro e isolado da circulação de torcedores.



Figura 3: Vestiário da Arbitragem

	SIM	NÃO
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	X	

Observações:

O acesso das delegações no estádio é seguro tanto para o mandante quanto para o visitante. Esse acesso é feito pelo Portão Principal, localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, onde são feitos os desembarques e o acesso à área de vestiários, não aberto ao público comum. Entretanto, para a realização da chegada de delegações em segurança, é necessário deslocar grande efetivo policial para que seja feito o isolamento das vias e a contenção dos torcedores. Tal isolamento é feito com o auxílio de barreias físicas (grades), onde os torcedores são afastados num perímetro de acordo com os riscos identificados para o evento.

Outro fator que dificulta a operação ocorre devido ao gradeamento do perímetro do portão de acesso das delegações. Por se tratar de um local com amplo espaço, o que permite contato visual, os torcedores que circulam pela via se aglomeram para acompanhar a chegada dos times. É válido salientar que pelo local, também permanecem estacionados os veículos oficiais dos órgãos envolvidos no evento. Como forma de diminuir o acúmulo de espectadores, bem como evitar possíveis danos tanto nas viaturas, quanto nos ônibus que transportam os atletas, os resultados preventivos serão melhores se houver o isolamento desse gradeamento, por meio de tapumes.



Figura 4: Portão 1, onde ocorre a chegada de delegações

	SIM	NÃO
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	X	

Observações:

Os vestiário estão localizados em local seguro e reservado, onde não há acesso de público. Porém muito próximos um ao outro, sendo necessário um reforço de segurança privada no local.



Figura 5: Vestiário Visitante



Figura 6: Vestiário do SPFC

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
O acesso de imprensa é realizado pelo Portão 19 e a chegada de autoridades e personalidades VIP pelo Portão 17, ambos na Av. Giovani Gronchi.



Figura 7 Acesso dos profissionais da Imprensa



Figura 8: Sala destinada À imprensa

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)		X
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)	X	

Observações:
As equipes e arbitragem acessam o campo por meio de um túnel seguro, distante da torcida, sendo ainda possível montar estrutura inflável complementar, porém sua ausência não interfere nas condições de segurança aos protagonistas.

2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
O local proporciona segurança adequada aos citados, pois além de possuir cobertura de proteção, é afastado dos setores ocupados por torcedores.



Figura 9: Local para permanência dos atletas, comissão técnica e dos árbitros (1)



Figura 10: Local para permanência dos atletas, comissão técnica e dos árbitros (2)

2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	**SIM**	**NÃO**
2.10.1. Revista manual	X	
2.10.2. Detector de metais fixo		X
2.10.3. Detector de metais portátil	X	
2.10.4. Raio X		X
2.10.5. Reconhecimento facial		X
2.10.6. Relação nominal dos vetados	X	

Observações:

A revista pessoal em todos os torcedores é o mecanismo de controle de acesso para impedir o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos.

O torcedor consentir com a revista pessoal realizada pelo policiamento é uma das condições de acesso e permanência no local do evento, conforme previsto no inciso III, do art. 13-A, da Lei 12.299, que altera a Lei 10.671/03(Estatuto do Torcedor). Além disso, um eventual ingresso de torcedor desautorizado, ou ainda, objeto ilícito, podem ser identificados pelo sistema de monitoramento. É também utilizado pelos policiais do 2ºBPChq, em alguns portões, aparelho detector de metal. Vale ressaltar que em eventos esportivos a revista é realizada pelo efetivo policial, tendo o apoio de funcionárias civis da empresa de segurança em alguns portões para revista em mulheres.

2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações:

Em todos os eventos são utilizados balizamentos, procedimento operacional em quesão montadas estruturas com a utilização de grades para organizar o acesso de torcedores e espectadores aos portões do estádio. No Morumbi os principais balizamentos são os dos portões 6 e 15, devido à grande quantidade de pessoas que adentram por esses portões (aproximadamente 20 mil pessoas em cada), em especial nos eventos com a ocupação máxima do estádio. Para a organização dos balizamentos, é necessário ocupar uma faixa de rolamento da Rua Jules Rimet, que é interditada parcialmente para o fluxo de veículos em dias de eventos, permanecendo a outra parte livre para a circulação de veículos.

Pela Av. Giovani Gronchi, a interdição ocorre de acordo com o evento, podendo haver interdição parcial ou total da via para veículos, pois há jogos em que há a necessidade de isolamento do visitante com tapumes, ficando restrita a passagem de veículos e pedestres. Vale destacar que em algumas

ocasiõesmesmo não sendo necessário o uso de tapumes, há a necessidade de interdição da via para veículos, pois a quantidade de pessoas circulando e acessando os portões por esta via faz-se gera essa demanda operacional para a montagem dos balizamentos. Cabe ressaltar que os isolamentos e restrições são previstos na Lei Estadual 14.590/2011 e são realizados com a anuência e participação dos órgãos de trânsito e ciência aos órgãos de transporte público para que adotem as medidas necessárias à manutenção de sua operação.

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso detorcedoressem o bilhete?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:

Pelo Portão 3,é possível o acesso de ambulantes e pessoas não autorizadas por meio de escalada, assim como pelo Portão 18 que se torna ainda mais vulnerável quando não ocorre acesso de público no local. Isso gera a necessidade de manutenção de profissional da segurança privada nos portões citados.




Figura 11: Local ao lado do Portão 3 que dá acesso ao anel interno

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	**SIM**	**PARCIALMENTE**	**NÃO**
	X		

Observações:

É possível ocorrer o içamento de objetos proibidos pelo Portão 3, próximo à bilheteria principal do estádio.

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Foram atendidos os requisitos para aprovação do Estádio nos itens explanados, entretanto vale consignar que a localização e estrutura externa da arena faz com seja necessário utilizar um número massivo de policiais na chegada das delegações pelo portão principal e da torcida visitante pelo portão 15, sendo que, neste último, é necessário ainda o isolamento com tapumes a fim de evitar ocorrências de tumulto e/ou confronto entre torcidas.

Ainda sobre a área externa, por haver necessidade da tomada de faixa de circulação de veículos para montagem de estruturas de balizamento, em eventos com grande quantidade de público, o número de transeuntes circulando nas imediações aumenta sobremaneira, o que incrementa riscos de acidentes.

Com relação aos vestiário dos jogadores e arbitragem, todos estão localizados próximos, porém, mesmo com isolamento adequado, existe a necessidade de permanecerem profissionais do corpo de segurança no local.

No que tange ao acesso de pessoas sem ingresso ou com objetos não permitidos, o local ao lado do portão 3 é o mais vulnerável, pois a estrutura do estádio permite a escalada. Entretanto o estádio adotou medidas que dificultam o acesso no local com a colocação de arames farpados, porém a prática ainda ocorre, sendo que para inibi-la é importante que haja a presença de seguranças no local.

Atendido	X
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:

A Sala de Comando e Controle Operacional (CCO) tem o objetivo de supervisionar, monitorar e controlar os pontos distribuídos por todo o estádio, conforme aplicação dos sistemas e apresentar informações para os operadores localizados nas mesas de operações da sala de Comando e Controle, situada no pavimento intermediário leste. Possui sistema de CFTV com câmeras de alta resolução e *Speed Dome*, que permitem gravações para efeito de *backup* e integração de sistema. O sistema permite acesso para visualização *online* de todas as câmeras, mantendo uma cópia de todas as imagens em uma central única como modo de *backup*, com capacidade de armazenamento de até 30 dias. Todas as imagens geradas nas câmeras são transmitidas instantaneamente e, em caso de sinistro, a central possui cópia das imagens.

3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	**SIM**	**NÃO**
		X

Observações:

A Central de Comando e Controle está localizada no lado Leste, no pavimento intermediário, abaixo da Arquibancada Leste. Apesar de possuir um sistema de monitoramento eficiente sua localização não permite que ampla visão para a área interna do estádio, pois o setor de arquibancada leste fica totalmente prejudicado, e o setor de arquibancada sul, onde permanecem torcidas organizadas do SPFC, fica parcialmente prejudicado. Entretanto este prejuízo é suprido pelas câmeras ali existentes.

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	**SIM**	**NÃO**
	X	
3.2.1. Baixa resolução		**X**
3.2.2. Alta resolução	**X**	
3.2.3. Grava e arquiva as imagens	**X**	
3.2.4. Possibilita impressão de fotos	**X**	
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros	**X**	
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial	**X**	
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		**X**
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento	**X**	
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone	**X**	
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada	**X**	
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local	**X**	
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)	**X**	
3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários	**X**	
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante	**X**	
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante	**X**	
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores	**X**	

3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)	X	
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas	X	
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores	X	
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (Parte externa do estádio)	X	

O sistema é composto por 347 câmeras internas para monitoramento do setores, sendo que destas 330 são fixas e 17 móveis.

As 330 câmeras fixas estão distribuídas por todo o estádio, priorizando uma imagem fixa em cada portão de acesso onde há catracas, corredores, camarotes, estacionamentos e zona mista. Todas as câmeras estão operando.

Cabe salientar que nos itens 3.2.13, 3.2.17 e 3.2.18, o monitoramento é parcial. Além disso, no perímetro há câmeras somente no entorno do estádio.



Figura 12: Visão externa do Centro de Comando e Controle



Figura 13: Câmeras da arena em pleno funcionamento



Figura 14: Visão a partir do CCO



Figura 15: Assentos para os representantes dos órgãos no CCO



Figura 16: Sala interna do CCO



Figura 17: Central de Monitoramento

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Foram atendidos os requisitos para aprovação do Estádio, sendo o monitoramento uma ferramenta primordial para o acompanhamento da operação e das ocorrências.

Atendido	X
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS			
4.1. Os assentos são numerados?	**SIM**	**NÃO**	**Parcialmente**
	X		

Observações:
Todos os assentos do estádio são numerados. Entretanto, os assentos são compostos por material passível de ser danificado, e diante disso, podem ser arremessados, gerando lesões ou danos.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:	**SIM**	**NÃO**
		X



Figura 18: Assentos numerados

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	**SIM**	**NÃO**
	X	
4.2.1. Para carros de torcedores	**X**	
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios	**X**	
4.2.3. Para ônibus de torcidas		**X**
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	**X**	
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	**X**	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	**X**	
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	**X**	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	**X**	
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	**X**	

Observações:
O estacionamento para público tem acesso pelos portões 14 e 17, com aproximadamente 2.000 vagas.

As Delegações e protagonistas acessam o estádio pelo portão principal, Praça Roberto Gomes Pedrosa, onde existem vagas de ônibus, vans e caso haja a necessidade, há ainda vagas para veículos leves. Os veículos oficiais da Polícia Militar, Polícia Civil e Juizado do Torcedor acessam pelo mesmo portão, permanecendo estacionadas no mesmo local.



Figura 19: Entrada do portão 17-B



Figura 20: Estacionamento de acesso ao Portão17

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações:

Existe um isolamento por barras de alumínio entre o campo e o setor de cadeiras inferiores. Porém esse isolamento é de estatura baixa e de fácil transposição. Entretanto, há um fosso em toda extensão do estádio que inibe a invasão. Também existem escadas que permitem o acesso das cadeiras inferiores ao campo. Tais escadas são isoladas por um portão de alumínio e um orientador contratado pelo clube e podem ser consideradas como pontos frágeis de invasão de torcedores. Por esses motivos, como medida de prevenção, são necessários reforço do policiamento no campo e a permanência de orientadores nas escadas.



Figura 21: Barras de alumínio que protegem de invasão



Figura 22: Fosso que inibe invasão ao campo



Figura 23: Escadas que dão acesso ao campo

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	**SIM** **X**	**NÃO**

Observações:

Os setores são divididos por barreiras físicas de 2,76m de altura. Sendo que entre o setor visitante e o setor sul a barreira possui uma chapa que impede contato visual entre torcidas. Já

entre o setor visitante e o oeste a barreira é de acrílico. Nos demais setores, as barreiras são compostas por grades de ferro. Cabe salientar que é comum a prática de transposição de torcedor de um setor para o outro, fato que já gerou inclusive acidentes graves. Devido a esse fato é importante manter seguranças postados na divisa de setores.



Figura 24: Barreira de isolamento entre setor oeste e visitante



Figura 25: Barreira de isolamento entre visitante e setor sul



Figura 26: Barreira de isolamento entre setor sul e leste

4.5. O estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	**SIM**	**NÃO**
4.5.1. Banheiros masculinos	X	
4.5.2. Banheiros femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE	X	
4.5.4. Bares/Lanchonete	X	
4.5.5. Bilheteria	X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	**SIM** X	**NÃO**

Observações:

O setor destinado à torcida visitante está localizado entre os lados Sul e Oeste do setor de arquibancadas. A principal peculiaridade do setor é que faz divisa com o setor ocupado por torcidas organizadas do SPFC. Importante destacar que, que apesar do setor não ser o mais adequado devido essa proximidade, ele torna-se mais seguro devido à configuração da parte externa, sendo o portão 15 o que oferece maior segurança para chegada da torcida. Entretanto, dependendo do antagonismo das torcidas e quantidade de público, deve haver isolamento na parte externa, a fim de reforçar a segurança de todos.



Figura 27: Portão de acesso aos banheiros



Figura 28: Rampa do portão visitante



Figura 29: Divisão entre setores



Figura 30: Divisão entre setores

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego maciço de força policial?	**SIM**	**NÃO** X

Observações:

A estrutura planejada para acomodação da torcida visitante necessita do emprego maciço de Policiais Militares, pois tanto o acesso ao estádio, quanto a permanência no setor são pontos sensíveis que devem ser constantemente monitorados visando à prevenção de conflitos entre as torcidas.

Destaca-se que, mesmo com o fechamento da via por tapumes, é possível o acesso ao Portão Visitante pelas vias paralelas à Av. Giovani Gronchi.

No que tange à venda de ingressos à torcida visitante, há bilheteria própria, restrita ao atendimento do torcedor visitante que fica localizado ao lado do portão, em área isolada.

Com relação à capacidade do setor, conta com 3.549 lugares, entretanto com os isolamentos realizados, visando um aumento na segurança dos participantes, a Polícia Militar recomenda a capacidade máxima de **3.200**, podendo a estrutura variar conforme as especificidades da partida.

4.7.1. Existe espaço reservado para torcida organizada?	**SIM**	**NÃO**

		X

Observações:
O setor visitante é ocupado por torcedores comuns e integrantes de torcida organizada do time visitante.

4.7.2. Este local é distante do local destinado à torcida organizada do time mandante?	**SIM**	**NÃO** X

Observações:
O setor visitante faz divisa com o setor ocupado por torcidas organizadas do SPFC. Estas utilizam a arquibancada no lado sul, cujo acesso ocorre pelo Portão 6 na Rua Jules Rimet. Ressalta-se que essa condição está em desacordo com a Lei 15.868/2015, em seu art. 2º, §3º o qual estabelece que *"As torcidas organizadas de times adversários ficarão postadas, preferencialmente, atrás das metas, e sempre em áreas opostas."*
Entretanto, conforme exposto anteriormente, devido a configuração externa para acesso dos torcedores, torna-se o local mais seguro.

4.8. Existem materiais expostos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	**SIM** X	**NÃO**

Observações:
Em alguns camarotes as mesas e cadeiras não são fixadas ao solo, podendo servir como objeto de arremesso.



Figura 31: Cadeiras e mesas nos camarotes

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	**SIM** X	**NÃO**

Observações:
As ambulâncias ficam estacionadas na seguinte conformidade: 01 no campo, 01 no saguão (próxima ao posto de Comando da Polícia Militar), 01 em cada rampa e as demais no estacionamento do Portão Principal.

4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	**SIM** X	**NÃO**

Observações:
A iluminação é adequada e atende às necessidades.

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?		
Observações: Existem 06 bilheterias, sendo elas: Portão 1 com 11 guichês, Portão 2 com 06 guichês, Portão 3 com 28 guichês, Portão 5 com 10 guichês, Portão 17 com 04 guichês, Portão 14 com 05 guichês.		
4.11.1 O posicionamento das bilheterias é adequado?	**SIM** **X**	**NÃO**
Observações: As bilheterias atendem a necessidade do local.		
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	**SIM** **X**	**NÃO**
Observações: Além das vendas no Estádio do Morumbi e no site oficial do SPFC, no mesmo endereço eletrônico são atualizados os pontos de vendas de ingressos.		
4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	**SIM** **X**	**NÃO**
Observações: Todos os locais são protegidos do acesso ao público.		

Conclusão quanto à infraestrutura para segurança do torcedor:

Foram atendidos os requisitos para aprovação do Estádio no que tange aos isolamentos do campo e dos setores. Entretanto, como destacado anteriormente, é frequente, em especial nos setores de arquibancada, torcedores transpondo os isolamentos setoriais, fato que já culminou em acidentes graves com grande repercussão midiática. Para evitar tais ocorrências é preciso o posicionamento de orientadores entre os setores, e, caso seja necessário, intervenção com o efetivo policial.

Para o acesso ao gramado, vale ressaltar que pela característica do local, com estruturas de isolamento baixo e de fácil transposição, deve haver reforço com orientadores de público nos pontos de acesso ao gramado. Em alguns casos, dada a peculiaridade da partida, deve haver, também, a presença de efetivo policial militar.

O setor visitante, apesar de estar ao lado do setor ocupado por torcida organizada, possui estrutura e espaço adequados para que haja um isolamento e posicionamento do efetivo policial.

É válido lembrar que, para proporcionar condições de segurança de acesso e permanência para esses torcedores, faz-se necessário o emprego de grande efetivo policial, bem como o isolamento e fechamento de vias.

Cabe ressaltar a importância de reforçar os aspectos de segurança não somente no setor, mas

também no anel interno e área externa imediata, inibindo ocorrências de confronto de torcidas e invasão de setor.

Por fim, com relação às bilheterias, atende aos aspectos de segurança.

Atendido	X
Atendido com Restrições	
Não Atendido	

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS		
ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.		
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM** **X**	**NÃO**
5.1.1. Adequado	**SIM** **X**	**NÃO**



Figura 32: Posto de Comando destinado à escrituração

5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio?	**SIM** **X**	**NÃO**



Figura 33: Local destinado ao confinamento coercitivo

Observações:
O local atende às demandas no que tange ao local para escrituração e destinado à indivíduos detidos. Entretanto, o espaço é pequeno para ser utilizado pelo policiamento para acondicionamento de materiais e realização de alimentação.

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	**SIM** X	**NÃO**
5.2.1. Adequado	**X**	

Observações:
O espaço localiza-se próximo ao Posto de Comando da PMESP.



Figura 34: Local destinado ao Juizado Criminal Especial



5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM** **X**	**NÃO**
5.3.1. Adequado	**X**	
Observações: Tanto o Juizado do Torcedor, quanto a Polícia Civil possuem salas próximas ao local destinado à PMESP, na parte interna.		
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao torcedor (Ouvidoria)?	**SIM** **X**	**NÃO**
Observações: A arena possui serviço de atendimento ao torcedor ligado à São Paulo Futebol Clube.		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido	**X**
Atendido com Restrições	
Não Atendido	





5 DIAGNÓSTICO E PARECER

5.1 Quadro síntese das não-conformidades encontradas

Restrição 1: Divisão entre setores que permitem transposição. **Providências:** Previsão da presença de profissionais da segurança privada para dificultar a prática de transposição de torcedores de um setor para o outro, fato que já gerou inclusive acidentes graves. **Prazo:** Imediato e para todos os eventos.
Restrição 2: Tapumes no portão 1 em dias de eventos. **Providências:** Colocação de tapumes para isolamento do gradeamento do portão 1 para diminuir o acúmulo de espectadores - em especial nos momentos da chegada de delegações, bem como evitar possíveis danos tanto nas viaturas, e também nos ônibus que transportam os atletas. **Prazo:** Imediato e para todos os eventos.

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado	X
Aprovado com Restrição	
Reprovado	

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e Considerações Finais:

1. Por sua localização em meio ao movimentado bairro do Morumbi, além da proximidade de locais de interesse político, como o Palácio dos Bandeirantes, o isolamento do perímetro do estádio torna-se muito complexo, dificultando o controle de acesso realizado no perímetro imediato do estádio, concentrando essa conferência principalmente nos balizamento e portões de acesso de público. Também pela grande circulação de veículos e transeuntes nas imediações, faz-se necessário um aumento no efetivo policial, visando a mitigação de riscos de acidentes de trânsito.

2. O isolamento do campo em relação ao setor de cadeiras e arquibancadas é de baixa estatura, de fácil transposição e, apesar da existência de fosso, é necessário o emprego de orientadores de público para prevenir invasões, pois se trata de um ponto sensível. Além disso, são posicionados policiais militares no local e é realizado o monitoramento do público durante toda operação.

3. A transposição irregular de setores expõe risco não só ao infrator, como aos demais torcedores. A presença de orientadores se faz extremamente necessário de maneira constante, em especial nos setores de arquibancada.

4. Os assentos instalados nas arquibancadas são frágeis, podendo ser quebrados, arrancados e utilizados como objeto de arremesso, bem como as estruturas de corrimão instaladas ao longo das escadas e materiais como mesas e cadeiras, localizados nos camarotes. Tais objetos, se lançados do piso superior, podem causar graves lesões e prejuízo ao evento.

5. O setor visitante possui demanda de estruturas adaptadas para reforçar a segurança e atender os requisitos para garantir o acesso e permanência do público com segurança, sobretudo nos anéis inferiores. Importante salientar que o local necessita de forma ininterrupta da presença de seguranças e para que não haja abertura do portão que dá acesso ao setor, sendo necessário cautela com a circulação de vendedores ambulantes credenciados pelo local. Além disso, a parte externa, de acordo com a característica do visitante e variáveis, como a rivalidade entre as torcidas, situação das equipes no

campeonato, etc., deve ser rigorosamente avaliada a necessidade de isolamento, sendo indispensável o reforço de policiamento no local.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	*POSTO*	*FUNÇÃO*
Rafael Corrêa Leite Daniel	1º Ten PM	Comandante de Pelotão
Rafael Guimarães De Oliveira	1º Ten PM	Comandante de Pelotão

Data de emissão do laudo:	**24 de outubro de 2020**
Prazo de validade do laudo:	**24 de outubro de 2021**

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

RAFAEL CORRÊA LEITE DANIEL 1º Ten PM Vistoriador	RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 1º Ten PM Vistoriador

Homologado por:

RICARDO XAVIER DA SILVA
Ten Cel PM Comandante

Gilson Barbosa de lima



R. Hortencia Albuquerque Orlandino N.279
Parque Pinheiros – Taboão da Serra - SP.
Telefone 98363 1784
E-mail: gilsonblima2013@gmail.com

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Brasileiro
Casado
Data Nascimento 07-11-1975
RG 21589622-1

ESCOLARIDADE

Ensino Médio

CURSOS COMPLEMENTARES

VIGILANTE, (com reciclagem)
RCP
BRIGADA DE INCÊNDIO
Extensão de Segurança para Grandes Eventos
AGENTE DE SEGURANÇA DE ESTÁDIO (GP)
COMISSÁRIO DE ESTÁDIO (F.P.F)
INFORMÁTICA (BASICA)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE *21/05/2001*
Cargos: *Coordenador de Segurança*
Encarregado de segurança
Líder de Segurança
Vigia

SOBRINDES LINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA *1995 à 1996*
Cargo: Auxiliar de vendas

BANCO NOROESTES SA *1990 à 1992*
Cargo: Continuo

HABILITAÇÕES

Na minha atividade atual na área de segurança privada, venho desenvolvendo um trabalho de qualidade, estabelecendo parcerias com meus colaboradores, valorizando o trabalho em equipe, o dinamismo e incentivando a obtenção da excelência na realização das tarefas com ética, respeito e comprometimento com as necessidades de nossos clientes tanto pessoais quanto patrimoniais, sem perder de vista os objetivos de nossa empresa.

AMSTERDAM ArenA

GRUPO GP



ArenA DO BRASIL

Certificado

"Certifica que ***Gilson Barbosa de Lima*** participou do Curso Piloto de Formação de Agente de Segurança de Estádio de Futebol (Steward), com duração de 20 horas, de acordo com os regulamentos implementados pela Amsterdam Arena, no período de 03 e 07 de agosto de 2009."

Local: São Paulo – 07 de Agosto de 2009.

Carel Breen
Diretor de Operações Amsterdam ArenA

José Jacobson Neto
Vice-Presidente Grupo GP

João Gilberto Vaz
Vice-Presidente ArenA do Brasil

AMSTERDAM ArenA
TC1/013
Postbus [illegible]
1100 DL AMSTERDAM ZO

AMSTERDAM ArenA

ArenA DO BRASIL

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

QUALIFICAÇÃO COMISSÁRIO

O presente certificado atesta que Gilson Barbosa de Lima

Participou com êxito no curso para comissários, realizado no Estádio do Pacaembu, no período de 6 à 16 de fevereiro de 2011. Ele é um comissário oficialmente credenciado, aprovado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo e pela Federação Paulista de Futebol.

Federação Paulista de Futebol
Sr. Marco Polo Del Nero

ABRAARENAS
Sr. João Gilberto Vaz

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Sr. Walter Feldman

ArenA do Brasil
Sr. Carel Breen

CENTRO TRAINING
FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILANTES

TRAINING DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA.
C.N.P.J. 65.032.997/0001-07 - Rua Keisuke Koza, 105 - São Paulo - SP / Fone: (11) 3746-8566
Tels: (11) 3746-0280 / 3743-3266 / 3743-5897

POLÍTICA INTERNA DE QUALIDADE
CENTRO TRAINING

CERTIFICADO

Certificamos que **GILSON BARBOSA DE LIMA**, filho de João Barbosa de Lima e Luzia Nascimento de Lima, nascido em 07/11/1975, natural de São Paulo - SP, portador da cédula de identidade **Nº 21.589.622-1 SSP/SP**, **CPF Nº 146.293.168-50,** foi **APROVADO** no curso de **EXTENSÃO EM SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS,** Turma 005 / 2016, no período de 07/03/2016 à 11/03/2016 com 50 horas atividade, ministrado conforme Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, bem como, observando-se a portaria nº 3.233/12 (alterada pela portaria 3.258/2013) – DG/DPF e de acordo com autorização que nos foi concedida pela portaria nº 333/92, publicada no Diário Oficial da União em 13/04/1992.

24 MAR 2016

São Paulo, 11 de Março 2016.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DELEGACIA DE CONTROLE DE SEGURANCA PRIVADA
DREX / SR / DPF / SP
CONFERIDO

VANDERLEI
Agente Administrativo
Mat. 11511
DELESP/DREX/SR/SP

Benedito Altair Soares de Oliveira
3.797.331-9 SSP/SP

CENTRO TRAINING
FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILANTES

TRAINING DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA.
C.N.P.J. 65.032.997/0001-07 - Rua Keisuke Koza, 105 - São Paulo - SP / Fone: (11) 3746-8566
Tels: (11) 3746-0280 / 3743-5897

CERTIFICADO

POLÍTICA INTERNA DE QUALIDADE
CENTRO TRAINING

Certificamos que **GILSON BARBOSA DE LIMA**, filho (a) de João Barbosa de Lima e Luzia Nascimento de Lima , nascido (a) em 07/11/1975, natural de São Paulo- SP, portador da cédula de identidade **Nº 21.589.622-1 SSP/SP, CPF Nº 146.293.168-50,** foi **APROVADO** no curso de **RECICLAGEM DE VIGILANTES**, Turma 036/2018, no período de 10/09/2018 à 14/09/2018 com 50 horas atividade, ministrado conforme Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, bem como, observando-se a portaria nº 3233/2012 (alterada pela portaria 3258/2013) – DG/DPF e de acordo com autorização que nos foi concedida pela portaria nº 333/92, publicada no Diário Oficial da União em 13/04/1992.

São Paulo, 14 de Setembro de 2018.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA
DREX / SR / DPF
CONFERIDO 21 SET. 2018

Eduardo Carvalho R. de Souza
P.S.A. - Matrícula 1128938
Delesp / DREX / SR / PF / SP

Diretor
Benedito Alves Soares de Oliveira

Aluno

PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)

PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE X FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, NO ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO - MORUMBI, VÁLIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2020

PLANO DE AÇÃO Nº 047/20

Informações Gerais

Partida:	SÃO PAULO F.C. Vs. FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2020
Rodada:	8ª RODADA
Data:	06/09/2020
Horário:	16:00Hs
Local	ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO – MORUMBI - SP
Abertura dos Portões:	13:00Hs PARA DELEGAÇÕES, ROUPARIA E ARBITRAGEM 12:00HS PARA CREDENCIAMENTO GERAL

Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	66.795 TORCEDORES
Ingressos disponíveis a venda:	**NÃO HAVERÁ.** CONFORME PREVISTO NA DIRETRIZ TÉCNICA OPERACIONAL DE RETORNO DAS COMPETIÇÕES ELABORADA PELA CBF, POR OCASIÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, O JOGO SERÁ REALIZADO COM OS PORTÕES FECHADOS, SEM ACESSO AO PÚBLICO TORCEDOR.
Postos de vendas e trocas de ingressos:	**NÃO HAVERÁ**
Bilheterias abertas no dia da partida:	**NÃO HAVERÁ**
Estimativa de público:	**ZERO**
Credenciamento:	SIM. PORTÃO 2 – DAS 12:00HS ÀS 15:00HS
Portão de acesso para serviços:	PORTÃO 2
Portão de acesso para imprensa:	PORTÃO 2
Portão de acesso delegações:	PORTÃO 1
Local para delegação visitante:	SIM. CADEIRA COBERTA SETOR OESTE. O MESMO SE APLICA A DELEGAÇÃO MANDANTE.
Portão de acesso arbitragem:	PORTÃO 1

Estacionamentos internos:	SIM. PORTÕES: 1 (RESTRITO ÀS DELEGAÇÕES E VEÍCULOS AUTORIZADOS).
Portões de acesso e setores de público geral:	**NÃO HAVERÁ**
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	**NÃO HAVERÁ**
Quantidade de catracas por portão:	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de catraqueiros:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de orientadores:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de segurança privada:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de brigadistas:	SIM. TOTAL = 4 BRIGADISTAS (2 EQUIPES)
Médico *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	2
Enfermeiro-padrão *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	4
Ambulância ***(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)***	2
Ações de Marketing no entorno do estádio:	NÃO HAVERÁ.
Ações Institucionais e de Marketing no estádio:	SIM. - EXPOSIÇÃO DE BANDEIRAS NAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO; - EXPOSIÇÃO DE TOTENS (TORCEDORES VIRTUAIS) NAS CADEIRAS DO ESTÁDIO; - SONORIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO INTERNA COM CÂNTICOS DA TORCIDA E HINO DO CLUBE; - TELÃO COM IMAGEM DO TORCEDOR.
Ouvidoria:	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. RECLAMAÇÕES SERÃO ATENDIDAS APENAS ATRAVÉS DO E-MAIL OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. OS ATENDIMENTOS SERÃO APENAS VIA OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET

Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	**NÃO HAVERÁ**
Estimativa de Público:	**NÃO HAVERÁ**
Postos de vendas e trocas de ingressos:	**NÃO HAVERÁ**
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	**NÃO HAVERÁ**
Portões de acessos:	**NÃO HAVERÁ**
Observações:	NT.

Federação Estadual

Delegado da partida:	RHAYSSA E SILVA LINS
Quantitativo de orientadores/fiscais:	5 FISCAIS (SUJEITO A ALTERAÇÃO).
JECRIM:	NÃO FUNCIONARÁ. A SALA ESTÁ INSTALADA JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PORÉM, SEM SERVIÇOS.
Ambulâncias:	2
Informações:	NT

Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	SIM, 2 PLACARES ELETRÔNICOS E 2 TELÕES
Sistema de som:	SIM
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	SIM, PORÉM COM FUNCIONAMENTO REDUZIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Assentos marcados:	SIM, PORÉM SEM ACESSO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Banheiros	SIM, 57 BANHEIROS, PORÉM FECHADOS EM ÁREAS DE ESPECTADORES, DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Bares e Lanchonetes	SIM, 9 LANCHONETES, PORÉM FECHADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO E ATENDIMENTO À DIRETRIZ TÉCNICA.
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	SIM
Ambulatório para o público	SIM, FUNCIONAMENTO JUNTO AO PORTAO 1 DO ESTÁDIO CONTENDO 1 MÉDICO E 1 ENFERMEIRO PADRÃO FIXOS.
JECRIM:	SALA INSTALADA NO PORTAO 1, PORÉM, SEM ATIVIDADE
Delegacia de plantão:	SIM, 34ª OU 89ª DP
Observações:	NT

ORGÃOS DO PODER PÚBLICO (INFORMAÇÕES A DEFINIR)

Polícia Militar

Quantitativo de PM:	POLICIAMENTO DE TRÂNSITO: 10 POLICIAIS. BATALHÃO DE ÁREA: 20 POLICIAIS.
Quantitativo de Cavalaria:	RPMON: SEM NECESSIDADE DE EMPREGO.
Quantitativo de Polícia de Choque:	BPCH: POLICIAMENTO INTERNO E PARA AS ESCOLTAS ROCAM, A DEFINIR.
Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema para torcida organizada mandante:	PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.
Esquema para torcida organizada visitante:	NÃO HAVERÁ
Esquema para delegações:	
Esquema para arbitragem:	
Observações:	EFETIVO NO APOIO JUNTO A CHEGADA DA DELEGAÇÃO JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PARA COIBIR A APROXIMAÇÃO DE TORCEDORES DESAVISADOS.

Polícia Civil

Quantitativo empregado:	EQUIPES DE MONITORAMENTO E SOBREAVISO.
Delegacia de plantão:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Guarda Municipal

Quantitativo de guardas:	16 AGENTES E 4 VIATURAS.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Prefeitura Regional

Quantitativo de agentes fiscais:	10 AGENTES FISCAIS, 1 AGENTE VISTOR, 1 CAMINHÃO E 2 VAN.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU. EFETIVO COMUNICADO PELO INSPETOR SILVEIRA DA GCM-SP.

Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	NÃO PARTICIPOU
Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema de fechamento de ruas:	
Estacionamentos externos ao estádio:	
Observações:	

Metrô

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Trens

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Ônibus

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Estacionamento externo ao estádio

Horário de início:	06HS
Horário de término:	ÚLTIMO PRESTADOR DE SERVIÇO OU VEÍCULO DE IMPRENSA.
Esquema especial:	
Observações:	PORTÃO 17. RESTRITO À COLABORDORES CREDENCIADOS, VEÍCULO DA OPERADORA DE TV, VAR E VEÍULOS AUTORIZADOS.

Vigilância Sanitária

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

JECRIM

Quantitativo empregado:	NÃO FUNCIONARÁ NO DIA DO JOGO, PORÉM A SALA ESTÁ INSTALADA NO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

Ministério Público

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

São Paulo, 03 de setembro de 2020.

São Paulo Futebol Clube
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
JOSÉ DO NASCIMENTO TELLES
Supervisor Financeiro

PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)

PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE X RED BULL BRAGANTINO, NO ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO - MORUMBI, VÁLIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2020.

PLANO DE AÇÃO Nº 048/20

Informações Gerais

Partida:	SÃO PAULO F.C. Vs. RED BULL BRAGANTINO
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2020
Rodada:	9ª RODADA
Data:	09/09/2020
Horário:	19:15Hs
Local	ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO – MORUMBI SP
Abertura dos Portões:	16:15Hs PARA DELEGAÇÕES, ROUPARIA E ARBITRAGEM 15:15HS PARA CREDENCIAMENTO GERAL

Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	66.795 TORCEDORES
Ingressos disponíveis a venda:	NÃO HAVERÁ. CONFORME PREVISTO NA DIRETRIZ TÉCNICA OPERACIONAL DE RETORNO DAS COMPETIÇÕES ELABORADA PELA CBF, POR OCASIÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, O JOGO SERÁ REALIZADO COM OS PORTÕES FECHADOS, SEM ACESSO AO PÚBLICO TORCEDOR.
Postos de vendas e trocas de ingressos:	NÃO HAVERÁ
Bilheterias abertas no dia da partida:	NÃO HAVERÁ
Estimativa de público:	ZERO
Credenciamento:	SIM. PORTÃO 2 – DAS 15:15HS ÀS 18:15HS
Portão de acesso para serviços:	PORTÃO 2
Portão de acesso para imprensa:	PORTÃO 2
Portão de acesso delegações:	PORTÃO 1
Local para delegação visitante:	SIM. CADEIRA COBERTA SETOR OESTE. O MESMO SE APLICA A DELEGAÇÃO MANDANTE.
Portão de acesso arbitragem:	PORTÃO 1

Estacionamentos internos:	SIM. PORTÕES: 1 (RESTRITO ÀS DELEGAÇÕES E VEÍCULOS AUTORIZADOS).
Portões de acesso e setores de público geral:	**NÃO HAVERÁ**
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	**NÃO HAVERÁ**
Quantidade de catracas por portão:	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de catraqueiros:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de orientadores:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de segurança privada:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de brigadistas:	SIM. TOTAL = 4 BRIGADISTAS (2 EQUIPES)
Médico *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	2
Enfermeiro-padrão *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	4
Ambulância ***(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)***	2
Ações de Marketing no entorno do estádio:	NÃO HAVERÁ.
Ações Institucionais e de Marketing no estádio:	SIM. - EXPOSIÇÃO DE BANDEIRAS NAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO; - EXPOSIÇÃO DE TOTENS (TORCEDORES VIRTUAIS) NAS CADEIRAS DO ESTÁDIO; - SONORIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO INTERNA COM CÂNTICOS DA TORCIDA E HINO DO CLUBE; - TELÃO COM IMAGEM DO TORCEDOR.
Ouvidoria:	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. RECLAMAÇÕES SERÃO ATENDIDAS APENAS ATRAVÉS DO E:MAIL OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. OS ATENDIMENTOS SERÃO APENAS VIA OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET

Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	**NÃO HAVERÁ**
Estimativa de Público:	**NÃO HAVERÁ**
Postos de vendas e trocas de ingressos:	**NÃO HAVERÁ**
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	**NÃO HAVERÁ**
Portões de acessos:	**NÃO HAVERÁ**
Observações:	**NT.**

Federação Estadual

Delegado da partida:	RHAYSSA E SILVA LINS
Quantitativo de orientadores/fiscais:	5 FISCAIS (SUJEITO À ALTERAÇÃO).
JECRIM:	NÃO FUNCIONARÁ. A SALA ESTÁ INSTALADA JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PORÉM, SEM SERVIÇOS.
Ambulâncias:	2
Informações:	NT

Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	SIM, 2 PLACARES ELETRÔNICOS E 2 TELÕES.
Sistema de som:	SIM
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	SIM, PORÉM COM FUNCIONAMENTO REDUZIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Assentos marcados:	SIM, PORÉM SEM ACESSO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Banheiros	SIM, 57 BANHEIROS, PORÉM FECHADOS EM ÁREAS DE ESPECTADORES, DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Bares e Lanchonetes	SIM, 9 LANCHONETES, PORÉM FECHADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO E ATENDIMENTO À DIRETRIZ TÉCNICA.
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	SIM
Ambulatório para o público	SIM, FUNCIONAMENTO JUNTO AO PORTAO 1 DO ESTÁDIO CONTENDO 1 MÉDICO E 1 ENFERMEIRO PADRÃO FIXOS.
JECRIM:	SALA INSTALADA NO PORTAO 1, PORÉM, SEM ATIVIDADE
Delegacia de plantão:	SIM, 34ª OU 89ª DP
Observações:	NT

ORGÃOS DO PODER PÚBLICO (INFORMAÇÕES A DEFINIR)

Polícia Militar

Quantitativo de PM:	POLICIAMENTO DE TRÂNSITO: 10 POLICIAIS. BATALHÃO DE ÁREA: 20 POLICIAIS.
Quantitativo de Cavalaria:	RPMON: SEM NECESSIDADE DE EMPREGO.
Quantitativo de Polícia de Choque:	BPCH: POLICIAMENTO INTERNO E PARA AS ESCOLTAS ROCAM, A DEFINIR.
Horário de inicio:	
Horário de término:	
Esquema para torcida organizada mandante:	PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.
Esquema para torcida organizada visitante:	NÃO HAVERÁ
Esquema para delegações:	
Esquema para arbitragem:	
Observações:	EFETIVO NO APOIO JUNTO A CHEGADA DA DELEGAÇÃO JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PARA COIBIR A APROXIMAÇÃO DE TORCEDORES DESAVISADOS.

Polícia Civil

Quantitativo empregado:	EQUIPES DRADE DE MONITORAMENTO E SOBREAVISO.
Delegacia de plantão:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Guarda Municipal

Quantitativo de guardas:	16 AGENTES E 4 VIATURAS.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Prefeitura Regional

Quantitativo de agentes fiscais:	10 AGENTES FISCAIS, 1 AGENTE VISTOR, 1 CAMINHÃO E 2 VAN.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU. EFETIVO COMUNICADO PELO INSPETOR SILVEIRA DA GCM-SP.

Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	NÃO PARTICIPOU
Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema de fechamento de ruas:	
Estacionamentos externos ao estádio:	
Observações:	

Metrô

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Trens

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Ônibus

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Estacionamento externo ao estádio

Horário de início:	06HS
Horário de término:	ÚLTIMO PRESTADOR DE SERVIÇO OU VEÍCULO DE IMPRENSA.
Esquema especial:	
Observações:	PORTÃO 17. RESTRITO À COLABORDORES CREDENCIADOS, VEÍCULO DA OPERADORA DE TV, VAR E VEÍULOS AUTORIZADOS.

Vigilância Sanitária

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

JECRIM

Quantitativo empregado:	NÃO FUNCIONARÁ NO DIA DO JOGO, PORÉM A SALA ESTÁ INSTALADA NO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

Ministério Público

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

São Paulo, 03 de setembro de 2020.

São Paulo Futebol Clube
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

JOSÉ DO NASCIMENTO TELLES
Supervisor Financeiro

PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)

PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE X CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, NO ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO - MORUMBI, VÁLIDO PELA CONMEBOL LIBERTADORES DE 2020.

PLANO DE AÇÃO Nº 053/20

Informações Gerais

Partida:	SÃO PAULO F.C. Vs. CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
Competição:	CONMEBOL LIBERTADORES DE 2020
Rodada:	3º JOGO DA FASE DE GRUPOS
Data:	17/09/2020
Horário:	19:00Hs
Local	ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO – MORUMBI - SP
Abertura dos Portões:	PORTÃO 1 - 16:00Hs PARA DELEGAÇÕES, ROUPARIA E ARBITRAGEM; PORTÃO 2 - 15:00HS PARA CREDENCIAMENTO GERAL.

Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	66.795 TORCEDORES
Ingressos disponíveis a venda:	**NÃO HAVERÁ.** CONFORME PREVISTO NO PROTOCOLO DE OPERAÇÕES PARA REINÍCIO DAS COMPETIÇÕES DE CLUBES DA CONMEBOL, POR OCASIÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, O JOGO SERÁ REALIZADO COM OS PORTÕES FECHADOS, SEM ACESSO AO PÚBLICO TORCEDOR.
Postos de vendas e trocas de ingressos:	**NÃO HAVERÁ**
Bilheterias abertas no dia da partida:	**NÃO HAVERÁ**
Estimativa de público:	**ZERO**
Credenciamento:	SIM. PORTÃO 2 – DAS 15:00HS ÀS 18:00HS
Portão de acesso para serviços:	PORTÃO 2
Portão de acesso para imprensa:	PORTÃO 2
Portão de acesso delegações:	PORTÃO 1
Local para delegação visitante:	SIM. CADEIRA COBERTA SETOR OESTE. O MESMO SE APLICA A DELEGAÇÃO MANDANTE.

Portão de acesso arbitragem:	PORTÃO 1
Estacionamentos internos:	SIM. PORTÕES: 1 (RESTRITO ÀS DELEGAÇÕES E VEÍCULOS AUTORIZADOS).
Portões de acesso e setores de público geral:	**NÃO HAVERÁ**
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	**NÃO HAVERÁ**
Quantidade de catracas por portão:	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de catraqueiros:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	**NENHUMA. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de orientadores:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de segurança privada:	**NENHUM. NÃO HAVERÁ**
Quantitativo de brigadistas:	SIM. TOTAL = 4 BRIGADISTAS (2 EQUIPES)
Médico *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	2
Enfermeiro-padrão *(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)*	4
Ambulância ***(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)***	2
Ações de Marketing no entorno do estádio:	NÃO HAVERÁ.
Ações Institucionais e de Marketing no estádio:	SIM. - EXPOSIÇÃO DE BANDEIRAS NAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO; - EXPOSIÇÃO DE TOTENS (TORCEDORES VIRTUAIS) NAS CADEIRAS DO ESTÁDIO; - SONORIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO INTERNA COM CÂNTICOS DA TORCIDA E HINO DO CLUBE; - TELÃO COM IMAGEM DO TORCEDOR.
Ouvidoria:	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. RECLAMAÇÕES SERÃO ATENDIDAS APENAS ATRAVÉS DO E:MAIL OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL. OS ATENDIMENTOS SERÃO APENAS VIA OUVIDOR@SAOPAULOFC.NET

Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	**NÃO HAVERÁ**
Estimativa de Público:	**NÃO HAVERÁ**
Postos de vendas e trocas de ingressos:	**NÃO HAVERÁ**
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	**NÃO HAVERÁ**
Portões de acessos:	**NÃO HAVERÁ**
Observações:	**NT.**

Federação Estadual

Delegado da partida:	JOSÉ PITA
Quantitativo de orientadores/fiscais:	5 FISCAIS (SUJEITO À ALTERAÇÃO).
JECRIM:	NÃO FUNCIONARÁ. A SALA ESTÁ INSTALADA JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PORÉM, SEM SERVIÇOS.
Ambulâncias:	2
Informações:	NT

Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	SIM, 2 PLACARES ELETRÔNICOS E 2 TELÕES
Sistema de som:	SIM
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	SIM, PORÉM COM FUNCIONAMENTO REDUZIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Assentos marcados:	SIM, PORÉM SEM ACESSO DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Banheiros	SIM, 57 BANHEIROS, PORÉM FECHADOS EM ÁREAS DE ESPECTADORES, DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO.
Bares e Lanchonetes	SIM, 9 LANCHONETES, PORÉM FECHADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE PÚBLICO E ATENDIMENTO À DIRETRIZ TÉCNICA.
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	SIM
Ambulatório para o público	SIM, FUNCIONAMENTO JUNTO AO PORTAO 1 DO ESTÁDIO CONTENDO 1 MÉDICO E 1 ENFERMEIRO PADRÃO FIXOS.
JECRIM:	SALA INSTALADA NO PORTAO 1, PORÉM, SEM ATIVIDADE
Delegacia de plantão:	SIM, 34ª OU 89ª DP
Observações:	NT

ORGÃOS DO PODER PÚBLICO (INFORMAÇÕES A DEFINIR)

Polícia Militar

Quantitativo de PM:	POLICIAMENTO DE TRÂNSITO: 9 POLICIAIS. BATALHÃO DE ÁREA: 15 POLICIAIS.
Quantitativo de Cavalaria:	RPMON: SEM NECESSIDADE DE EMPREGO.
Quantitativo de Polícia de Choque:	BPCHQ: POLICIAMENTO INTERNO, EXTERNO E ESCOLTAS ROCAM, 40 POLICIAIS.
Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema para torcida organizada mandante:	PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.
Esquema para torcida organizada visitante:	NÃO HAVERÁ
Esquema para delegações:	
Esquema para arbitragem:	
Observações:	EFETIVO NO APOIO JUNTO A CHEGADA DA DELEGAÇÃO JUNTO AO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO, PARA COIBIR A APROXIMAÇÃO DE TORCEDORES DESAVISADOS.

Polícia Civil

Quantitativo empregado:	EQUIPES DRADE 4 AGENTES NO ESTÁDIO E EQUIPES DE MONITORAMENTO E SOBREAVISO NA DELEGACIA.
Delegacia de plantão:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Guarda Municipal

Quantitativo de guardas:	16 AGENTES E 4 VIATURAS.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	

Prefeitura Regional

Quantitativo de agentes fiscais:	10 AGENTES FISCAIS, 1 AGENTE VISTOR, 1 CAMINHÃO E 2 VAN.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU. EFETIVO COMUNICADO PELO INSPETOR SILVEIRA DA GCM SP.

Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	6 AGENTES NO ENTORNO.
Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema de fechamento de ruas:	
Estacionamentos externos ao estádio:	
Observações:	

Metrô

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Trens

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	OPERAÇÃO PADRÃO COM PREPARO PARA POSSÍVEL MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.

Ônibus

Horário de início:	
Horário de término:	
Esquema especial:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

Estacionamento externo ao estádio

Horário de início:	06HS
Horário de término:	ÚLTIMO PRESTADOR DE SERVIÇO OU VEÍCULO DE IMPRENSA.
Esquema especial:	
Observações:	PORTÃO 17. RESTRITO À COLABORDORES CREDENCIADOS, VEÍCULO DA OPERADORA DE TV, VAR E VEÍULOS AUTORIZADOS.

Vigilância Sanitária

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	NÃO COMPARECEU.

JECRIM

Quantitativo empregado:	NÃO FUNCIONARÁ NO DIA DO JOGO, PORÉM A SALA ESTÁ INSTALADA NO PORTÃO 1 DO ESTÁDIO.
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

Ministério Público

Quantitativo empregado:	
Horário de início:	
Horário de término:	
Observações:	SEM INFORMAÇÕES

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

São Paulo Futebol Clube
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
JOSÉ DO NASCIMENTO TELLES
Supervisor Financeiro

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

Contrato nº 1000-00050-2020

AS PARTES

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, entidade de prática desportiva, com sede em São Paulo/SP, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 01, Morumbi, CEP 05653-070, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.517.984/0001-04, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. Carlos Augusto de Barros e Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.322.113 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.474.568-53, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**; e

ESC FONSECCAS SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.408.389/0001-22, com sede à Rua Major Caetano da Costa, nº 65, Santana, São Paulo/SP, CEP 02012-050, neste ato representada por seu procurador Sr. Ricardo Domingos, brasileiro, casado, consultor comercial, portador da cédula de identidade RG nº 22.904.728-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 258.528.838-24, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**.

CONSIDERANDO QUE:

a) As Partes firmaram o *"Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças"* (Antigo Contrato) em 01 de outubro de 2018, com vigência até 01 de outubro de 2019;
b) Em que pese a continuidade da prestação dos serviços até esta data, as Partes não formalizaram este período, o que pretendem fazê-lo por meio de novo instrumento;
c) As partes têm interesse em consolidar e celebrar NOVO contrato, mediante novos prazos e condições, adiante negociadas e estipuladas, tornando sem efeito o instrumento anterior formalizado e referido na alínea "a" do considerando acima, a partir do início da vigência deste novo instrumento.

Resolvem as partes, de comum acordo, celebrar e consolidar o NOVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS ("Contrato"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, pactuadas e firmadas na presença de duas testemunhas, as quais as PARTES obrigam-se a cumprir e fazer cumprir por si e seus sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, por profissionais treinados e capacitados, de recepção, orientação e organização da entrada do público ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo ("Estádio do Morumbi"), localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, Morumbi, São Paulo – SP, CEP: 05653-070 ou em outro Estádio, cujo mando da partida seja da equipe masculina de futebol profissional do São Paulo Futebol Clube, bem como em eventos diversos a serem realizados no Estádio do Morumbi.

1.2. A **CONTRATADA** através de seus produtores, coordenadores, controladores de acesso e orientadores, todos devida e integralmente identificados e uniformizados, ficará posicionada estrategicamente, para recepcionar, orientar e atender ao público em geral (torcedores, autoridades, credenciados, etc.), antes, durante e após as partidas de futebol e eventos diversos, garantindo organização e um excelente atendimento.

1.3. Caberá à **CONTRATADA**, ainda, diagnosticar problemas, falhas, contratempos e/ou eventuais contingências ocorridas, devendo relatar ao **CONTRATANTE** referidas questões, em relatório detalhado, em até 24h (vinte e quatro horas) após a realização das partidas.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência

2.1. O presente instrumento teve início em 2 de outubro de 2019, para vigorar até 31 de dezembro de 2020, não admitindo nenhuma forma de prorrogação automática, dependendo sempre de documento escrito e firmado pelas partes para tal fim.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor da Prestação dos Serviços

3.1. As partes acordam que os serviços serão prestados pela **CONTRATADA** preferencialmente no local descrito no item 1.1 da Cláusula Primeira deste instrumento, mas não se limitarão ao mesmo, sendo certo que para cada partida a **CONTRATADA** disponibilizará, à critério único e exclusivo do **CONTRATANTE**, as seguintes equipes fixas:

ERICA DUARTE
Gerente Jurídica

EQUIPE PEQUENA			
ITEM	QDE	FUNÇÃO	
1	21	CONTROLADOR DE ACESSO	R$ 189,73
2	4	COORDENADOR	R$ 266,48
3	63	ORIENTADOR	R$ 170,54
4	3	PRODUTOR	CORTESIA
5	91	ALIMENTAÇÃO	INCLUSO
		VALOR TOTAL S/ TAXAS E IMPOSTOS	-
		VALOR TOTAL C/ TAXAS / IMPOSTOS	**R$ 15.794,27**

EQUIPE MÉDIA			
ITEM	QDE	FUNÇÃO	

ERICA DUARTE
Gerente Jurídico

1	26	CONTROLADOR DE ACESSO	R$ 189,73
2	4	COORDENADOR	R$ 266,48
3	100	ORIENTADOR	R$ 170,54
4	3	PRODUTOR	CORTESIA
5	133	ALIMENTAÇÃO	INCLUSO
		VALOR TOTAL S/ TAXAS E IMPOSTOS	-
		VALOR TOTAL C/ TAXAS / IMPOSTOS	**R$ 23.052,90**

EQUIPE GRANDE			
ITEM	QDE	FUNÇÃO	
1	27	CONTROLADOR DE ACESSO	R$ 189,73
2	5	COORDENADOR	R$ 266,48

ERICA DUARTE
Gerente Jurídico

3	200	ORIENTADOR	R$ 170,54
4	3	PRODUTOR	CORTESIA
5	235	ALIMENTAÇÃO	INCLUSO
		VALOR TOTAL S/ TAXAS E IMPOSTOS	-
		VALOR TOTAL C/ TAXAS / IMPOSTOS	**R$ 40.563,11**

EQUIPE EXTRA GRANDE			
ITEM	QDE	FUNÇÃO	
1	27	CONTROLADOR DE ACESSO	R$ 189,73
2	5	COORDENADOR	R$ 266,48
3	213	ORIENTADOR	R$ 170,54
4	3	PRODUTOR	CORTESIA

ERICA DUARTE
Gerente Jurídico

5	248	ALIMENTAÇÃO	INCLUSO
		VALOR TOTAL S/ TAXAS E IMPOSTOS	-
		VALOR TOTAL C/ TAXAS / IMPOSTOS	**R$ 42.780,13**

3.2. Acordam as partes que caberá ao **CONTRATANTE**, com base única e exclusiva em seus critérios de adequação e conveniência, indicar em qual partida haverá a prestação dos serviços pela **CONTRATADA**, indicando, ainda, qual equipe acima descrita participará, sendo certo que os valores acima estipulados serão mantidos independentemente do campeonato em que a partida faça parte.

3.3. Fica estabelecido entre as partes o valor da equipe da **CONTRATADA**, conforme mencionado no item 3.1, corresponde à atuação em 1 (uma) única partida.

3.4. Garante a **CONTRATADA** que haverá orientadores em cada setor do Estádio do Morumbi, sem exclusão de nenhum, bem como orientadores que ficarão na parte externa do estádio com a função de indicar o acesso de entrada do público para o mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento

4.1. O pagamento dos valores devidos à **CONTRATADA** pela prestação dos serviços, de acordo com a equipe solicitada pelo **CONTRATANTE**,de acordo com seus critérios exclusivos para cada partida, será efetuado em até 07 (sete) dias úteis após a data de prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.2. Para os efeitos da remuneração devida no item 4.1 desta Cláusula, será fornecido pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, mensalmente, junto com a Nota Fiscal, Relatório demonstrativo dos serviços prestados durante o período, que inclua detalhadamente informações de acordo com o disposto no item 1.3 deste instrumento.

4.3. Na hipótese de ocorrer atraso na entrega da nota fiscal/fatura, o prazo de pagamento se prorrogará na mesma proporção, sem quaisquer ônus e/ou incidência de juros ou multa.

ERICA DUARTE
Gerente Jurídico

São Paulo Futebol Clube

MORUMBI

— SÃO PAULO | BRASIL —

Plano de Segurança 2020 / 2021

Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Morumbi

30 de setembro de 2020.

Introdução

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi, foi construído, inicialmente, para receber partidas de futebol, sendo posteriormente modernizado para receber shows e eventos diversos. O Morumbi é o maior estádio particular do Brasil;

- Sua inauguração aconteceu em 2 de outubro de 1960, quando o São Paulo Futebol Clube venceu o Sporting Lisboa por 1 x 0, diante de 56.448 pessoas;

- Ao todo, são 102.904 m² de área construída, sendo que a área reservada aos espectadores é de 62.450 m²;

- O campo de jogo tem as medidas oficiais determinadas pela FIFA;

- O Estádio dispõe de 15 cabines para rádio e TV, 40 pontos de venda para alimentação, 07 pontos de venda de ingressos (Bilheterias 01, 03, 04, 14, 15, Tribunas e PCD), sendo 64 guichês para atendimento ao torcedor, 91 banheiros, 09 pontos de TI e um centro médico com até 7 ambulâncias de plantão.

Sobre o Estádio do Morumbi


Maior estádio particular do Brasil, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, é a casa do São Paulo FC e palco de muitos dos principais eventos esportivos e de entretenimento do continente.

Além de festejar as várias glórias tricolores, o Morumbi já sediou grandes momentos paulistanos, como jogos da Seleção Brasileira, jogo de Rúgbi com o All Black, a visita do Papa João Paulo II e shows de grandes artistas como Paul McCartney, U2, Queen, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson...entre tantos outros.

Atualmente, muito além de uma moderna instalação esportiva, o Morumbi é um importante e lucrativa unidade de negócios do São Paulo FC. Algumas das maiores empresas do país e do mundo mantêm Camarotes Corporativos no estádio, que desde 2002 passou a abrigar também o Morumbi Concept Hall, localizado no anel térreo com espaços de Gastronomia, Ludicidade, Saúde, Esporte, Compras, Recreação e Lazer.

Mapa e Planta do Estádio





Dados do Estabelecimento

- São Paulo Futebol Clube

- CNPJ: 60.517.984/0001-04 – Isento de Inscrição Estadual;
- Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 01;
- Telefone: (11) 3749-8000
- São Paulo/SP - CEP 05653-070;
- CCM: 1114085-2;
- Cadastro do Imóvel: 123.128.0001-1;
- Transcrição nº 49095 - de 19/08/1952;
- Doação e Compra - Imobiliária e Construtora Aricanduva Sociedade Anônima, com interveniência da Prefeitura de São Paulo/SP;
- Doação: escritura 04/08/1952 - CR$ 500.000,00 - Terreno área 99.873 m²;
- Doação: escritura 13/071959 - CR$ 200.000,00 - Terreno área 25.000 m²;
- Compra: escritura 01/12/1964 - CR$ 8.875.200,00 - Terreno área 29.584 m²;
- Gleba: área total de 154.520,00 m²;
- Auto de Vistoria nº 15 de 08/01/1965 PMSP - foi construída em um só todo, pelo adquirente, praça de esportes;
- Obras licenciadas pelo processo nº 54546/53 e alvará nº 7.248 de 29/12/1955;
- Seguro de Riscos Nomeados e Operacionais: apólice nº 51181000286 junto à Swiss Re – Corporate Solutions, vigente até 20/03/2020 (apólice anexa).
- Seguro de Responsabilidade Civil (Geral): apólice nº 51510000616 junto à Swiss Re – Corporate Solutions, vigente até 20/03/2020 (apólice anexa).

- Seguro de acidentes pessoais coletivo: apólice nº 1008200006075 junto a Seguradora American Life, vigente até 31/12/2019 (apólice anexa) – FPF.

- Seguro de acidentes pessoais coletivo eventos: apólice nº 4001031/15515 junto à Prudential, vigente até 29/01/2020 (apólice anexa) – CBF.

Horário de Funcionamento

- Administração

De segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

- Operacional em Eventos

De acordo com o horário do evento

- Horário de funcionamento externo (ao público)

De segunda a sexta-feira, das 06:00h às 23:59h.

Todos os prestadores de serviço são cadastrados e devidamente orientados a respeito das normas de segurança do Estádio do Morumbi, sendo a responsabilidade de cadastra-los e orienta-los dos coordenadores de cada equipe.

Distribuição dos Setores

- O 1º setor, com entrada pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, permite o acesso ao: Ambulatório Médico, Departamento de Segurança, Administração Geral do Estádio, Vestiários, JECRIM, Posto de Comando da Polícia Militar, Complexo de Imprensa, Pista de Atletismo e Gramado (acesso pelo Portão 01);

- O 2º setor, comumente conhecido como área das "Cadeiras Térreas", comporta 9.369 pessoas, além de 37 camarotes, sendo acessível pelos Portões de nº 02, 03, 04, 17-A, 17-B e 18;

- O 3º setor, também conhecido como área das "Cadeiras Superiores", comporta 17.692 espectadores, além de 35 camarotes, (acesso pelos Portões 05, 14 e 16);

- O 4º setor, tradicionalmente conhecido como setor de "Arquibancadas", tem capacidade para atender a 36.956 torcedores, sendo acessível pelos Portões 6, 15 e 15-A.

Operação em Jogos

Áreas Envolvidas

- Comissão de Preparação para Jogos ("pré-jogo");
- Diretoria Financeira;
- Diretoria Administrativa;
- Diretoria do Estádio;
- Diretoria de Comunicações;
- Diretoria de Marketing;
- Controladoria;
- Diretoria Jurídica.
- Diretoria de Infraestrutura

Comissão de Preparação de Jogos

- Precificar os ingressos para cada partida;
- Definir as diretrizes sobre promoções, prazos e investimentos;
- Organizar a segurança e a alocação da equipe própria do São Paulo FC;
- Definir as diretrizes de acesso e organização/dimensionamento da hospitalidade, entre outros.

Diretoria Financeira

- Divulgar os tipos de ingresso disponíveis, preços, locais e horários de comercialização;
- Comparecer à reunião da Polícia Militar;
- Acompanhar a venda nas bilheterias externas do estádio;
- Garantir a melhor distribuição possível de ingressos aos torcedores;
- Providenciar a venda de ingressos aos Conselheiros e Diretores;
- Pagamento de colaboradores e prestadores de serviço;
- Providenciar o fechamento do Boletim Financeiro ("borderô") de cada partida.

Diretoria Administrativa

- Selecionar e gerir a equipe de BackOffice responsável pelo jogo, nas seguintes áreas:

- Segurança (acessos, portões externos, polícia militar, vistoria prévia, reunião PM);
- Monitoramento;
- Limpeza;
- Credenciamento;
- Lanches;
- Ambulância;
- Brigada de Incêndio;
- Socorristas;
- Tribunas (Presidência, Conselho e Visitantes).

Diretoria de Estádio

- Expedir Oficio-Padrão a ser protocolado junto às seguintes instituições:
  - ✓ Prefeitura do Município de São Paulo – Cia. de Engenharia de Tráfego;
  - ✓ Prefeitura do Município de São Paulo – Secretária de Saúde;
  - ✓ Prefeitura do Município de São Paulo – Centro de Distribuição (Vigilância Sanitária);
  - ✓ Polícia Militar – 2º Batalhão de Choque;
  - ✓ SPTRANS;
  - ✓ 34º Distrito Policial;
  - ✓ Prefeitura Regional do Butantã.
- Gerir o pessoal encarregado de sanar problemas de Manutenção, Elétrica e Hidráulica do evento;
- Comparecer à reunião da Polícia Militar;
- Coordenar à reunião preparatória junto às empresas prestadoras de serviço nos dias de jogos.
- Coordenar equipes de trabalho e prestadores de serviços em dias de jogos/eventos, para ajustes operacionais;
- Atender à Polícia Militar e às necessidades do Posto Médico;
- Inspecionar camarotes, tribunas, vestiários e demais dependências do Estádio, visando manter a conservação e manutenção em plenas condições de uso;
- Prestar atendimento aos integrantes das delegações visitantes e imprensa, posicionando-os sobre informações relativas ao Estádio e setores a serem utilizados;
- Recepcionar e atender as demandas das entidades: FPF/CBF/CONMEBOL;

Diretoria de Comunicação

- Comunicar as informações prévias do evento no site oficial do São Paulo FC e redes sociais;
- Comunicar ao Departamento de Segurança do São Paulo FC dos profissionais de rádio e TV que cobrirão o evento;
- Operar o placar eletrônico;
- Operar o circuito interno de TV;
- Coordenar o sistema de som;
- Organizar a sala de imprensa (entrevistas coletivas);
- Gerenciar as cabines de rádio e TV;
- Organizar a tribuna de imprensa;
- Organizar a sala dos fotógrafos;
- Organizar a sala dos profissionais de rádio;
- Abastecer (água e lanches) todas as dependências da imprensa;
- Produzir conteúdo para o site oficial do São Paulo FC e redes sociais.

Diretoria de Marketing

- Atender ao Sócio Torcedor nas promoções do Camarote Setor Laranja, Arquibancada Vermelha, Premiação dos "Craques da Arquibancada";
- Ativar e divulgar o 'Projeto Sócio Torcedor' no campo de jogo, antes da partida e durante seu intervalo;
- Coordenar os mascotes;
- Organizar os camarotes dos patrocinadores.

Controladoria

- Auditar o Sistema de Acesso ao Estádio;
- Inspecionar as catracas;
- Coordenar a alocação dos responsáveis em cada posição;
- Efetuar checklist prévio do sistema de acesso ao estádio (base de dados e catracas);
- Acompanhar o acesso em cada catraca, através de amostragem, para certificação do sistema e qualidade dos dados de acesso no fechamento do jogo;
- Acompanhar o acesso geral ao evento, para coordenar eventual deslocamento de pessoal de apoio;
- Acompanhar o andamento e qualidade dos serviços prestados por terceiros no jogo (Esc Fonseccas Segurança Eireli, Spencer Segurança Eireli, Torres Emergências Médicas Ltda e Total Acesso).

Diretoria Jurídica

- Participar do grupo de realização de eventos do Estádio do Morumbi;
- Acompanhar as partidas desde o Centro de Comando Operacional (CCO);
- Acompanhar o JECRIM no Estádio do Morumbi, representando o São Paulo FC quando necessário;
- Participar das reuniões preparatórias de Plano de Ação no 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar;
- Destacar equipe de plantão para atendimento a ocorrências e acompanhamento de vistorias, bem como chamados ou fiscalização do Procon, da Vigilância Sanitária, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Juizado de Menores, da Prefeitura Municipal de São Paulo e dos demais órgãos de vigilância e fiscalização.

Diretoria Administrativa	
Cozinha	13
Credenciamento	6
Motorista Diretoria	1
Monitoramento	3
Suporte Técnico (TI)	2
Brigadistas	46
Seguranças	78
Socorristas	12
Total	**161**

Controladoria	
Auditoria	12
Gerente	1
Total	**13**

Diretoria Comunicação	
Coordenador, Assistentes	13
Placar Eletrônico	1
Gerente	1
Total	**15**

Presidência	
Tribunas	26
Limpeza	5
Fiscalização	4
Total	**35**

Futebol Profissional	
Diversos	12
Gandulas/Maqueiros	9
Total	**21**

Diretoria Financeira	
Apoio, Arrecadador, Bilheteiro	9
Gerente	1
Total	**10**

Diretoria de Marketing	
Diversos	4
Sócio Torcedor	10
Gerente	1
Total	**15**

Diretoria de Estádio	
Pessoal de Manutenção	10
Serv. Gerais	1
Ouvidoria	1
Recepcionista PCD	1
Gerente	1
Total	**14**

Diretoria Jurídica	
Advogados	2
Total	**2**

Total	**286**

Segurança

A segurança do Estádio e de seus frequentadores é tutelada pelo ordenamento jurídico nacional, disposto na constituição federal, no Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Torcedor e nas Leis Federais, Estaduais e Municipais.

- O Estádio do Morumbi conta com uma equipe de segurança patrimonial orgânica capacitada e certificada, conforme exigido pela Lei 7.102/83, distribuída em postos de serviço estrategicamente localizados, para facilitar a execução de identificação e eventual abordagem de pessoas e de veículos que acessam a área do Estádio;

- A Equipe de Segurança realiza o controle das portarias e recepções, bem como a vigilância de toda área do Estádio, visando garantir a segurança e integridade dos usuários, instalações e bens patrimoniais;

- Com a finalidade de combater o comércio irregular por vendedores não cadastrados e as possíveis tentativas de invasão de torcedores que não portam ingressos, o São Paulo FC contratou o serviço de segurança terceirizada nos dias de jogos.

- A operação de segurança é controlada a partir de um centro de comando moderno de CFTV e comunicação, que permite que as partes operacionais rapidamente façam identificações, comuniquem e ajam. Através das informações dos profissionais do centro de comando e das equipes operacionais, são identificadas perturbações potenciais de forma precoce que são neutralizadas em conformidade.

Itens proibidos

Salvo se autorizado pelas autoridades policiais responsáveis pela segurança, os torcedores não podem levar para dentro do estádio, possuir, portar ou usar os seguintes itens:

a. Armas de qualquer tipo ou objetos que possibilitem a prática de violência;

b. Qualquer objeto que possa ser usado como arma ou para cortar, apunhalar ou esfaquear, ou como um projétil, especialmente guarda-chuvas ou guarda-sóis e outros objetos similares;

c. Garrafas, copos (exceto copos de plástico), jarras, latas ou qualquer outra forma de recipiente fechado, de qualquer tipo, que possa ser atirado ou causar lesões, bem como outros objetos feitos de vidro ou qualquer outro material frágil, estilhaçável ou especialmente duro, embalagens Tetrapak ou caixas térmicas duras;

d. Fogos de artifício, bombas, sinalizadores e outros artifícios de fumaça ou pirotécnicos similares;

e. Narcóticos ou similares;

f. Material relativo à causa ofensiva, racistas ou xenofóbicas, tema de caridade ou ideológico, incluindo, mas não se limitando a cartazes,

bandeiras, sinais, símbolos e folhetos, objetos ou roupas, que possam interferir com o aproveitamento do evento por outros espectadores, tirar o foco desportivo do evento ou que estimulem qualquer forma de discriminação;

g. Mastros de bandeiras ou cartazes de qualquer tipo que não estejam autorizados através de ofício junto ao Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar;

h. Qualquer tipo de animais exceto cães guia. Nesse caso, um visitante do estádio que pretenda entrar com um cão guia dentro, deverá apresentar os documentos originais, ou cópia autenticada dos mesmos, que comprovem sua deficiência visual; e comprovem a qualificação do cão como cão guia, nos parâmetros estabelecidos pelas normas aplicáveis;

i. Quaisquer materiais promocionais ou comerciais, incluindo, mas não limitando a cartazes, bandeiras, sinais símbolos e folhetos ou qualquer tipo de objeto, material ou roupa promocional;

j. Tigelas e projéteis, independentemente do tamanho;

k. Latas de spray de gás, substâncias corrosivas, inflamáveis, tintas ou receptáculos contendo substâncias que são prejudiciais à saúde ou altamente inflamáveis. Isqueiros comuns de bolso para cigarros são permitidos;

l. Grandes quantidades de papel ou rolos de papel;

m. Instrumentos que produzam grandes volumes excessivo de barulho, tais como megafones, sirenes ou buzinas a gás;

n. Qualquer instrumento musical, incluindo vuvuzelas, sem autorização por ofício do Batalhão de Policiamento de Choque da polícia Militar;

o. Instrumentos que emitam raio laser, apontadores a laser ou objetos similares;

Sistema de CFTV

Monitoramento

- Sistema de CFTV com funções de última geração tais como:
  - Reconhecimento facial, contagem de pessoas, detector de objetos e analise de ambiente.
  - As câmeras são variadas em resoluções entre 2MP, 3MP, 4MP e 8MP, entre elas câmeras fixas, moveis e angulações como 360º e 180º.
  - O sistema de gravação permite que todas as imagens sejam armazenadas por 30 dias. Todas as câmeras funcionam e gravam 24hs por dia, em casos de ocorrências ficam armazenadas em nuvem por um período de 5 anos.

- O sistema é composto por 347 câmeras, entre elas 330 são fixas e 17 com movimento. As câmeras de movimento são 7 posicionadas dentro do campo para a operação de eventos, monitorando todos os setores e 10 na parte externa do estádio para acompanhar todo o fluxo (p1, p2, p3, p4, p5/6, p 14, p15/16, p18).

- As 330 câmeras fixas estão distribuídas por todo o estádio, priorizando uma imagem fixa em cada portão de acesso onde temos catracas, corredores, camarotes, estacionamentos e zona mista.



CCO – Centro de Comando de Operações

O CCO é uma sala de comando e onde se reúne toda a equipe de comando, juntamente com os representantes dos órgãos públicos envolvidos no apoio do evento, onde tem como objetivo reunir o máximo

de informações para solucionar os problemas/ocorrências que aconteçam durante o evento.



Distribuição das funções nas mesas do CCO

1. Jurídico	6. Coordenador de Orientadores	11. Monitorador CFTV
2. Jurídico	7. Coordenador de Segurança	12. Monitorador CFTV
3. Resp. Adm. Estádio	8. Coordenador de Seg. Privada	13. Monitorador CFTV
4. PM - Comandante	9. Auditoria	14. CET
5. PM - Trânsito	10. Resp. Brigada/Socorristas	15. Encarregada Limpeza

Plano de Catástrofe

Considerações Iniciais

- Este plano tem por objetivo avaliar, definir responsabilidades e estabelecer uma organização, para atender situações de emergência no interior do Estádio em dias de jogos / eventos;
- Este documento foi elaborado para informar e dar treinamento as equipes que trabalham em dias de jogos e eventos, no intuito de agilizar e padronizar as ações para controle e combate a Riscos.

Riscos de Acidentes Pessoais

- O São Paulo FC possui equipe de Socorristas treinados e habilitados para atender a acidentes pessoais;

- São 06 estações de vida, sendo 02 socorristas para cada estação, totalizando em 12 socorristas. O cálculo do efetivo é conforme a necessidade do evento, onde também são feitas reuniões de operações para determinar esse efetivo, e para operação nos jogos utilizamos 15-HT'S, sendo dois deixados no posto médico Torre Emergencial, que presta serviços em dias de eventos.

- Localizam-se em pontos estratégicos, junto às entradas e saídas do estádio, e contam com apoio de macas, colares cervicais e DEA (Desfibrilador Manual de uso Externo);

- As equipes* são acionáveis através do setor de Segurança (pelos ramais 8149/8101 e rádios HT) ou por contato pessoal (nos pontos em fixos que estão instalados).

* entram em ação imediatamente após o contato, empregando (quando necessário) as técnicas de primeiros socorros e, ainda, encaminhando as possíveis vítimas para o serviço médico (ambulância e médico de plantão).

Risco de Incêndios

- Atualmente, estão instalados sistemas fixos e móveis para atendimento a acidentes pessoais e prevenção/combate a incêndios no estádio do Morumbi;

- Sistemas Fixos: compostos por fosso, guarda-corpos, câmeras de vídeo, sinalização, extintores, hidrantes, alarme de incêndio, luzes de emergência, saídas convencionais e de emergência (rotas de fuga) sinalizadas e desobstruídas, bem como ambulatório médico;

- Sistemas Móveis: compostos por ambulâncias, médicos, policiamento, brigada interna de combate a incêndio, socorristas, orientadores e equipe própria de segurança.

Plano de Emergência

- Em caso de necessidade de ser remover emergencialmente todo o público Estádio, existem várias saídas preparadas para a evacuação (corredores, rampas e portões);

- A opção (decisão) pela evacuação do Estádio será tomada em conjunto pelo Encarregado da Brigada de Incêndio, pelo Supervisor da Segurança e pelo comando da Policia Militar presente no Estádio, podendo ser parcial ou total, dependendo da situação de momento;

- O processo de evacuação terá o apoio da Brigada de Incêndio, dos socorristas, dos orientadores e da Segurança do São Paulo FC.

Saídas Convencionais e de Emergência

- As saídas convencionais e de emergência, que conduzem para a área externa do Estádio, devem estar sinalizadas e livres;

- As saídas de emergência (rotas de fuga) visam encaminhar, de maneira rápida e segura, todo o público presente para fora do Estádio ou para uma área isenta de riscos;

- Identificação dos pontos críticos: consideram-se pontos críticos as escadas e saídas do Estádio, locais estes onde devem situar-se os orientadores que vão indicar o procedimento de saída a ser utilizado na situação de emergência;

- Locais de concentração externa: devem ser segúros e situados no exterior do estádio, para onde deve dirigir-se o público; estas áreas deverão estar isoladas pelo policiamento, a fim de garantir a segurança das pessoas.

Rotas de Emergência

- Setor Leste – Portões:
  - ✓ 06 A – Arquibancada (Embocaduras 02, 03, 04 e 05)
  - ✓ 05 A – Cadeiras Superiores
  - ✓ 04 - Cadeiras Térreas **(Circulação livre no pavimento)**



- Setor Sul – Portões:
  - ✓ 06 B – Arquibancada (Embocaduras 06 e 07)
  - ✓ 05 B – Cadeiras Superiores
  - ✓ 04 - Cadeiras Térreas **(Circulação livre no pavimento)**



- Setor Oeste – Portão:
  - ✓ 15 A – Arquibancada (Embocadura 08 - Visitante)



- Setor Oeste – Portões:
  - ✓ 15 B – Arquibancada (Embocaduras 09 e 10)
  - ✓ 16 A – Cadeiras Superiores
  - ✓ 18 - Cadeiras Térreas **(Circulação livre no pavimento)**
  - ✓ 17 – Tribunas (17A) e PCD (17B)



- Setor Norte – Portões:
  - ✓ 15 C – Arquibancada (Embocaduras 11, 12 e 01)
  - ✓ 16 B – Cadeiras Superiores
  - ✓ 02 - Cadeiras Térreas **(Circulação livre no pavimento)**



Plano de Intervenção

Esta seção visa definir procedimentos a serem adotados de forma a combater o eventual sinistro e/ou minimizar as suas consequências, até o momento da chegada de socorro externo (Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, entre outros);

A equipe de intervenção será composta por:

- Socorristas: treinados e habilitados a prestar os primeiros socorros, utilizando-se de pranchas de emergências, colares cervicais e DEA (desfibrilador externo automático); poderão encaminhar os acidentados ao ambulatório médico, localizado no andar térreo (portão 1) e, em caso de urgência, solicitar apoio médico e de ambulância;

- Brigadistas*: treinados e habilitados para o combate a incêndios; imediatamente após o desligamento dos sistemas de energia elétrica e/ou de gás (caso necessário), vão agir utilizando-se dos extintores manuais ou hidrantes (mangueiras e esguichos) mais próximos; os agentes extintores estão localizados em "abrigos de brigada"; são 38 no total, sendo 12 em cada pavimento (anel), distribuídos estrategicamente; nestes abrigos, encontram-se: mangueiras, esguichos, alarmes, hidrantes e macas.

- O quantitativo é definido pela estimativa de público, conforme vendas da bilheteria. De posse desse total, consulta-se a Instrução Técnica nº. 17/2014, que define o cálculo para o efetivo, tanto de Brigadistas quanto de Bombeiros Civis.

Total de Público	Nº Brigadistas	Nº Bombeiros
5.000	15	4
10.000	20	4
15.000	30	5
20.000	40	6
25.000	50	7
30.000	60	8
35.000	70	9
40.000	80	10
45.000	90	11
50.000	100	12
55.000	110	13
60.000	120	14
65.000	130	15

* Entre 5.000 e 10.000 pessoas (público), a quantidade de bombeiros civis é 4. Acima de 10.000 acrescentar-se um Bombeiro para cada grupo de 5.000 pessoas.

Procedimentos Gerais

- Cabe ao setor de Segurança do São Paulo FC, em caso de solicitação, indicar qual o melhor acesso possível ao Estádio e deixar livre o local para entrada de auxílio externo (Bombeiros, SAMU e Defesa Civil, entre outros);

- Também compete ao setor de Segurança, caso seja necessário, acionar o setor de Manutenção para solicitar o desligamento dos sistemas de energia elétrica e de gás, indicando, da forma mais precisa possível, o local do sinistro;

- Os orientadores deverão verificar e confirmar se o público-alvo da evacuação efetivamente encaminhou-se, em sua totalidade, para a área externa do estádio; em caso negativo, a equipe deve proceder com a remoção emergencial dos faltantes.

Abrigos

- Distribuídos estrategicamente por todos os setores, em corredores próximos a grandes salas e áreas de densa circulação de pessoas.

- São equipados com extintores, mangueiras, esguichos e macas.





Hidrantes

- Distribuídos em todos os setores, corredores, refeitórios e demais ambientes do Estádio.





Extintores de Incêndio

- Distribuídos internamente nas salas, corredores, refeitórios e bares de todo Estádio.





Sistema de Alarme de Incêndio

- A central fica na sala da Segurança Patrimonial e os alarmes distribuídos antes das entradas de grandes conjuntos de salas, corredores, banheiros e próximo a ambientes confinados.





Sistema de Geradores

- A finalidade principal é fornecer energia elétrica em regime de emergência e ou temporária, quando a concessionária de energia não poder realizar o fornecimento, este sistema é uma proteção contra a possibilidade de falha da energia elétrica proveniente da rede.






DEA (desfibrilador manual externo)

- Disponíveis em diversas áreas do estádio, devem ser utilizados pela equipe interna qualificada para sua operação, em caso de emergência.





Itaú

APÓLICE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Contrato:	Subcontrato:	Apólice:	
3320723	15515	61.82.004001031.0	
Ramo: 82	**Produto:** ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EVENTOS	**Processo SUSEP:** 15414.900004/2016-71	**Data Emissão:** 20/01/2017
Início de Vigência: 29/01/2017	**Fim de Vigência:** 29/01/2019	**Apólice Anterior Renovada:** 01.82.005970052.0000	

DADOS DO ESTIPULANTE

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL			
Endereço: RUA.. VICTOR CIVITA, 66 - BL I SALAS 501 A 503		**CNPJ:** 33.655.721/0001-99	
Bairro: BARRA DA TIJUCA	**Cidade:** RIO DE JANEIRO	**UF:** RJ	**CEP:** 22775-040

PAGAMENTO DO PRÊMIO

Condições de Pagamento:	Forma de Cobrança:	Vencimento Todo Dia:	Cosseguro:
Mensal	Ficha de Compensação	25	Não

CORRETOR

Corretor: VGA CORRETORA SEGUROS LTDA	**SUSEP nº:** 00000.10.007350-4

OBSERVAÇÕES

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As coberturas e capitais segurados estão descritas nas Condições Contratuais do seguro.

A Seguradora, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo Estipulante e que é parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares convencionadas, as consequências dos eventos discriminados nas Condições Contratuais.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, o segurado poderá entrar em contato com a Itaú Seguros Resolve através do 4004-4444 (capitais e principais regiões metropolitanas) ou 0800 727 4444 (demais localidades).

Dúvidas, sugestões e reclamações: fale com o seu corretor. Se preferir ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos são atendidos todos os dias, 24h através do 0800 722 1722.

Luiz Eduardo Loureiro Veloso
Diretor Executivo

Leon Gottlieb
Diretor

APÓLICE DE SEGURO

DADOS DO SEGURO

Ramo:	Nº Apólice:	Endosso:	Nº da Proposta:	Data Emissão:
96 - RISCOS NOMEADOS - 117	51961000295	000000	519600166222	19/04/2018

Protocolo(s) SUSEP:

15414.002182/2010-49

Vigência do Seguro:

Esta apólice terá início as 24:00h de 20/03/2018 sendo válida até as 24:00h de 20/03/2019

DADOS DO(S) SEGURADO(S)

Nome:		Tipo de Pessoa:	CNPJ/CPF:
SAO PAULO FUTEBOL CLUBE		Juridica	60.517.984/0001-04
Endereço Comercial:	**Número:**	**Complemento:**	**Bairro:**
PC ROBERTO GOMES PEDROSA	0		MORUMBI
Cidade:	**Estado:**	**CEP:**	**Telefone :**
SAO PAULO	SP	05653-070	()

IMPORTÂNCIA SEGURADA

Até o valor de R$ 48.000.000,00

TOTAL DO PRÊMIO

Pr. Líquido (R$):	Adic. Frac. (R$):	Custo Apólice (R$):	IOF:	Prêmio Total (R$):
R$ 59.222,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.370,60	R$ 63.592,82

CONTA PRÊMIO / FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Prêmio Liquido (R$)	Adicional (R$)	IOF	Prêmio Total (R$)	Vencimento
1	R$ 14.805,55	R$ 0,00	R$ 1.092,65	R$ 15.898,20	18/05/2018
2	R$ 14.805,55	R$ 0,00	R$ 1.092,65	R$ 15.898,20	18/06/2018
3	R$ 14.805,55	R$ 0,00	R$ 1.092,65	R$ 15.898,20	18/07/2018
4	R$ 14.805,57	R$ 0,00	R$ 1.092,65	R$ 15.898,22	18/08/2018

CORRETOR(ES)

Nome:	SUSEP Nº:
GLOBALCORP - COR DE SEGS GERAIS	100666114

OBSERVAÇÕES

Conforme Apólice.

CONDIÇÕES GERAIS

As Condições Gerais, Particulares e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de segurado referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

SEGURADORA

Nome:	CNPJ:	Cod. SUSEP:	Participação:
Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.	72.145.931/0001-99	05991	100.00%

Logradouro:	Numero:	Complemento:	Bairro:
Avenida Paulista	500	6o. Andar - Cj 61, 62 e 63	Bela Vista

Cidade:	UF:	CEP:
SÃO PAULO	SP	01310-000

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ouvidoria da Seguradora: 0800 773 31 03
SwissRe (SAC): 0800 008 97 56 - Deficiente Auditivo 0800 008 97 58

INFORMAÇÕES SUSEP

SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização,normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
Link: http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1
Telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

São Paulo, quinta-feira, 19 de abril de 2018.

Luciano Calheiros

Beatriz Almada

Prudential

Apólice nº: 4001031/15515
Nº Processo Susep: 15414.900004/2016-71

Aditivo de renovação de apólice de vida em grupo

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EVENTOS

Grupo/Ramo: 09/82	Contrato nº 3320723	Apólice nº 4001031/15515	
Proposta Nº	Inicio da vigência	Fim da vigência	Data de emissão
11888522	24hs do dia 29/01/2019	24hs do dia 29/01/2020	21/02/2019
Apólice anterior renovada	Pró-labore	Excedente técnico	Cosseguro
4001031	0%	NÃO	NÃO

Dados do estipulante

Nome/razão social:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

CNPJ:
33.655.721/0001-99

Telefone:
2124451244

Endereço completo:
AV:. LUIS CARLOS PRESTES, 130

Bairro:
BARRA DA TIJUCA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

CEP:
22775-055

UF:
RJ

Código e descrição da atividade econômica principal
9319101 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dados do Corretor

Nome/razão social:	CNPJ:	Código Susep:
VGA CORRETORA SEGUROS LTDA	30.459.697/0001-24	00000.10.007350-4

Prudential

Apólice nº: 4001031/15515

Nº Processo Susep: 15414.900004/2016-71

Pagamento de prêmio

Forma de pagamento	Periodicidade	Nº de parcelas	Vencimento todo dia
Ficha de Compensação - Itaú Com IOF - 148	Mensal	0	15

Observações

1. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As coberturas e os capitais segurados estão descritos nas condições contratuais do seguro.
2. A seguradora, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo estipulante, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condições gerais, especiais e/ou particulares convencionadas, as consequências dos eventos discriminados nas condições contratuais.
3. Para outras informações sobre o produto vinculado a esta apólice, acesse http://www.susep.gov.br/menu/consultade-produtos-1e informe o número do processo Susep*. Em caso de dúvidas relacionadas a normas e regulação, entre em contato com o atendimento Susep, pelo telefone gratuito 0800 021 8484.
4. As condições gerais deste produto protocolizadas pela seguradora junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante do certificado/apólice/proposta.
5. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
6. O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

*Susep - Superintendência de Seguros Privados: autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e pelo controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Thereza Moreno
VP Financeira,
CFO & CEO Interina

Carlos Guerra
Vice-Presidente de Vida em Grupo

Central de Atendimento

0800 730 0011

Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados
(Assistência Funeral - 24h)

(+55 11) 3627 9415

Atendimento no exterior
(Assistência Funeral - 24h)

SAC

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 730 0012

Atendimento 24 horas

0800 730 0013

Em caso de deficiência auditiva ou de fala Atendimento 24 horas

Ouvidoria Prudential

Vida em Grupo

0800 200 1020

(Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto feriados.)

Se preferir, entre em contato por: Caixa Postal 68.003 – CEP: 04045-972 - São Paulo - SP

Condições contratuais

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EVENTOS

Proposta nº	Grupo/Ramo:	Início da vigência	Fim da vigência
11888522	09/82	24hs do dia 29/01/2019	24hs do dia 29/01/2020

Condições do Seguro - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Grupo segurável

O grupo segurável será constituído por **Afastados, Passageiros, Pilotos, Prestadores de Serviço, Sócios,** desde que comprovado o vínculo com o estipulante e que preencham os requisitos de elegibilidade.
Os afastados estão cobertos, conforme cláusula Grupo Segurado, descrita nesta proposta.

Tipo de Adesão

Compulsória: 100% do grupo segurado.
A inclusão dos componentes no grupo segurável é feita de forma automática e todos os funcionários farão parte do grupo.

Tipo de capital segurado

Uniforme
O capital será o mesmo para todos os segurados: R$**25.000,00**.

Limite de Idade

Na implantação, será de 99 anos. Para novas inclusões durante a vigência, o limite de idade será de 99 anos.
Acima desse limite, as novas inclusões poderão ser analisadas mediante a apresentação da DPS – Declaração Pessoal de Saúde – e novos cálculos serão embasados, podendo haver acréscimo de prêmio e alterações de condições.

Tipo de custeio

O seguro não é contributário, isto é, os prêmios serão pagos integralmente pelo estipulante.

Cobertura(s)	Percentual	Capitais/Limites	Taxas
Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas	12.00	R$ 3.000,00	0.012264
Morte Acidental	100.00	R$ 25.000,00	0.000338
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente ATÉ	100.00	R$ 25.000,00	0.000190

A **taxa média mensal** é a soma do resultado da ponderação das taxas por garantia e seus percentuais. Sua correta aplicação, exceto a garantia de Diária por Incapacidade Temporária, quando contratada, totalizará a taxa média acordada de **0.002000** (por mil).
A referida taxa contempla o IOF de **0.38%**.

Condições contratuais

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EVENTOS

Proposta nº	Grupo/Ramo:	Início da vigência	Fim da vigência
11888522	09/82	24hs do dia 29/01/2019	24hs do dia 29/01/2020

Condições do Seguro - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Grupo segurável

O grupo segurável será constituído por **Afastados, Passageiros, Pilotos, Prestadores de Serviço, Sócios,** desde que comprovado o vínculo com o estipulante e que preencham os requisitos de elegibilidade.
Os afastados estão cobertos, conforme cláusula Grupo Segurado, descrita nesta proposta.

Tipo de Adesão

Compulsória: 100% do grupo segurado.
A inclusão dos componentes no grupo segurável é feita de forma automática e todos os funcionários farão parte do grupo.

Tipo de capital segurado

Uniforme
O capital será o mesmo para todos os segurados: R$**25.000,00**.

Limite de Idade

Na implantação, será de 99 anos. Para novas inclusões durante a vigência, o limite de idade será de 99 anos.
Acima desse limite, as novas inclusões poderão ser analisadas mediante a apresentação da DPS – Declaração Pessoal de Saúde – e novos cálculos serão embasados, podendo haver acréscimo de prêmio e alterações de condições.

Tipo de custeio

O seguro não é contributário, isto é, os prêmios serão pagos integralmente pelo estipulante.

Cobertura(s)	Percentual	Capitais/Limites	Taxas
Despesas Médico-Hospitalares e Odontológicas	12.00	R$ 3.000,00	0.012264
Morte Acidental	100.00	R$ 25.000,00	0.000338
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente ATÉ	100.00	R$ 25.000,00	0.000190

A **taxa média mensal** é a soma do resultado da ponderação das taxas por garantia e seus percentuais. Sua correta aplicação, exceto a garantia de Diária por Incapacidade Temporária, quando contratada, totalizará a taxa média acordada de **0.002000** (por mil).
A referida taxa contempla o IOF de **0.38%**.

Prudential

Apólice nº: 4001031/15515
Nº Processo Susep: 15414.900004/2016-71

Aditivo de renovação de apólice de vida em grupo

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EVENTOS

Grupo/Ramo: 09/82	Contrato nº 3320723	Apólice nº 4001031/15515	
Proposta Nº **11888522**	Início da vigência **24hs do dia 29/01/2020**	Fim da vigência **24hs do dia 29/01/2021**	Data de emissão **04/02/2020**
Apólice anterior renovada **4001031**	Pró-labore **0%**	Excedente técnico **NÃO**	Cosseguro **NÃO**

Dados do estipulante

Nome/razão social:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

CNPJ:
33.655.721/0001-99

Telefone:
2124451244

Endereço completo:
Avenida Luís Carlos Prestes, 130

Bairro:
Barra da Tijuca

Cidade:
Rio de Janeiro

CEP:
22775-055

UF:
RJ

Código e descrição da atividade econômica principal
9319101 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Dados do Corretor

Nome/razão social:	CNPJ:	Código Susep:
VGA ADMR. E CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	**30.459.697/0001-24**	**10.0073504**

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 472304

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 077216/3550308/2013
Endereço: PRAÇA ROBERTO GOMES PEDROSA **Nº:** 01
Complemento: **Bairro:**MORUMBI
Município: SAO PAULO
Ocupação: CLUBE SOCIAL (F-6) E ESTÁDIO (F-3)
Proprietário: SAO PAULO FUTEBOL CLUBE
Responsável pelo Uso: SAO PAULO FUTEBOL CLUBE
Responsável Técnico: EDUARDO REBOUÇAS MONTEIRO
CREA/CAU: 0601415162 **ART/RRT:** 28027230200304288
Área Total (m²): 107562,13 **Área Aprovada (m²):**76624,13
Validade: 20/07/2021
Vistoriador: 1. TEN PM WESLEY GUILHERME ANDRADE DA SILVA
Homologação: CAP PM RUBIA QUEIROZ CURIONI
OBSERVAÇÕES: LOTAÇÃO DO ESTÁDIO 66.671 LUGARES. LOTAÇÃO DO GINÁSIO 1.918 PESSOAS. PROIBIDO O USO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS. MANTER CMAR CLASSE I, IIA.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Sao Paulo, 28 de Julho de 2020

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP"