

## LAUDO DE SEGURANÇA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Brinco de Ouro da Princesa	
Apelido do estádio: Brinco	
Endereço completo do estádio: Av. Imperatriz D. Tereza Cristina, 11 Jd Guarani	
Cidade: Campinas	
Estado: São Paulo	CEP:13100-200
Site: <a href="http://www.guaranifc.com.br">www.guaranifc.com.br</a>	Telefone: (19) 2136-3400
Proprietário: Presidente Sr Ricardo Moisés	
E-mail: <a href="mailto:presidencia@guaranifc.com.br">presidencia@guaranifc.com.br</a>	Telefone: (19) 2136-3418
Gestor do estádio: Marcelo Pratali Tasso	
E-mail: <a href="mailto:marcelotasso@guaranifc.com.br">marcelotasso@guaranifc.com.br</a>	Telefone: (19) 2136-3419
Qualificação profissional do Responsável: Administração de Empresas	
Clube responsável pelo uso: Guarani Futebol Clube	
E-mail: <a href="mailto:guarani@guaranifc.com.br">guarani@guaranifc.com.br</a>	Telefone: (19) 2136-3400
Site: <a href="http://www.guaranifc.com.br">www.guaranifc.com.br</a>	

### IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Marcelo Pratali Tasso	Telefone: (19) 2136-3419
E-mail: <a href="mailto:marcelotasso@guaranifc.com.br">marcelotasso@guaranifc.com.br</a>	
CPF: 336.128.068-07	
Função no Estádio: Superintendente executivo	

### DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 13 de outubro de 2020	Hora: 15h00
-----------------------------	-------------

## INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
<b>1.1.</b> A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia.		
<b>1.2.</b> A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
Observações:		
<b>1.3.</b> O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Trata-se do Sr. Marenilson Salvador da Silva, RG 53.565.468-6, telefone (19)99186-2089.		
<b>1.3.1.</b> Qual a sua qualificação profissional para exercício da função? Técnico em Segurança do Trabalho.		
<b>1.3.2.</b> Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
Observações:		
(Anexar certificado)		
<b>1.4.</b> Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / <i>Stewards</i> ) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Durante o corrente ano, em função da pandemia e ausência de público nos eventos esportivos, não foi possível observar melhoria na qualificação e identificação (com coletes) dos funcionários, bem como sua efetiva participação e envolvimento na orientação de público. As recomendações para essa melhora permanecem.		
<b>1.4.1.</b> Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)		
75 orientadores, considerando a capacidade máxima.		
<b>1.4.2.</b> Proporção entre o número de agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.		
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente):		242

1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
Anexar comprovantes (apólice das 03 (três) últimas partidas)		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Ouvidoria		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
Tumultos: 03 Crises: 0 Lesões por acidente: 0 Lesões por crime violento: 0 Roubos/Furtos: 0		
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Sem alterações dos anos anteriores		
(Se sim, obrigatório anexar)		
1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)		
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
1.10.1. No site da Federação	X	
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X
Observações:		

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.		<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
Observações: <b>18.170 pessoas. AVCB N° 437643, válido até 29/10/2020 (orientado à encaminhar novo AVCB quando de sua emissão. (já providenciado e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros – aguardando.</b>			
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?			
Em análise situacional de cada evento, devem ser eliminados até 1.000 assentos para criação de áreas de isolamentos entre setores.			
1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
01 Arquibancada Superior (Tobogã)	5.020	11	456,3
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
02 Arquibancada inferior e Camarote	2.844	07	406,2
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
09 – Arquibancada Sul	5.193	11	472,0
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
23- Arquibancada Visitante	1400	04	350
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
13- Vitalícias	3.713	08	464,12
<b>Total de Portões</b>	<b>Lotação Total</b>	<b>Total Catracas</b>	<b>Proporção</b>
<b>5</b>	<b>18.170</b>	<b>41</b>	<b>443,17</b>
No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.			
Observações: Os números acima são referenciais, podendo ser alterados conforme a complexidade do evento.			

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

<b>2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS</b>		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples		X
2.1.1.2. Eletrônicas	X	
2.1.1.3. Removíveis	X	
2.1.1.4. Próprias		X
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	
Observações: A conferência pode ser feita pela PM através da sala de arrecadação; Empresa contratada: "BWA". Responsável Sr Itamar Araujo RG 20.031062-8.		
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Sim, são alocadas em faces opostas do Estádio, facilitando a segurança local.		
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Foi recentemente concluído obra de adequação do acesso da Delegação Visitante, que ocorre pela Rua Avelino do Amaral, ao lado do Portão de acesso da torcida Visitante.		
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Foi elaborada rampa móvel de acesso ao Camarote destinado à Delegação Visitante, com acesso a partir do campo de jogo, a qual passa sobre o fosso, não tendo acesso à torcida mandante. Importante providenciar documentação junto ao órgão responsável, das condições de engenharia de tal solução (ART), quando esta rampa passar a ser utilizada, ou seja, quando houver a liberação de público para os eventos.		

2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações:		
2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)		
Observações:		
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Na área do Campo é necessário a adaptação para garantia da segurança da equipe de proteção dos árbitros, produzindo local compatível e com visibilidade.		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
2.11.1. Revista manual	X	
2.11.2. Detector de metais fixo		X
2.11.3. Detector de metais portátil		X
2.11.4. Raio X		X
2.11.5. Reconhecimento facial		X
2.11.6. Relação nominal dos vetados	X	
Observações: Isolamento completo do portão com chave de aço e manutenção com seguranças patrimoniais;		
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
Observações: Possuem os recuos adequados para a realização das revistas.		

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	

Observações: São locais de difícil acesso, utilizados normalmente por indivíduos que querem entrar no estádio para vender gêneros alimentícios. Nesses locais o clube se compromete a manter seguranças patrimoniais particulares do clube, com a orientação de acionamento do policiamento do evento em caso de movimentação anormal.



2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	<b>SIM</b>	<b>PARCIALMENTE</b>	<b>NÃO</b>
	X		

Observações: O mesmo citado no item anterior



*[Handwritten signature]*

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:


Atendido	<input type="checkbox"/>
Atendido com Restrições	<input checked="" type="checkbox"/>
Não Atendido	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

<b>3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO</b>		
<b>3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
Observações: Existe uma central de monitoramento, que possibilita ao policiamento acompanhar pelas câmeras o desenrolar do evento.		
<b>3.1.1. A Central de Comando está instalada em Posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X
Observações: a central de monitoramento possui esses atributos, porém não permite o acesso de torcedores, estando em local visível, porém isolado.		
<b>3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
<b>3.2.1. Baixa resolução</b>		X
<b>3.2.2. Alta resolução</b>	X	
<b>3.2.3. Grava e arquiva as imagens</b>	X (por 15 dias)	
<b>3.2.4. Possibilita impressão de fotos</b>	X	
<b>3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros</b>	X	
<b>3.2.6. Possibilita reconhecimento facial</b>		X
<b>3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento</b>	X	
<b>3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento</b>	X (integrado ao placar)	
<b>3.2.9. Possui sistema de internet e telefone</b>	X	
<b>3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada</b>	X	
<b>3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local</b>	X	
<b>3.2.12. Monitora a área do evento (campo)</b>	X	
<b>3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários</b>		X
<b>3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante</b>	X	
<b>3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante</b>	X	
<b>3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores</b>		X
<b>3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas</b>	X	



(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio).	X parcialmente	
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores	X parcialmente	
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)	X parcialmente	
As câmeras localizam-se nas entradas. Também existe uma câmera móvel que abrange todo o campo e todas as arquibancadas. Inexistem câmeras que mostrem imagens do fosso e dos corredores relacionados às áreas da torcida local. Ao total, sob administração do clube, são 17 câmeras, com 7 destas sendo externas, monitorando área do clube, portaria social e ruas com acesso à torcedores; outras 10 câmeras monitoram o interior do estádio.		
		

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten checkmark]*

<b>4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS</b>			
4.1. Os assentos são numerados?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>Parcialmente</b>
	X		
Observações: Com a pintura das arquibancadas foi feita a numeração dos assentos			
4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
Observações:			
4.2. O estádio possui estacionamento interno?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
	X		
4.2.1. Para carros de torcedores	X		
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios	X		
4.2.3. Para ônibus de torcidas			X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	X		
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X		
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	X		
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X		
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	X		
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X		
4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
	X		
Observações: o fosso que cerca o campo é alto, porém em alguns pontos existem buracos para escoamento de água que facilitam a escalada de torcedores para acesso ao primeiro setor.			
4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
	X		
Observações:			
4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
	X		
4.5.1. Banheiros Masculinos	X		
4.5.2. Banheiros Femininos	X		
4.5.3. Banheiros para PNE	X		
4.5.4. Bares / lanchonetes	X		
4.5.5. Bilheteria	X		
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
		X	
4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	
	X		

Observações: o setor visitante possui divisões de grades altas e fechadas. O emprego de força policial ainda assim é necessário.		
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	SIM	NÃO
		X
Observações: O Clube não cumpre a indicação da FPF no tocante ao isolamento das torcidas organizadas.		
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?	SIM	NÃO
Observações: Não há espaço reservado para torcidas Organizadas		
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
(restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).		
Observações: Em decorrência da pandemia e a não realização de eventos com público, não foi possível verificar a condição atual da situação de isolamento de recipientes destinados à fritura de alimentos, sobretudo na área de camarotes dos torcedores locais. <b>O clube deverá realizar, tão somente, a entrega dos alimentos já preparados</b> , evitando assim, a exposição de material inflamável e de risco, aos torcedores. No tocante aos materiais expostos, foi também observada uma construção (conhecida como esqueleto), a qual, em desuso, passou a ser local de depósito de entulhos e materiais utilizados por torcedores organizados em eventuais confrontos. Tal local deve ser lacrado de forma permanente. Também foram notados alguns materiais como garrafas e ferragens em áreas próximas aos acessos, sendo o clube orientado à realizar a limpeza desses locais, tão logo retomem os eventos com público.		
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
Observações: portão principal: 1 bilheteria, 9 guichês, Tobogã: 1 bilheteria, 7 guichês Visitante: 1 bilheteria, 4 guichês, 6º setor: 1 bilheteria, 2 guichês		

4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	<b>SIM</b> X	<b>NÃO</b>
Observações:		

4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	<b>SIM</b> X	<b>NÃO</b>
Observações: Existem os seguintes pontos: Ótica Helena (Shopping Dom Pedro), Banca do Palácio (Centro), Loja "Akitem" (Jd Aurélia), Banca Teatro (Catedral)		

4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	<b>SIM</b> X	<b>NÃO</b>
Observações:		

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:	
Atendido	<input type="checkbox"/>
Atendido com Restrições	<input checked="" type="checkbox"/>
Não Atendido	<input type="checkbox"/>

### 5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

**ESPAÇO ADEQUADO:** Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

**5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?** **SIM** **NÃO**

atendimento do torcedor em dias de jogo?  SIM  NÃO

**5.1.1. Adequado (Anexar foto)**  SIM  NÃO

**5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)**  SIM  NÃO

Observações: Possui uma sala de confinamento; os banheiros foram reformados, restando faltante ainda uma "saboneteira", para higienização das mãos, no banheiro masculino. Orientado funcionário do clube à providenciar.



**5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)** **SIM** **NÃO**


**5.2.1. Adequado**  SIM  NÃO

Observações: Só em eventos de vulto existe a presença do JECRIM, sendo por esse órgão discriminadas as situações e eventos em que se fará presente. Em eventual presença, é então disponibilizada uma sala junto à administração do Estádio para seu uso.

**5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?** **SIM** **NÃO**

**5.3.1. Adequado (Anexar foto)**  SIM  NÃO

Observações: As ocorrências são conduzidas ao 10º DP


5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)	SIM	NÃO
	X	
Observações:		
		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido





### 3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

#### 3.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas

<b><u>Restrição 1</u></b> Na área denominada “esqueleto”, uma construção inacabada, observou-se depósito de entulhos e materiais utilizados por torcedores organizados em eventuais confrontos.
<b><u>Providências:</u></b> Isolamento completo do acesso ao local, com a construção de muros de alvenaria ou grades que impossibilitem o acesso ao _____, ao menos do andar térreo para o primeiro andar.
<b><u>Prazo:</u></b> 28 de janeiro de 2021.
<b><u>Restrição 2</u></b> Restrição ao acesso às dependências sociais do clube, por estas serem usadas para deslocamento de delegação visitante.
<b><u>Providências:</u></b> Fechamento TEMPORÁRIO dos acessos e conseqüente impedimento de trânsito de pessoas nas áreas sociais do clube, em dias de jogos, com 04 (quatro) horas antes do evento e até ao menos 02 (duas) horas após seu término.
<b><u>Prazo: Indeterminado.</u></b>
<b><u>Restrição 3</u></b> Acesso à área de camarotes tem sido sistematicamente prejudicada, dificultando a vistoria prévia policial para conseqüente abertura dos portões.
<b><u>Providências:</u></b> Portas dos camarotes destrancadas ou funcionário com as respectivas chaves de acesso ao espaço, permitindo acesso irrestrito do policiamento, para devidas vistorias. Não obstante, ampla divulgação aos proprietários de camarote, acerca dos materiais proibidos em Eventos Esportivos bem como as condições de acesso e permanência em Estádios, previstas no Estatuto do Torcedor.
<b><u>Prazo:</u></b> 28 de janeiro de 2021.
<b><u>Restrição 4</u></b> Verificado que alguns torcedores têm tentado passar materiais proibidos e gêneros alimentícios por meio de portão que, a partir da área de camarotes, vê-se a área de estacionamentos para associados.
<b><u>Providências:</u></b> Isolamento completo do portão, com instalação de chapas metálicas que eliminem os vãos de acesso por onde são passados os objetos, além de permanência de funcionário / orientador do clube, com orientação de acionamento do policiamento em caso de movimentação anormal.



**Prazo:**

28 de janeiro de 2021.

**Restrição 5**

Foi desenvolvida uma rampa de acesso removível, que leva do gramado ao acesso dos camarotes de delegação visitante. Esse acesso é utilizado em eventos com público, evitando o contato aproximado da diretoria dos visitantes com torcedores locais, mas só deve ser usada quando sua estrutura estiver aprovada por órgãos de engenharia e fiscalização.

**Providências:**

Tal rampa deverá ter documentação e laudos junto aos órgãos competentes de sua fiscalização (ART). Sendo vedado o uso até que tal documentação seja enviada.

**Prazo:**

28 de janeiro de 2021.





**Parecer:**

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado

Aprovado com Restrição

Reprovado

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

**Observações e Considerações Finais:**

O Presente Laudo visa às garantias preconizadas no Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), sendo a fiscalização direito do Torcedor.

Por diversas vezes, durante mais um ano, tivemos problemas relativos à mobilidade e ocupação do espaço, devido à presença de vendedores ambulantes e estacionamento irregular no entorno do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Assim, fica o Guarani Futebol Clube orientado a solicitar, via Ofício, a presença de órgãos municipais de fiscalização e controle, como EMDEC e SETEC, devendo ser apresentadas cópias desses Ofícios devidamente protocolados no órgão correspondente, quando da solicitação de Policiamento aos Eventos, conforme preconiza o Estatuto do Torcedor.

Em 31 de Janeiro de 2021 será realizada vistoria para verificação das providências correlatas as restrições apontadas e suas novas situações.

**Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:**

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
PAULO GOMES DE SOUZA	CAP PM	Ch Seq Operacional
LEONARDO ANTUNES OZANICH RIBEIRO	CAP PM	AVALIADOR
BRUNO BONATO	1º TEN PM	AVALIADOR
VINÍCIUS BROCK FULLMANN	1º TEN PM	AVALIADOR

Data de emissão do laudo:

**20OUT2020**

Prazo de validade do laudo:

**20OUT2021**

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.




FAGNER ALEXANDRE POMPIANI

Ten Cel PM – Comandante do 1º BAEP




PAULO GOMES DE SOUZA

Cap PM – Ch/Seç Operacional



LEONARDO ANTUNES OZANICH RIBEIRO

Cap PM – Avaliador



BRUNO BONATO

1º Ten PM – Avaliador



VINICIUS BROCK FULLMANN

1º Ten PM – Avaliador



Campeão Brasileiro de 1978

Campinas, 22 de setembro de 2020

Ilmo Sr.  
Major P.M. Fagner Alexandre Pompiani  
1º BAEP

### Vistoria para Laudo de Segurança do Estádio Brinco de Ouro

O Guarani Futebol Clube, entidade esportiva, localizado a Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, nº 11, bairro Jd. Guarani, Campinas-SP, inscrito no CNPJ 46.072.179/0001-93, neste ato representado estatutariamente pelo Superintendente Executivo, Sr. Marcelo Tasso, solicita vistoria para o novo **Laudo de Segurança** do Estádio Brinco de Ouro.



---

Marcelo Pratali Tasso  
Superintendente Executivo  
Guarani Futebol Clube



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

ALVARÁ DE USO

Nº: 634/2020  
PROTOCOLO Nº: 20201100292

REFERÊNCIAS

RAZÃO SOCIAL: GUARANI FUTEBOL CLUBE

RUA / AV.: AV. IMPERATRIZ DONA TEREZA CRISTINA NÚMERO: 11  
BAIRRO: JARDIM GUARANI  
LOTE: 025-UNI QUARTEIRÃO: 1867

NÚMERO DA GUIA: 163515904 VALOR: R\$ 1269,25 MOEDA: REAL  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISSQN Nº : 1059483  
CÓDIGO CARTOGRÁFICO: 3423.52.76.1721.01001

VÁLIDO 29/10/2020  
SEPLURB

CATEGORIA: ENTIDADE INSTITUCIONAL

ATIVIDADE: EAI: ENTIDADE INSTITUCIONAL DE ALTA INCOMODIDADE

SBI: SERVIÇO DE BAIXA INCOMODIDADE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

DIAS ÚTEIS: 06:00 ÀS 24:00

SÁBADOS: 06:00 ÀS 24:00

DOMINGOS / FERIADOS: 06:00 ÀS 24:00

OBSERVAÇÕES

- 1- ESTE ALVARÁ FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADO EM CASO DE ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE, ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO OU RAMO DE ATIVIDADE.
- 2- A PERTURBAÇÃO DO SÓSSEGO PÚBLICO E O DESRÉSPITO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO IMPLICARÁ NA SUA CASSAÇÃO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- 3- ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO NA PRÓPRIA FIRMA, DEVENDO SER APRESENTADO À FISCALIZAÇÃO QUANDO SOLICITADO.
- 4- 9311-5/00 0,00 Gestão de instalações de esportes - ESTÁDIO DE FUTEBOL  
5590-6/03 0,00 Pensões (alojamento)
- 5- PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES A,B,C,D e E 2.393(DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS) PESSOAS, PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES F,G e H 1.400(UM MIL E QUATROCENTAS) PESSOAS, PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES I e J 1.400(UM MIL E QUATROCENTAS) PESSOAS;....
- 6- PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES K,L,M,N,O,P e Q 3.713(TRÊS MIL, SETECENTOS E TREZE) PESSOAS, PARA O TOBOGÁ 5.020 (CINCO MIL E VINTE) PESSOAS; PARA OS CAMAROTES DO SETOR LESTE ABAIXO DO TOBOGÁ 560(QUINHENTAS E SESSENTA) PESSOAS;....
- 7- PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES NORDESTE E NOROESTE 1.400(UM MIL QUATROCENTAS) PESSOAS. PÚBLICO MÁXIMO PARA OS SETORES L,M,N,O,P,Q,R e S (ABAIXO DO TOBOGÁ) DE 2.284(DOIS MIL E DUZENTAS E OITENTA E QUATRO) PESSOAS;.....
- 8- CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO DE 18.170 (DEZOITO MIL, CENTO E SETENTA) PESSOAS, CONFORME AVCB 437643, FL. 1328.
- 9- ALVARÁ DE USO EXCLUSIVO PARA O ESTÁDIO.
- 10- ALVARÁ DE USO PROVISÓRIO, VÁLIDO ATÉ 29/10/2020, CONFORME AVCB Nº 437643, DEFERIDO PELO SR. DIRETOR DECON-SEPLURB EM COTA A FOLHA 1340.
- 11- ESTE ALVARÁ SUBSTITUI O ALVARÁ DE USO DE NÚMERO 202032
- 12- IPTU/TAXAS - Atenção para atualização cadastral e o Lançamento avaliará a situação do Imóvel nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 19 c.c. art 20 da Lei Municipal nº 11.111/01.

CAMPINAS, 20 DE JULHO DE 2020

*Vergínia Ap. Dornelas*  
Matrícula 108304-0





POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 437643



O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 153555/3509502/2014

Endereço: AVENIDA IMPZ DONÁ TERESA CRISTINA

Nº: 11

Complemento: ESTÁDIO DE FUTEBOL Bairro: PROENÇA

Município: CAMPINAS

Ocupação: ESTADIO DE FUTEBOL

Proprietário: GUARANI FUTEBOL CLUBE

Responsável pelo Uso: GUARANI FUTEBOL CLUBE

Responsável Técnico: MENALDO SILVA ALVES

CREA/CAU: 5060480166

ART/RRT: 28027230191444857

Área Total (m²): 12997,82

Área Aprovada (m²): 12997,82

Validade: 29/10/2020

Vistoriador: CAP PM LUIZ FERNANDO MARUCCI BACCIN

Homologação: TEN CEL PM VICTOR DE FREITAS CARVALHO

OBSERVAÇÕES: 1) PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO, SALVO AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE; 2) LOTAÇÃO MÁXIMA: SETOR SULESTE, PARA AS ÁREAS A, B, C, D, E E 2.393 PESSOAS; PARA AS ÁREAS F, G E H 1.400 PESSOAS; PARA AS ÁREAS I E J 1.400 PESSOAS; PARA O SETOR OESTE ÁREAS K, L, M, N, O, P E Q, 3.713 PESSOAS; PARA O TOBOGÃ 5.020 PESSOAS; PARA OS CAMAROTES DO SETOR LESTE ABAIXO DO TOBOGÃ 560 PESSOAS; PARA OS SETORES L, M, N, O, P, Q, R E S (ABAIXO DO TOBOGÃ) 2.284 PESSOAS; PARA OS SETORES NORDESTE E NOROESTE 1.400 PESSOAS. PÚBLICO TOTAL 18.170 PESSOAS; 3) CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 80 E PARÁGRAFO ÚNICO DA PORTARIA Nº CCB-003/800/19, O INTERESSADO DEVERÁ SUBSTITUIR O PROJETO TÉCNICO FÍSICO POR PROCESSO EM FORMATO ELETRÔNICO, ATÉ O FINAL DA VALIDADE DESTA LICENÇA, DE FORMA A NÃO COMPROMETER A SUA RENOVAÇÃO SUBSEQUENTE.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Campinas, 4 de Novembro de 2019



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br), ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

# PLANO DE EMERGÊNCIA

## Guarani Futebol Clube

Av. Imperatriz Dona Teresa Cristina, 11 – Jardim Guarani – Campinas/SP  
CNPJ: 46.072.179/0001-93

Item	Descrição	Página
	PLANO DE EMERGÊNCIA	
<b>1</b>	<b>Objetos</b>	<b>02</b>
<b>2</b>	<b>Condições Gerais</b>	<b>02</b>
2.1	Princípio de Incêndio / Explosão seguida de incêndio	03
2.2	Cenário de Vazamento / Derrames	03
<b>3</b>	<b>Comunicação</b>	<b>05</b>
	PLANO DE ABANDONO	
<b>4</b>	<b>Abandono de Área / Rotas de Fuga</b>	<b>05</b>
<b>5</b>	<b>Prevenção e Combate a Incêndio</b>	<b>06</b>
5.1	Condições Gerais	06
5.2	Extintores de Incêndio e suas Aplicações	07
5.3	Ações em Caso de Incêndios e Explosões	08
5.4	Ações em Caso de Vítimas Fatais	09
5.5	Brigada de Atendimento a Emergência	09
5.5.1	Atribuições dos Integrantes da Brigada de Atendimento	10
5.6	Abandono de Área do Público / Rotas de Fuga	10
<b>6</b>	<b>Treinamentos</b>	<b>12</b>
6.1	Exercícios Simulados de Evacuação de Área	13
6.2	Programa Mínimo de Treinamento para Brigada de Atendimento	13
<b>7</b>	<b>Registro das Situações de Emergências e das Simulações de Ocorrências</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Recomendações gerais</b>	<b>15</b>

## **1 Objetivo**

Documentar as Rotas de Fuga com implantação das ações na ocorrência de Incêndio, Explosão, Desabamento, Derramamento ou Vazamento de produtos químicos agressivos ao Meio Ambiente que possam causar impactos e/ou danos ao Meio Ambiente ou provocar acidentes cujas conseqüências possam resultar em lesões ou perdas materiais.

## **2 Condições Gerais**

O Guarani Futebol Clube seguirá o atendimento conforme condições descritas às emergências de pequeno, médio e grande porte. Solicitará apoio das equipes especializadas em atendimento a emergências do Corpo de Bombeiros, Equipes de Concessionárias de Energia Elétrica e Água/ Esgoto etc e das equipes do órgão ambiental regional.

As medidas a serem tomadas nas situações de emergências no Guarani Futebol Clube seguem no Programa de Atendimento a Emergências, o qual contempla:

- Acidentes, Emergências Médicas, Incidentes;
- Incêndios e Explosões;
- Impactos Ambientais;
- Desastres Naturais;
- Ações provocadas por terceiros: Assalto, Roubo, Vandalismo, Terrorismo, Atos provocados por pessoas desprovidas de razão etc.

Para atendimento de Acidentes de Trabalho de grau leve, o acidentado deverá receber os primeiros socorros após o atendimento no ambulatório. Se houve necessidade de encaminhamento ao hospital, deverá ser levado por um responsável da empresa no veículo particular ou táxi.

Para atendimento de Acidentes de Trabalho grau médio, o acidentado deverá receber os primeiros socorros. O Guarani Futebol Clube deverá providenciar um transporte rápido para o Pronto Socorro/Ambulância.

Para atendimento de Acidente de Trabalho de grau grave, deverão ser comunicados os socorristas responsáveis e os responsáveis constantes no fluxograma. Não mexer na vítima e relatar o maior número de informações possíveis ao resgate. O acidentado deverá ser acompanhado por um responsável do Guarani Futebol Clube. A área do acidente deverá ser isolada para a investigação das causas do acidente.

Para facilitar o atendimento, o fluxograma de acidente será fixado próximo a portaria e no mural da administração contendo os números de telefones de emergência e hospital em que a vítima poderá ser encaminhada.

Caso ocorra acidente de trabalho com vítima fatal, a área deverá ser preservada para a realização de perícia pela Polícia Técnica, Gerência Regional do Trabalho e Emprego – GRTE etc.

**A perícia técnica deverá ser acompanhada por advogado criminalista constituído pelo Guarani Futebol Clube. O relatório deverá ser entregue às autoridades competentes, elaborado com assistência jurídica com aprovação do Guarani Futebol Clube.**

## **2.1 Princípio de Incêndio / Explosão Seguida de Incêndio**

Em caso da ocorrência de princípios de incêndio, de situação de emergência de pequeno porte no Guarani Futebol Clube, utilizará os próprios recursos materiais e humanos – Brigada de Atendimento de Emergência – para o primeiro combate, conforme treinamento específico.

A Brigada de Atendimento de Emergência atuará sob o comando do responsável pela área de segurança do trabalho e, na falta desta, sob o comando do responsável pela equipe presente no local. Ela utilizará, prioritariamente, os recursos materiais e/ou equipamentos disponível nos locais de serviço.

Todas as atividades em execução ou por executar na área onde esteja caracterizada a situação de emergência devem ser paralisadas de imediato e reiniciadas somente após de cessada a emergência e liberação da área.

## **2.2 Cenários de Vazamentos / Derrames**

Em possíveis situações de vazamentos / derrames de líquidos de pequeno porte, o acidente deverá ser comunicado ao responsável constante no fluxograma e ser providenciada a contenção do vazamento. Realizada a mitigação e/ou contenção imediata do líquido, com a utilização de areia ou serragem, o produto deverá ser colocado em recipiente adequado para tal fim, identificado e transportado para sua destinação final aprovado por órgão competente.

Em possíveis situações de vazamentos de gases contidos em cilindros (GLP, acetileno, oxigênio) que não possam ser controlados com fechamento da válvula, o cilindro com vazamento deverá ser segregado em local isolado até a remoção do mesmo pelo fornecedor. A área onde estiver posicionado temporariamente o cilindro com vazamento deverá ser isolada e sinalizada. Tal ocorrência deverá ser imediatamente comunicada aos responsáveis constantes no fluxograma.

### **a) Vazamento / derrame de óleo lubrificante, óleo combustível hidráulico, graxa**

#### **Vazamento / Derrame de pequeno porte:**

São pequenos vazamentos em equipamentos veículos que não envolvem uma grande área. Providências tomadas:



- Conter o vazamento no solo / piso colocando materiais absorventes;
- Coletar o resíduo contaminado (serragem e solo) em recipientes adequados e sinalizados e, em seguida, encaminhá-lo ao depósito de resíduos contaminados;

Contatar os responsáveis para providenciar a manutenção do equipamento / veículo.

#### **Vazamento / Derrame de grande porte:**

São grande derrames / vazamentos provenientes de rompimento de reservatórios em equipamentos. Acidentes envolvendo caminhão comboio, que possam atingir grandes áreas. Providências tomadas:

- Contatar os responsáveis para providenciar recursos para formar barreiras de contenção do vazamento para solo e água, com terra ou serragem;
- Time de produção coletar o resíduo contaminado (solo e serragem) para caçamba e/ou tambores. Encaminhá-los para o depósito temporário de materiais contaminados até que possam ser transportados para depósito licenciado para tal fim de acordo com orientações do órgão ambiental.

#### **b) Rompimento de Tubulação Subterrânea**

Rompimento de tubulação de óleos ou materiais contaminados

- Os responsáveis providenciarão equipamentos e máquinas para conter temporariamente o produto derramado, concomitantemente solicitará o apoio da Brigada de Atendimento de Emergência ou da equipe de emergência para ajudá-los na colocação de materiais absorventes (areia, argila) para absorção do material escoado da tubulação.
- Caso o vazamento não possa ser contido apenas com os materiais absorventes, deverá ser solicitado caminhão tanque para succionar e conter o produto derramado.
- Preencher e emitir a documentação necessária para o transporte do produto derramado.
- Os responsáveis acompanharão o transporte, a disposição final do produto derramado, a emissão e o arquivamento da documentação específica de controle.

**Rompimento de tubulação de gás**

- Deverá ser solicitado o apoio da Brigada de Atendimento à Emergência;
- O líder da Brigada de Atendimento à Emergência acionará o Corpo de Bombeiros da região, se for o caso;

A brigada de Atendimento à Emergência evacuará todos da área, observando que tal deslocamento deverá ser feito pelas rotas de fuga e em sentido contrário aos ventos predominantes naquele horário na região;

- O líder da Brigada de Atendimento à Emergência elaborará o relatório referente a este tipo de ocorrência.

### **3 Comunicação**

#### **a) Comunicação em Emergências Internas**

Para os casos de emergências internas a empresa utilizará:

Rádios Transmissores – Receptores

Telefones.

A comunicação será sucinta informando o local do acidente, o tipo de acidente e o nome do informante. Será o responsável pela comunicação o colaborador que tomar ciência da ocorrência.

#### **b) Comunicação em Emergências Externas**

Para os casos de emergências externas a empresa utilizará telefones.

##### **b.1) Responsável**

Qualquer colaborador que tenha recebido autorização dos responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9.

## PLANO DE ABANDONO

### 4 Abandono de Área

- Ao tomar conhecimento da ocorrência de situação de emergência, a Segurança do Trabalho comunicará o fato ao Guarani Futebol Clube, que informará a todos da necessidade de abandono da área afetada.
- Em seguida pelo sistema de som integrado do estádio será comunicado a todos que encontram-se na área afetada que terão que abandonar a área por motivo de emergência e deverão utilizar as rotas de fuga. Concentrar-se em pontos determinados de encontro para aguardar outras orientações
- Os demais situados em áreas não afetadas suspenderão das atividades, desligarão os equipamentos/máquinas e permanecerão no local de trabalho aguardando outras instruções.
- O abandono de área deverá ser feito em conformidade com as orientações dadas em treinamentos específicos realizados periodicamente para os colaboradores da empresa e eventuais sub-contratadas e, também, de acordo com aquelas dadas durante ou após o conhecimento da ocorrência da situação de emergência.

### 5. Prevenção e Combate a Incêndio e Explosão

#### 5.1 Condições Gerais

É obrigatória a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as necessidades de Prevenção e Combate a Incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos situados no Guarani Futebol Clube;

O Guarani Futebol Clube possui:

- Equipamento para combater o foco inicial de incêndio
- Pessoas treinadas para o uso correto dos equipamentos de combate ao fogo.

Os locais de ocupação coletiva do Guarani Futebol Clube possuem portas com aberturas no sentido da saída

Tão logo o incêndio for detectado, são tomadas as seguintes providências:

- Comunicar os responsáveis constantes no fluxograma;
- Contato imediato com o Corpo de Bombeiros quando necessário;
- Desligamento da rede de energia elétrica quando possível;
- Utilização imediata dos meios disponíveis para combater o incêndio;

O Guarani Futebol Clube contará com equipes de colaboradores organizadas e especialmente treinadas na correta utilização do material disponível para o primeiro combate ao fogo;

Durante o horário de trabalho, a equipe de combate a incêndio será constituída basicamente pelos componentes de sua administração, com comprovação do treinamento em certificado.

Fora do horário de trabalho, a equipe será constituída pelos integrantes da equipe da Segurança Patrimonial, com comprovação do treinamento em certificado.

Nunca empregar água para extinguir incêndios em equipamentos elétricos energizados.

O Guarani Futebol Clube contará com extintores portáteis distribuídos conforme projeto de combate a incêndio. Dever ser mantida na administração do Guarani Futebol Clube uma relação de extintores atualizada informando tipo, capacidade, data da última recarga, localização etc.

A areia pode ser usada como complemento no combate ao incêndio.

É proibida a execução de eventuais serviços de soldagem e corte a quente nos locais onde estejam depositadas, ainda que temporariamente, substâncias combustíveis, inflamáveis e explosivas sem a presença de um extintor de incêndio de Pó Químico Seco ou Gás Carbônico.

## 5.2 Extintores de Incêndio e suas Aplicações

Os extintores serão inspecionados mensalmente, verificando-se o seu aspecto geral e condições de funcionamento.

Os extintores serão colocados em locais com as seguintes características:

- Fácil visualização
- Fácil acesso
- Com menos probabilidade de ser bloqueado pelo fogo
- Protegido contra intempéries

Os extintores não devem ter sua parte superior localizada a mais de 1,60m acima do nível do piso.

A tabela abaixo apresenta a relação de extintores de incêndio relacionando-se com as classes de fogo para as quais são mais eficientes.

CLASSE DE FOGO		TIPO DE EXTINTOR			
CLASSE	TIPO DE COMBUSTÍVEL	ÁGUA	CO2	PÓ QUÍMICO	
A	Sólidos em geral (madeira, tecido, papel, plástico e etc. ...)	ÓTIMO	NÃO	FRACO	
B	Líquidos inflamáveis (gasolina, álcool, diesel, acetona, etc...)  Gases Combustíveis (metano, butadieno, eteno GLP, etc..)	NÃO	FRACO	ÓTIMO	
C	Fogo em equipamento elétrico energizado - EEE	NUNCA	ÓTIMO	BOM	
D	Metais Pirofóricos.	NUNCA	NUNCA	NUNCA	
ÓTIMO: Agente extintor mais adequado.		BOM: Agente extintor atende com deficiência.	FRACO: Agente extintor atende com bastante deficiência.	NÃO: Agente extintor não atende.	NUNCA: Não utilizar o agente extintor.

### 5.3. Ações em Caso de Incêndio e Explosão

Na ocorrência de incêndios ou explosões, imediatamente os responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9 deverão ser informados.

Além desses setores, a comunicação será feita ao Líder da Brigada de Atendimento a Emergência que tomará as seguintes providências:

- Avaliará a gravidade da situação;
- Definirá, em função desta gravidade, o meio mais apropriado para o combate ao incêndio, solicitando à Administração da Unidade de Negócio a chamada do Corpo de Bombeiros, caso necessário;
- Iniciará o combate ao princípio de incêndio;
- Verificará a existência de vítimas;

- Definirá o socorro apropriado;
- Iniciará a prestação de Primeiros Socorros;
- De acordo com a gravidade, encaminhará os colaboradores a um local seguro, através da rota de fuga estabelecida para o local (ponto de encontro).
- Comunicará a Concessionária envolvida, quando for o caso;
- Comunicará a ocorrência do sinistro aos responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9;
- Investigará e registrará a ocorrência – Relatório de Emergência.

#### **5.4. Ações em Caso de Vítima Fatal**

- Os responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9 serão comunicados;
- O Guarani Futebol Clube, assessorado por advogado, comunicará a ocorrência à autoridade policial competente;
- O local do acidente é isolado, mantendo suas características até a liberação pela autoridade policial competente e pelo Ministério do Trabalho e Emprego quando necessário;
- A comunicação as pessoas e órgãos competentes necessários será efetuada com base nas informações constantes do no fluxograma de acidente do Guarani Futebol Clube.

#### **5.5. Brigada de Atendimento a Emergência**

A brigada de Atendimento à Emergência será composto por colaboradores das diversas áreas, que devem necessariamente ser treinados para combater incêndios e situações e emergência de pequeno porte.

A brigada de Atendimento a Emergências será composta por colaboradores do efetivo permanente do Guarani Futebol Clube. Será formada por uma equipe heterogênea, abrangendo pelo menos um colaborador representante de cada tipo de atividade funcional do Guarani Futebol Clube, onde existia o risco de emergências.

A Coordenação da Brigada de Atendimento a Emergência será indicado pelos responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9, bem como o designado para a elaboração do relatório de avaliação da ocorrência;

Os treinamentos de Primeiros Socorros serão ministrados por Médico do Trabalho ou empresa contratada que possua profissional legalmente habilitado para realizá-los;

Os treinamentos sobre atendimentos a emergências (combate a incêndio, derramamentos, vazamentos, etc) com possível impacto ambiental serão ministrado por empresa contratada que possua profissional habilitado para realizá-los;

#### 5.5.1 – Atribuições dos integrantes da Brigada de Atendimento a Emergência

- a) **LIDER DA EQUIPE:** É da sua responsabilidade orientar, no local de ocorrência do sinistro, a Brigada de Atendimento a Emergência para que eles possam: controlar a emergência, combater e extinguir o incêndio, etc. Também tem por obrigação comunicar imediatamente as responsáveis constantes no fluxograma, a ocorrência do evento indesejado.
- b) **COLABORADOR:** É de a sua responsabilidade atuar sob o comando do Líder da Equipe, observando as regras preventivistas dadas nos treinamentos a que foi submetido, para executar as ações de controle de emergência e de combate e extinção de princípio de incêndio.

#### 5.6. Abandono de Área ao Público/Rotas de Fuga

Considerando os seguintes setores do Estádio:

**SETOR SUL:** Arquibancada da cabeceira Sul- Capacidade de 6.248 pessoas sentadas.  
Acesso ao Público através da Av. Imperatriz Tereza Cristina- Portões Centrais.

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA DO PORTÃO
1	Polícia Militar- 35° BPMI- Sala de comando	2,25 m
2	Policimento Preventivo	2,25 m
3	Acesso: Veículos de Emergência	4,90 m
4	Setor Sul- Arquibancada- Cabeceira Sul	2,12 m
5	Setor Sul- Arquibancada- Cabeceira Sul	2,12 m
6	Setor Sul- Arquibancada- Cabeceira Sul	2,15 m
7	Para acesso, abertura do portão quando necessário	2,15 m

Ao final de cada jogo/ evento, as catracas destes portões serão removidas.

Estes portões atendem a saída do público da arquibancada da Cabeceira Sul e subsidiariamente atendem também a saída do público dos setores de associados e das cadeiras cativas em face das escadas existentes que levam o público pelo fosso, que é dotado de boa dimensão sendo a largura de 5,00 metros.

Conforme a demanda de cada jogo ou em situações de emergência, todos estes portões serão totalmente abertos e a saída do público monitorada pela equipe de apoio e de segurança.

**SETOR OESTE:** Cadeiras Vitalícias- Capacidade 3.713 pessoas sentadas.

Acesso ao Público através da Av. Imperatriz Tereza Cristina

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA PORTÃO
08	Cadeiras Vitalícias	1,20 m
08 A	Abre somente em Emergências	3,15 m
09	Atletas- Policiais e outras Autoridades	1,20 m
10	Camarotes e Cadeiras Vitalícias	1,85m
11	Acesso Restrito- Eventuais Emergência	1,20 m
11 A	Abre somente em situações de Emergência	3,15 m
12	Equipamentos e Materiais da Imprensa televisada	1,20 m
13	Cadeiras Vitalícias e Sócio Torcedor	1,85 m

Ao final de cada jogo/ evento as catracas destes portões serão removidas e atendem a saída do público do setor de Associados/ Cadeiras Vitalícias.

Conforme a demanda de cada jogo ou em situações de emergência, todos estes portões serão totalmente abertos e a saída do público monitorada pela equipe de apoio e segurança.

**SETOR NORTE:** Cabeceira Norte- Torcedores Visitantes- Limitado a 1.400 pessoas em razão da abertura do portão de saída.

Acesso do público a este setor somente através da Rua Avelino do Amaral.

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA DO PORTÃO
14	Setor Norte- Arquibancada- Cabeceira Norte	4,60 m

Ao final de cada jogo/ evento, as catracas destes portões serão removidas, permanecendo totalmente liberada a saída do público, sendo monitorada por equipe de apoio e segurança desde a descida pela arquibancada até a saída para a rua.

O público desde setor acessa e sai por túnel de espessura de 5,00 metros de largura e 2,22 metros de altura totalmente desobstruídos e monitorados por câmeras de vídeo a partir da sala de monitoramento do circuito interno de imagens onde permanece a cada jogo/ evento um Policial Militar escalado para esta finalidade.



**Emergência:** Havendo situações de emergência neste local os portões de ambos os lados do fosso deverão ser abertos, uma vez que cada um deles há uma equipe de apoio e segurança que ficam de posse das chaves dos cadeados e ao sinal do Policial Militar, abrem imediatamente o acesso.

**SETOR LESTE:** Arquibancada Tobogã- Camarotes – Debaixo do Tobogã.

Arquibancada Tobogã- Capacidade 5.020 pessoas.

Camarotes- Capacidade de 560 pessoas.

Debaixo Tobogã- sócio torcedor- 2284 pessoas

Acesso do público a este setor através da Av. Guarani.

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA DO PORTÃO
19	Setor Leste- Arquibancada Tobogã- Lado Direito	4,10 m
20	Sob Tobogã- Camarotes e Sócio Torcedor	5,00 m
21	Arquibancada Tobogã- Lado Esquerdo	3,40 m

Ao final de cada jogo/ evento, as catracas destes portões serão removidas, permanecendo totalmente liberada a saída do público, sendo monitorada por equipe de apoio e segurança que são estrategicamente escalados, orientados e treinados para os casos de emergência.

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA DO PORTÃO
16	Acesso aos Portadores de Necessidade Especiais	1,50 m
17	Acesso ao Camarote para Agremiação Visitante	2,70 m
18	Camarote- Empresas Patrocinadoras	1,50 m

Nestes portões, são escaladas equipes de apoio e segurança, que são orientados para em situações de emergência abrirem os portões para contribuir para o abandono do público, inclusive de outros setores se necessário.

**SAÍDAS GERAIS:** Considerando a capacidade limitada do Estádio que é de 18.588 pessoas, fica determinado que o abandono em situação de urgência e emergência dar-se-a no prazo de 8 (oito) minutos.

Para que isso seja possível, será necessário que todos os portões de acesso, estarão abertos e monitorados com funcionários ou agentes de segurança.

Cálculo das saídas=  $\frac{18.588}{504} = 36,88$  m

504

Saídas Disponíveis

Tabela abaixo

PORTÃO	ACESSO	ABERTURA DO PORTÃO
2	Policiamento Preventivo	2,25 m
3	Acesso: Veículos de Emergência	47,90 m
4	Setor Sul- Arquibancada- Cabeceira Sul	2,12 m
7	Para acesso, abertura do portão quando necessário	2,15 m
08	Setor Associados	1,20 m
08 A	Abre somente e Emergências	3,15 m
09	Atletas- Policiais e outras Autoridades	1,20 m
10	Camarotes e Cadeiras Vitalícias	1,85 m
11	Acesso Restrito- Eventuais Emergências	1,20 m
11 A	Abre somente em situações de Emergência	3,15 m
12	Equipamentos e Materiais da imprensa televisada	1,20 m
13	Cadeiras Vitalícias e Sócio Torcedor	1,85 m
14	Setor Norte- Arquibancada- Cabeceira Norte	4,60 m
19	Setor Leste- Arquibancada Tobogã- Lado Direito	4,10 m
20	Sob Tobogã- Camarotes e Sócio Torcedor	5,00 m
21	Arquibancada Tobogã- Lado Esquerdo	3,40 m
16	Acesso aos Portadores de Necessidade Especiais	1,50 m
17	Acesso ao Camarote para Agremiação Visitante	2,70 m
18	Camarote- Empresas Patrocinadoras	1,50 m
Total		49,20 m

Conforme mostra a tabela, as saídas de emergência são suficientes para escoamento em 8 minutos, devendo estar em perfeitas condições de funcionamento.

#### **DAS ESCADARIAS**

Todos os setores são contidos de escadarias de boas dimensões que são devidamente identificadas por placas indicativas, corrimão apara corpo e setas indicativas.

Em situação de emergência a equipe e segurança estão devidamente orientados a se postarem nestas escadas e auxiliarem o abandono do público, para que o façam em segurança.

#### **Observação:**

O plano de acessibilidade e de acomodação do público a este Estádio poderá ser alterado visando ampliar e melhorar os acessos e acomodações dos setores acima mencionados, que por consequência o plano de abandono em situações de emergência também poderá ser alterado de forma positiva e eficaz.

#### **6 - Treinamentos**

Os treinamentos e reciclagem dos componentes da Brigada de Atendimento a

Emergências serão realizadas de forma trimestral ou de forma imediata caso um componente seja desligado da empresa; os registros deles ficarão arquivados em local adequado.

### 6.1 – Exercícios Simulados de Evacuação de Área

O programa de treinamento para os exercícios simulados para evacuação de área em situação de emergência deverá atender aos seguintes itens:

- Verificar a eficácia dos procedimentos estabelecidos para estes tipos de eventos;
- Observar a necessidade para implementar ações para melhoria;
- Verificar a necessidade de promover treinamentos ou reciclagens para determinados grupos de colaboradores;
- Observar o fluxo de comunicação e o tempo gasto para atendimento desde o momento da ocorrência até a chegada da equipe de emergência ao local do sinistro;
- Observar o nível de conscientização da importância do exercício de simulação em todos os níveis hierárquicos do GUARANI FUTEBOL CLUBE;
- Observar o cumprimento ou não do calendário estabelecido regularmente para os exercícios de simulação de evacuação da área;

**Plano Simulado de Emergência Anual**

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Simulados		X				X				X		

### 6.2. Programa de Treinamento Mínimo para a Brigada de Atendimento e Emergência

- Primeiros Socorros para atendimento às vítimas;
- Deslocamentos e transporte de vitimas em macas;
- Conhecimento das Classes de Fogo;
- Conhecimento do Triângulo de Fogo;
- Tipos de extintores de incêndio;
- Identificação dos tipos de extintores específicos para Combate ao Fogo;
- Técnicas de Combate a incêndio;
- Contenção de Derramamentos/ vazamentos de Produtos Químicos;
- Rotas de Fuga, Pontos de Encontro e Pontos de Embarque, quando houver.

## **7. Registro das Situações e dos Simulados de Ocorrência de Emergência**

As situações de emergências são registradas, para investigação da causa e proposta de ação corretiva.

Após os atendimentos das ocorrências de emergência, estas serão analisadas pelos responsáveis constantes no fluxograma no capítulo 9 ou pela frente de serviço onde ocorreu o evento indesejável pela Segurança do Trabalho.

Quando for necessário será emitido um relatório de Não- Conformidade(s), no qual será estabelecido prazo para tratamento dela(s).

Caso ocorra acidente envolvendo vítimas devesa ser preenchido Relatório de Acidente, cujo conteúdo será analisado pelo setor competente para evitar a repetição de ventos similares.

Nas situações em que haja a possibilidade de ocorrência de acidentes ou impactos ambientais são realizados Exercícios de Simulação de Emergências e registradas por profissional competente no formulário- Simulações de Emergências, com o objetivo de verificar:

- Desempenho pessoal;
- Tempo de resposta;
- Eficácia do Programa de Atendimento a Emergência.

Quando o resultado da simulação não for satisfatório, são identificadas as causas e tomadas as ações corretivas necessárias.

## **8. Recomendações Gerais**

Nos locais de trabalho onde não é possível acionar o Corpo de Bombeiros, o Coordenador da Brigada mantém registro e contato com a Defesa Civil mais próxima, ou local do acidente, quando a situação assim exigir.

Em casos de acidentes com vítimas que requeiram atendimento clínico especial, será mantido registro de Hospitais e instituições especializadas da região, os mais próximos possíveis.

O Guarani futebol Clube possui 2 ambulatórios próximos ao setor da Administração. Possui também 1 desfibrilador fixo e outros conforme necessidade em ambulâncias. Em dias de jogos, a cada 10.000 ingressos colocados à venda, há duas ambulância para pronto atendimento, atendendo o Estatuto do Torcedor.

O Ponto de Encontro fixo é em frente à área Administrativa, podendo ser utilizado o espaço na Praça da Nossa Senhora Aparecida.


## HOSPITAL MAIS PRÓXIMO

(7 minutos)

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Av. Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália – Campinas/SP

Telefone: (19) 3272-3066



Guarani Futebol Clube

Avenida Guarani, 800 - Jardim Guarani, Campinas - SP, 13100-211

Siga na direção norte na Av. Guarani em direção à Av. Imperatriz Dona Tereza Cristina  
8 s (42 m)

Continue na Av. Imperatriz Dona Tereza Cristina até Rua Barão de Paranapanema  
57 s (290 m)

Pegue a R. Uruguaiana até Av. Aquidaban  
3 min (1,0 km)

Pegue a Via Expressa Waldemar Paschoal até Av. Pref. Faria Lima  
4 min (2,2 km)

Hospital Municipal Doutor Mário Gatti

Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Parque Itália, Campinas - SP, 13036-902

# Marenilson Salvador da Silva

---

## Dados Pessoais:

35 anos, Habilitação Categoria: A/D.

Endereço: Avenida Coaciara 1101, Bloco 06, AP 34, Parque D. Pedro II, Campinas SP.

Telefone: (19)99186-2089 / Recado: (19)3226-1820

E-mail: [marenilsonsilva@gmail.com](mailto:marenilsonsilva@gmail.com)

---

## Escolaridade:

- Ensino Médio Completo;
  - Técnico de Segurança do Trabalho (Cotuca - Unicamp);
  - Engenharia Civil, Anhanguera Educacional (Cursando 9º Semestre).
- 

## Outros Cursos:

- Informática – Básica;
  - Bombeiro Profissional Civil;
  - FTBA- Formação Técnica de Bombeiros para Aeródromo
- 

## Experiência Profissional:

Empresa: Aeroportos Brasil Viracopos (Aeroporto Internacional de Viracopos)

Função: Bombeiro de Aeródromo Condutor de Viatura de Combate a Incêndio,


Período: 2007 à Atual.

---

Empresa: Alternativa Refrigeração e Ar Condicionado

Função: Técnico de Segurança do Trabalho.

Período: Julho de 2013 à Maio de 2014 .



UNICAMP

## COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS

Autorização de Funcionamento - Lei no. 7.655 de 21/12/1962

O Diretor do Colégio Técnico de Campinas da Universidade Estadual de Campinas, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o inciso V/II do Artigo 24 da Lei Federal 9.394/96, Decreto Federal 5.154/04, Resolução CNE/CEB 04/99 e 01/05, parecer CNE/CEB 11/08, Indicação CEE 08/00 e Deliberação CEE 79/08, tendo em vista a conclusão, em 30 de julho de 2012, do curso técnico em Segurança do Trabalho - Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, autorizado pelo Parecer do CEE 296/04, confere o título de


**TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

<sup>a</sup>


**Marenilson Salvador da Silva,**

brasileiro, natural de Bom Jardim/PE, nascido em 19/10/1983, RG no 53565468-6/SE e outorga-lhe o presente diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Campinas, 06 de Agosto de 2012.

  
Maria Cristina Oliveira  
Secretária

RG. 18.025.599

  
Prof. Angela Salvucci  
Diretora de Ensino

RG. 13.933.028 - Matrícula 286525

  
Diplomada

**PERFIL PROFISSIONAL**


O Técnico em Segurança do Trabalho está habilitado para atuar como elemento de ligação entre os diversos setores de uma empresa, analisando e avaliando as condições de trabalho, identificando pontos de riscos de acidentes pessoais, materiais, ambientais e de doenças ocupacionais, implantando ações corretivas com o objetivo de minimizá-los; planejar e elaborar normas e instruções de trabalho de forma a incluir e reforçar comportamentos seguros na realização das tarefas diárias; realizar auditorias, identificando a necessidade e recomendando o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; emitir relatórios que subsidiem as decisões necessárias ao planejamento da eliminação de riscos na implantação de novos empreendimentos e à correção de irregularidades, sugerindo estratégias e atuando na área de educação preventivo-orientada; inspecionar e assegurar o funcionamento e a utilização dos recursos de segurança; avaliar e propor condições de higiene e segurança do trabalho, objetivando a integridade física do trabalhador, com medidas que visem a eliminação dos acidentes através de promoção de condições seguras de trabalho; identificar elementos da realidade social na qual está inserido que determinam as necessidades de saúde da população e/ou empresa; promover a sua contínua atualização; promover processo de integração social e profissional.


MÓDULO I	MÓDULO II	MÓDULO III	MÓDULO IV
Direito e Legislação Princípios de Tec. Industrial Higiene Industrial Segurança do Trabalho Informática Aplicada Matemática Aplicada Inglês Instrumental Química Instrumental Física Instrumental Biologia Instrumental Comunicação e Expressão	Desenho Técnico Assist. p/ Comp. Normas de Seg. do Trabalho Princípios de Tecnologia Industrial Higiene Industrial Ambiente e as Doenças do Trabalho Segurança do Trabalho Tec. na Prev. e no Controle a Sinistro I Comunicação e Expressão Psicologia do Trabalho	Gestão Empresarial Normas de Seg. do Trabalho Princípios de Tecnologia Industrial Higiene Industrial Ambiente e Doenças do Trabalho Segurança do Trabalho Ergonomia Tec. na Prev. E no Comb. a Sinistros II Gerenciamento de Riscos	Normas de Segurança do Trabalho Higiene Industrial Segurança do Trabalho Proteção Ambiental Ergonomia Tec. na Prev. e no Combate a Sinistro III Gerenciamento de Riscos Gestão da Qualidade Projetos Interdisciplinares
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	34 34 34 34 34 68 34 34 34 34	34 34 34 34 34 68 34 34 34	34 34 68 34 34 34 34 34 34
<b>CARGA HORÁRIA</b> 374h	<b>CARGA HORÁRIA</b> 340 h <b>ESTAGIO SUPERVISIONADO</b> 200h	<b>CARGA HORÁRIA</b> 340h	<b>CARGA HORÁRIA</b> 340 h <b>ESTAGIO SUPERVISIONADO</b> 260h
<b>ESTAGIO SUPERVISIONADO</b> 460h <b>CARGA HORÁRIA TEÓRICA</b> 1394h <b>CARGA HORÁRIA TOTAL</b> 1654h			

No. do registro/Visto confere sob no. 012569605035  
 Publicação Informatizada. [www.educacao.sp.gov.br/link/gdae](http://www.educacao.sp.gov.br/link/gdae)  
 Conforme resolução 108 publicada no D.O. de 26/08/02 e  
 Portaria Conjunta CCGSP/CE/ENP publ. DO. 29/09/02.

Termo de Expedição  
 Expedido sob nº 001/2012  
 Livro nº. 09 fls. 045.

Observações Gerais: Este Diploma só é válido juntamente com o Histórico Escolar.

  
 Prof. Angela Salvucci  
 Diretora de Ensino  
 RG. 13.933.028 – Matrícula 286525

  
 Maria Cristina Oliveira  
 Secretária  
 RG 13.025.539





## Relação Funcionários jogos Brinco de Ouro

Nome	Função
Marcelo Pratali Tasso	Coordenador
Geraldo Do Carmo Pereira	Coordenador
Fabiano Barreto Da Silva Faria	Fiscal
Robson Henrique Da Silva	Eletricista
Luiz Teixeira	Apontador (A)
Lauricélia Conceição Alves	Apoio Aos Camarotes
Daniela Da Silva Barbosa	Secretaria
Cristina Teixeira Rosso Campos	Resp. Distrib. Bebidas E Lanches
Claudemir Bortolucci	Gramado
Francisco A. G. De Souza	Fechamento Do Evento
Maria Lucia Arantes	Limpeza
José Januario Da Silva	Limpeza
Walter Patrício De Freitas	Estacionamento
Irani Ferreira Dos Santos	Estacionamento
Alexandre B. Mancila	Estacionamento
Gustavo Arante	Estacionamento
Andre Luiz Das G. De Souza	Estacionamento
Alvaro Sergio Carmassi	Estacionamento
Rogério Morão	Estacionamento
Luiz Gustavo Nunes Toledo	Segurança
José Anotnio Barbaresco	Visitante - Catraca
Leticia Maria Do Carmo Pereira	Apoio Na Distrib. De Alimento
Elizeu Veronezi	Imprensa / Deficiente
José Roberto Cidadão	Recepção Camarote Visitante
Cleidimar Maria Da Silva	Vitalicias - Catraca
Jair Pires	Vitalicias - Catraca
Larizza Pires De Campos	Vitalicias - Catraca
Leticia Maria Silva	Vitalicias - Orientador
Adão De Souza Lima	Tobogã Superior - Catraca
Alan R. Alves C. Dos Santos	Tobogã Superior - Catraca
Jilmar Rodrigues Dos Santos	Tobogã Superior - Catraca
Edimar Sousa Da Silva	Tobogã Superior - Catraca
Dejair A Silva E Silva	Tobogã Inferior - Catraca
Walter Patrício De Freitas Jr	Tobogã Inferior - Catraca
Fausto Simoes Jr	Tobogã Orientador
Ricardo Da Silva	Tobogã Orientador
Franciele Cristina Arantes	Principal - Catraca
André Paulo Rocha	Principal - Catraca
Marcos Antonio De Souza Jr	Principal - Orientador
Juliana R. De Oliveira Mengaldo	Principal - Orientador
Lindomar Batista De Aguiar	Maqueiro
Israel Ferreira Brito	Maqueiro
Jesus Batista De Aguiar	Gandula Linha Do Tobogã
Gabriel De Oliveira	Gandula Linha Do Tobogã
Marcelo Silva De Moraes	Gandula Linha Das Vitalicias
Natalino Moreira De Souza	Gandula Linha Das Vitalicias
Manoel Carlos G De Aguiar	Gandula Do Gol Cabeceira Norte
Moisés Gonçalves De Aguiar	Gandula Do Gol Cabeceira Sul
Dalila Pires	Arrecadação
Esler Pedersoli	Arrecadação

## PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)



PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES **GUARANI FUTEBOL CLUBE -SP X GRÊMIO ESPORTIVO BRASIL -RS**, NO ESTÁDIO BRINCO DE OURO, VÁLIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2020.



### PLANO DE AÇÃO Nº 03/2020

#### Informações Gerais

Partida:	GUARANI X BRASIL-RS
Competição:	Campeonato Brasileiro Série B
Rodada:	09
Data:	12/09/2020
Horário:	11h
Local	Estádio Brinco de Ouro
Abertura dos Portões:	

#### Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	18.170
Ingressos disponíveis à venda:	0
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheterias abertas no dia da partida:	
Estimativa de público:	
Credenciamento:	Portão 09
Portão de acesso para serviços:	Portão 09
Portão de acesso para imprensa:	Portão 09
Portão de acesso delegações:	Portão 13
Local para delegação visitante:	Portão 13
Portão de acesso arbitragem:	Portão 13
Estacionamentos internos:	Portão 13
Portões de acesso e setores de público geral:	
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	

Quantidade de catracas por portão:	
Quantitativo de catraqueiros:	
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	
Quantitativo de orientadores:	
Quantitativo de segurança privada:	07 seguranças
Quantitativo de brigadistas:	02 brigadistas
Médico <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	1 médico
Enfermeiro-padrão <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 enfermeiros
Ambulância <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 ambulâncias
Ações de Marketing no entorno do estádio:	Não
Ações de Marketing no estádio:	
Ouvidoria:	Gustavo Prado – 19 2136-3400
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	-

### Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	
Estimativa de Público:	
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	
Portões de acessos:	
Observações:	-

### Federação Estadual

Delegado da partida:	-
Quantitativo de orientadores/fiscais:	-
JECRIM:	-

Ambulâncias:	-
Informações:	-

### Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	Placar Eletrônico
Sistema de som:	Sim
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	Sim
Assentos marcados:	Sim
Banheiros	20
Bares e Lanchonetes	8
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	Sim
Ambulatório para o público	Sim
JECRIM:	-
Delegacia de plantão:	-
Observações:	-

### ORGÃOS DO PODER PÚBLICO

#### Polícia Militar

Quantitativo de PM:	12 policiais
Quantitativo de Cavalaria:	0
Quantitativo de Polícia de Choque:	-
Horário de início:	09h
Horário de término:	13h
Esquema para torcida organizada mandante:	-
Esquema para torcida organizada visitante:	-
Esquema para delegações:	Escolta solicitada pela Delegação
Esquema para arbitragem:	6 policiais disponíveis
Observações:	-

#### Polícia Civil

Quantitativo empregado:	-
Delegacia de plantão:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-

Ambulâncias:	-
Informações:	-

### Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	Placar Eletrônico
Sistema de som:	Sim
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	Sim
Assentos marcados:	Sim
Banheiros	20
Bares e Lanchonetes	8
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	Sim
Ambulatório para o público	Sim
JECRIM:	-
Delegacia de plantão:	-
Observações:	-

### ORGÃOS DO PODER PÚBLICO

#### Polícia Militar

Quantitativo de PM:	12 policiais
Quantitativo de Cavalaria:	0
Quantitativo de Polícia de Choque:	-
Horário de início:	09h
Horário de término:	13h
Esquema para torcida organizada mandante:	-
Esquema para torcida organizada visitante:	-
Esquema para delegações:	Escolta solicitada pela Delegação
Esquema para arbitragem:	6 policiais disponíveis
Observações:	-

#### Polícia Civil

Quantitativo empregado:	-
Delegacia de plantão:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-

Observações:	-
--------------	---


### Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-
Observações:	-

### Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	2
Horário de início:	09h
Horário de término:	13h
Esquema de fechamento de ruas:	Não
Estacionamentos externos ao estádio:	Não

Campinas, 08 de setembro de 2020



---

Marcelo Tasso  
Superintendente Executivo  
Guarani Futebol Clube

## PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)



PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES GUARANI FUTEBOL CLUBE X CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, NO ESTÁDIO BRINCO DE OURO, VÁLIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2020.



### PLANO DE AÇÃO Nº 01/2020

#### Informações Gerais

Partida:	GUARANI X CRUZEIRO
Competição:	Campeonato Brasileiro Série B
Rodada:	02
Data:	11/08/2020
Horário:	20h30
Local	Estádio Brinco de Ouro
Abertura dos Portões:	

#### Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	18.170
Ingressos disponíveis à venda:	0
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheterias abertas no dia da partida:	
Estimativa de público:	
Credenciamento:	Portão 05
Portão de acesso para serviços:	Portão 09
Portão de acesso para imprensa:	Portão 05
Portão de acesso delegações:	Portão 09
Local para delegação visitante:	Portão 23
Portão de acesso arbitragem:	Portão 09
Estacionamentos internos:	Portão 09
Portões de acesso e setores de público geral:	
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	



Quantidade de catracas por portão:	
Quantitativo de catraqueiros:	
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	
Quantitativo de orientadores:	
Quantitativo de segurança privada:	07 seguranças
Quantitativo de brigadistas:	02 brigadistas
Médico <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	1 médico
Enfermeiro-padrão <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 enfermeiros
Ambulância <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 ambulâncias
Ações de Marketing no entorno do estádio:	Não
Ações de Marketing no estádio:	
Ouvidoria:	Gustavo Prado – 19 2136-3400
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	-

### Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	
Estimativa de Público:	
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	
Portões de acessos:	
Observações:	-

### Federação Estadual

Delegado da partida:	-
Quantitativo de orientadores/fiscais:	-
JECRIM:	-

Ambulâncias:	-
Informações:	-

### Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	Placar Eletrônico
Sistema de som:	Sim
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	Sim
Assentos marcados:	Sim
Banheiros	20
Bares e Lanchonetes	8
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	Sim
Ambulatório para o público	Sim
JECRIM:	-
Delegacia de plantão:	-
Observações:	-

## ORGÃOS DO PODER PÚBLICO

### Polícia Militar

Quantitativo de PM:	30 policiais
Quantitativo de Cavalaria:	6
Quantitativo de Polícia de Choque:	-
Horário de início:	18h30
Horário de término:	22h30
Esquema para torcida organizada mandante:	-
Esquema para torcida organizada visitante:	-
Esquema para delegações:	Escolta solicitada pela Delegação
Esquema para arbitragem:	10 policiais disponíveis
Observações:	-

### Polícia Civil

Quantitativo empregado:	-
Delegacia de plantão:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-

Observações:	-
--------------	---


### Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-
Observações:	-

### Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	2
Horário de início:	18h30
Horário de término:	22h30
Esquema de fechamento de ruas:	Não
Estacionamentos externos ao estádio:	Não

Campinas, 18 de agosto de 2020



---

Marcelo Tasso  
Superintendente Executivo  
Guarani Futebol Clube

## PLANO DE AÇÃO

(Artigo 17 da Lei nº 10.671/03 – Estatuto do Torcedor)



PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA, TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES **GUARANI FUTEBOL CLUBE X PARANÁ CLUBE**, NO ESTÁDIO BRINCO DE OURO, VÁLIDO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2020.



### PLANO DE AÇÃO Nº 02/2020

#### Informações Gerais

Partida:	GUARANI X PARANÁ
Competição:	Campeonato Brasileiro Série B
Rodada:	04
Data:	18/08/2020
Horário:	21h30
Local	Estádio Brinco de Ouro
Abertura dos Portões:	

#### Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	18.170
Ingressos disponíveis à venda:	0
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheterias abertas no dia da partida:	
Estimativa de público:	
Credenciamento:	Portão 09
Portão de acesso para serviços:	Portão 13
Portão de acesso para imprensa:	Portão 09
Portão de acesso delegações:	Portão 13
Local para delegação visitante:	Portão 13
Portão de acesso arbitragem:	Portão 13
Estacionamentos internos:	Portão 13
Portões de acesso e setores de público geral:	
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	

f

Quantidade de catracas por portão:	
Quantitativo de catraqueiros:	
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	
Quantitativo de orientadores:	
Quantitativo de segurança privada:	07 seguranças
Quantitativo de brigadistas:	02 brigadistas
Médico <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	1 médico
Enfermeiro-padrão <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 enfermeiros
Ambulância <i>(para cada 10.000 torcedores presentes à partida, em conformidade com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003)</i>	2 ambulâncias
Ações de Marketing no entorno do estádio:	Não
Ações de Marketing no estádio:	
Ouvidoria:	Gustavo Prado – 19 2136-3400
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	-

### Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	
Estimativa de Público:	
Postos de vendas e trocas de ingressos:	
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	
Portões de acessos:	
Observações:	-

### Federação Estadual

Delegado da partida:	-
Quantitativo de orientadores/fiscais:	-
JECRIM:	-

Ambulâncias:	-
Informações:	-

### Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	Placar Eletrônico
Sistema de som:	Sim
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	Sim
Assentos marcados:	Sim
Banheiros	20
Bares e Lanchonetes	8
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	Sim
Ambulatório para o público	Sim
JECRIM:	-
Delegacia de plantão:	-
Observações:	-

### ORGÃOS DO PODER PÚBLICO

#### Polícia Militar

Quantitativo de PM:	8 policiais
Quantitativo de Cavalaria:	0
Quantitativo de Polícia de Choque:	-
Horário de início:	19h30
Horário de término:	23h30
Esquema para torcida organizada mandante:	-
Esquema para torcida organizada visitante:	-
Esquema para delegações:	Escolta solicitada pela Delegação
Esquema para arbitragem:	04 policiais disponíveis
Observações:	-

#### Polícia Civil

Quantitativo empregado:	-
Delegacia de plantão:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-

Observações:	-
--------------	---


### Corpo de Bombeiros

Quantitativo empregado:	-
Horário de início:	-
Horário de término:	-
Observações:	-

### Companhia de Engenharia de Tráfego

Quantitativo empregado:	2
Horário de início:	19h30
Horário de término:	23h30
Esquema de fechamento de ruas:	Não
Estacionamentos externos ao estádio:	Não

Campinas, 17 de agosto de 2020



---

Marcelo Tasso  
Superintendente Executivo  
Guarani Futebol Clube



www.segurossura.com.br

Campinas, 08 de Dezembro de 2017.

**ADITIVO DE CONFIRMAÇÃO DE VIGENCIA DE RENOVACÃO.**

Prezados Senhores,

A Seguros SURA tem a grande satisfação de tê-lo como cliente e de lhe proporcionar produtos e serviços de acordo com as suas necessidades, além de maior segurança e tranquilidade a seus segurados. Por esse motivo viemos através deste confirmar as garantias contratuais referente a apólice de Acidentes Pessoais Coletivos:

Apólice: 2001295  
Estipulante: FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL  
Corretor: ESTAR CORRETORA DE SEGUROS VIAGENS E TURISMOS LTDA  
CNPJ: 62.025.606/0001-39

DATA DE VIGÊNCIA DO RISCO:  
INÍCIO: 01/01/2018 FIM: 31/12/2018

**GARANTIAS CONTRATADAS:**

Coberturas	Capitais
MORTE ACIDENTAL	R\$ 25.000,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE	R\$ 25.000,00
DMH – DESPESAS MEDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICAS	R\$ 3.000,00

As demais condições da proposta comercial, não alteradas ou complementadas por este aditivo continuam válidas e se regem pelas normas que regulam o seguro em referência, expedidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Marco Aurelio Garutti de Araujo  
Underwriting - Vida  
SEGUROS SURA

Seguros Sura

Av. das Nações Unidas, 12.995 – 3º andar Brooklin CEP 04578-000 São Paulo – SP

Tel: 55 (11) 3556-7000 Fax: 55 (11) 5502-2115

www.segurossura.com.br



**APÓLICE DE SEGURO**

Ramo (principal)	Código	Proposta Nº	Apólice Nº	Sub Nº	Vigência	De 24 horas do dia	31/12/2018
Acidentes Pessoais Coletivo	982	5660/2018	1008200006075	1		Até 24 horas do dia	31/12/2019

A American Life Companhia de Seguros daqui em diante designada SEGURADORA emite a presente apólice com observação das condições contratuais pertinentes, as quais foram baseadas nas informações constantes da Proposta de Contratação que foi apresentada pelo Estipulante/Sub Estipulante a seguir identificado:

DADOS CADASTRAIS							
Estipulante						CPF/ CNPJ	
Federação Paulista de Futebol						62.025.606/0001-39	
Sub Estipulante						CPF/ CNPJ	
Federação Paulista de Futebol						62.025.606/0001-39	
Endereço			Nº	Complemento	Bairro		
Rua Federação Paulista de Futebol			55		Barra Funda		
CEP	Cidade		Estado	DDD	Telefone	Ramal	
01141-040	São Paulo		SP				

O Estipulante responsabiliza-se pela veracidade das declarações, as quais ficam fazendo parte integrante do Contrato. A American Life Companhia de Seguros, mediante o recebimento de prêmio, obriga-se a conceder os benefícios declarados nas Condições Gerais, Especiais e demais especificações, que fazem parte integrante e inseparável da apólice, cuja forma resumida é demonstrada a seguir:

DESCRIÇÃO				Carência	Franquia	Prêmio individual R\$
Plano	Garantia(s)	Capital Segurado R\$				
1	Morte Acidental (MA)	25.000,00	-0-	-0-	0,01	
	Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) - até	25.000,00	-0-	-0-	0,00	
	Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO) - até	3.000,00	-0-	-0-	0,00	
			-0-	-0-		

PRÊMIO						
Prazo	Periodicidade	Forma de pagamento	Custeio	Adicional de fracionamento R\$	IOF R\$	
1 ano	Mensal	Boleto bancário	Não contributivo	0,00	0,00	
Tipo de Capital	Limite de idade para ingresso no início de vigência do seguro:	Mínima	Máxima	Limite de idade para novas inclusões no seguro:	Mínima	Máxima
Uniforme		-0-	-0-		-0-	-0-
Cosseguradora		CNPJ		Registro SUSEP	Percentual (inicial)	
-0-		-0-		-0-	-0-	


CORRETOR	
Razão Social/Nome	Código Susep
Estar Corretora de Seguros Ltda.	295261020984

O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. O segurado poderá consultar a situação de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. Atendimento telefônico Susep: 0800 021 84 84 (dias úteis, das 9:30 às 17:00). Susep – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Para conferência das informações sobre o(s) produto(s) vinculado(s) à apólice, acesse: [www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1](http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1). As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante na apólice. Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O valor do prêmio está expresso em Reais, com o IOF atual incluso (0,38%).

American Life Companhia de Seguros / CNPJ: 67.865.360/0001-27 / Código de registro junto a SUSEP: 0581-9  
 SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-755-5985 - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800-770-9797 / Ouvidoria: 0800-770-1102

Processo Susep: 10.005338/00-01

São Paulo, 28 de novembro de 2018



Em testemunho do que a American Life Companhia de Seguros, neste ato, assina esta apólice de seguro.

**ADITIVO DE RENOVAÇÃO**

APÓLICE				
Ramo (principal) Acidentes Pessoais Coletivo	Código 982	Aditivo 2019	Apólice Nº 1008200006075	Vigência da Apólice De 24 horas de 31/12/2019 até 24 horas de 31/12/2020

A American Life Companhia de Seguros, daqui em diante designada **SEGURADORA**, emite o competente Aditivo à apólice:

DADOS CADASTRAIS							
Estipulante Federação Paulista de Futebol						CPF/CNPJ 62.025.606/0001-39	
Sub Estipulante Federação Paulista de Futebol						Sub nº 1	CPF/CNPJ 62.025.606/0001-39
Endereço Rua Regina Helena			Nº 85	Complemento		Bairro Barra Funda	
CEP 01141-040	Cidade São Paulo		Estado SP	DDD	Telefone	Ramal	

O Estipulante / Subestipulante responsabiliza(m)-se pela veracidade das informações, as quais serviram de base à emissão do presente **ADITIVO**, que fica fazendo parte integrante das condições contratuais. A American Life Companhia de Seguros, mediante o recebimento de prêmio, obriga-se a conceder os benefícios declarados nas Condições Gerais, Especiais e demais especificações, que fazem parte integrante e inseparável da apólice.

DESCRIÇÃO
Informamos que a apólice será renovada, com vigência anual e início à partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 31/12/2019, mantendo-se inalteradas todas as condições iniciais.


CORRETOR	
Razão Social / Nome Estar Corretora de Seguros Ltda	Código Susep 295261020984

O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. O segurado poderá consultar a situação de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. Atendimento telefônico Susep: 0800 021 84 84 (dias úteis, das 9:30 às 17:00). Susep – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Para conferência das informações sobre o(s) produto(s) vinculado(s) à apólice, acesse: [www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1](http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1). As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante na apólice/proposta. Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O valor do prêmio está expresso em Reais, com o IOF atual incluso (0,38%).

American Life Companhia de Seguros / CNPJ: 67.865.360/0001-27 / Código de registro junto a SUSEP: 0581-9  
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-755-5985-Deficiência Auditiva ou de Fala:0800-770-9797/Ouvidoria:0800-770-1102

Processo(s) SUSEP nr(s): 10.005338/00-01

São Paulo, 7 de outubro de 2019.



Em testemunho do que a American Life Companhia de Seguros, neste ato, assina este aditivo.



Kelly Franzen  
Diretora Administrativa