



**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM
1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR**



LAUDO DE SEGURANÇA Nº 1BPMI – 001/300/2023

**ESTÁDIO MARTINS PEREIRA
2023-2024**

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2023**

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA

PREÂMBULO

É imperioso deixar consignado de início que a base legal da exigência dos laudos técnicos dos estádios de futebol decorria do artigo 23 da Lei 10.671/03 mais conhecida por Estatuto do Torcedor. O Decreto 6.795/09 regulamentava o citado artigo 23 da Lei 10.671/03. Outrossim, tínhamos a Portaria 290/15 do Ministério do Esporte cujos anexos estabeleciam os requisitos mínimos a serem averiguados pelos especialistas ao analisar a documentação exigida para os estádios em conjunto com a vistoria *in loco* realizadas nas arenas, estabelecendo ao final da verificação um parecer sobre as condições de segurança desses locais de evento futebolístico. Essa Portaria 290/15 teve a participação direta de profissionais das áreas de segurança, incêndio, engenharia e vigilância sanitária na conjectura dos itens a serem verificados nas vistorias nos estádios, uma vez que são os profissionais especializados nas áreas de conhecimento citadas e, portanto, possuíam legitimidade para estabelecer ou sugerir os itens a serem verificados nos laudos.

Ocorre que o Ministério do Esporte achou por bem alterar a Portaria 290/15 para modificar a metodologia utilizada na verificação dos itens dispostos nos laudos técnicos de segurança, prevenção e combate ao incêndio, engenharia e vigilância sanitária. Tal modificação ocorreu por meio da edição da Portaria 020 de 17 de Maio de 2023. Menos de 1 mês após o advento dessa nova Portaria do ME foi promulgada a Lei 14.597 de 14 de Junho de 2023 intitulada de Lei Geral do Esporte na qual revogou a Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor). Nesta nova legislação permaneceu a obrigatoriedade dos laudos técnicos, agora dispostos no artigo 147.

O Decreto 6795/09 que regulamentava o artigo 23 da Lei 10.671/03 – no qual estabelecia controle das condições sanitárias e de segurança dos estádios a serem utilizados em competições desportivas- não foi atualizado. Outrossim, a Portaria 020 de 17 de Maio de 2023 tinha como base legal o agora revogado Estatuto do Torcedor. Para corrigir a situação o Ministério do esporte promulgou a ultima versão da Portaria de Laudos, agora Portaria 055 de 17 de agosto de 2023, para coadunar com a Lei Geral do Esporte, porém essa nova Portaria não trouxe em seus anexos os documentos que deveriam conter os requisitos mínimos a serem contemplados nos laudos. Portanto a lavratura do presente laudo de segurança está fundamentada em requisitos contemplados em documentos anexos da revogada Portaria 020 de 17 de Maio de 2023 do Ministério do Esporte.

1. GLOSSÁRIO

- **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas
- **ART:** Anotação de Responsabilidade Técnica
- **AVCB:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
- **CAU:** Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- **CBM:** Corpo de Bombeiros Militar
- **CBF:** Confederação Brasileira de Futebol
- **CNEF:** Cadastro Nacional de Estádios de Futebol
- **CONFEA:** Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
- **CREA:** Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- **CV:** Curriculum Vitae
- **DG:** Diretor Geral
- **DPF:** Departamento de Polícia Federal
- **IBAPE:** Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
- **IT:** Instrução Técnica
- **IV:** Instrumento de Verificação
- **NBR:** Norma Brasileira
- **PM:** Polícia Militar
- **PPCI:** Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
- **PPP:** Parceria Público-Privada
- **RRT:** Registro de Responsabilidade Técnica
- **SPDA:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
- **Steward:** Segurança Privada responsável por informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência.
- **Orientador:** profissional responsável por serviço de atendimento para que o torcedor encaminhe suas reclamações no momento da partida, conforme Art. 14 Inciso III do Estatuto do Torcedor.





2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial: Estádio Doutor Mário Martins Pereira	
Apelido: Estádio Martins Pereira	
Endereço completo: Rua Ana Gonçalves da Cunha – Jd. Jussara	
Cidade: São José dos Campos	Nº: 340
Estado: São Paulo	CEP: 12215-390
Site:	Telefone: (12) 3942-2009
Modelo de negócio: Público () Privado () PPP () Concessão (X)	
Cessionário: Gros Participações Ltda.	
E-mail: supervisao@saojoseec.com.br	Telefone: (12) 98117-1441
Gestor do estádio: Antonio Fábio Carneiro Moraes	
E-mail: fabio10moraes@hotmail.com	Telefone: (12) 98117-1441
Cargo: Jornalista, Supervisor de Futebol e Gerente de Segurança	
Clube(s) Usuário(s)	
Clube: São José Esporte Clube SAF	
E-mail: supervisao@saojoseec.com.br	Telefone: (12) 3942-2009
Site: www.saojoseec.com.br	

3. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: São José Esporte Clube SAF	
Nome: Antonio Fábio Carneiro Moraes	Telefone: (12) 98117-1441
Cargo: Jornalista, Supervisor de Futebol e Gerente de Segurança	
CPF: 080.486.218-43	
E-mail: fabio10moraes@hotmail.com	

4. DATA E HORA

4.1. SOLICITAÇÃO

Data: 30/10/2023	Hora: 14h45min
-------------------------	-----------------------

4.2. VISTORIA

Data: 11/12/2023	Hora: 15h00min
-------------------------	-----------------------

**INSTRUMENTO DE
VERIFICAÇÃO
Plano Completo de Segurança**

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total superior a 10.000 pessoas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.2 Foi apresentado o currículo responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.3 O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM (X)	NÃO ()



Observação: Consta em anexo, nas cláusulas do contrato do Clube com a empresa de segurança privada.	
1.7 Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.8 Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.9 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.10 Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
1.11 Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
Observação: Consta em anexo	
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO	
2.1 Qual a estrutura organizacional da área de segurança?	
A estrutura é composta por diversas Instituições Públicas e empresas privadas que possuem relação direta e indireta com a Segurança, a exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana (Trânsito), organizador do evento, equipe de brigadistas, equipe médica, segurança privada, orientadores, equipe de acesso (catracas), podendo ser acrescido ou subtraído, conforme características do evento em específico. A estrutura da segurança pode sofrer alterações quando houver outros fatores de risco além da quantidade de público, a exemplo de rivalidade entre as torcidas, contexto do campeonato e outras, que deverão ser informadas no plano de ação para subsidiar o planejamento dos órgãos envolvidos.	
2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima	
Para cada evento futebolístico a PMESP realiza uma análise de risco para o dimensionamento do efetivo. Não é possível estabelecer, <i>a priori</i> , uma quantidade mínima de agentes de segurança, tendo em vista as peculiaridades de cada indicador de risco conforme o evento avaliado. Da mesma forma, a quantidade de seguranças privados e orientadores de público deverá constar no plano de ação de cada evento em	

específico, de modo a adequar o dimensionamento desses profissionais conforme a avaliação de risco de cada evento.

2.3 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima

Para cada evento futebolístico a PMESP realiza uma análise de risco para o dimensionamento do efetivo. Não é possível estabelecer, a priori, uma quantidade máxima de agentes de segurança, tendo em vista as peculiaridades de cada indicador de risco conforme o evento avaliado. Da mesma forma, a quantidade de seguranças privados e orientadores de público deverá constar no plano de ação de cada evento em específico, de modo a adequar o dimensionamento desses profissionais conforme a avaliação de risco de cada evento.

2.4 Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------

3. CONTROLE DE ACESSO

3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar

Órgão	Capacidade
CBM (AVCB)	12.234
PM	12.234

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------



Imagem 1: Acessos do Estádio

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?	
5 (cinco) portões de acesso de pedestres.	
3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?	
O estádio possui dois acessos a veículos, sendo: 1. localizado na Rua Ana Gonçalves da Cunha, para acesso exclusivo de veículos oficiais, ambulâncias e delegações dos times; 2. localizado na Rua Pedro Pinto da Cunha Filho, para acesso ao estacionamento do público em geral.	
3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
	
Imagem 2: Acesso com as catracas próprias	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Imagem 3: portão Visitante com as catracas próprias

3.6 As catracas são:

- (X) Simples
- () Eletrônicas
- (X) Removíveis
- (X) Próprias

Observação: Quando ocorrem jogos profissionais, são locadas catracas eletrônicas, que permitem também a leitura dos bilhetes.



Imagem 4: portão Principal com espaço das catracas removíveis

[Handwritten signature]
[Handwritten circled letter 'L']
[Handwritten signature]



Imagem 5: portão Principal com as catracas removíveis e as locadas (eletrônicas)

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM (X)

NÃO ()

Observação: Como o Estádio foi recentemente concedido à Gros Participações Ltda (Grupo Oscar), o responsável do local, Antonio Fábio Carneiro Moraes, informou que o Grupo está providenciando a aferição das catracas.

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso

SIM (X)

NÃO ()

3.10 Insira a relação apresentada

Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
01	5	1.819	3	606,33
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
02	7	2.195	3	731,66
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
03	Principal	3.977	6	662,83
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
04	Principal	2.385	5	477

Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
05 (visitante)	9	1.858	3	619,33
Total de setores	Total de portões	Lotação Total	Total de catracas	Proporção Final
5	4	12.234	20	611,7

Observações: No caso de jogos profissionais, são locadas catracas eletrônicas, totalizando 27 catracas, com proporção final de 453,11 pessoas por catraca, conforme segue a distribuição:




Imagem 6: Relação de catracas locadas (eletrônicas)

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

Observações: No Estado de São Paulo o controle de acesso por meio da revista pessoal ainda é realizado pela Polícia Militar, porém a PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, a qual dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada, estabelece em seu anexo XI o curso de extensão de segurança em grandes eventos na qual preconiza no item "4.2" a necessidade do segurança privado em dominar as técnicas de revista pessoal para o cumprimento dessa missão naqueles citados grandes eventos, portanto é possível, após um entendimento entre a força pública de segurança e o clube mandante a possibilidade que a função da revista pessoal seja exercida pelo este último por meio de segurança privado.

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- (X) Revista Manual
- () Detector de Metais Fixo
- () Detector de Metais Portátil
- () Raio X
- () Reconhecimento por Biometria
- () Reconhecimento Facial

(X) Relação Nominal dos vetados	
Observações: A Revista pessoal de prevenção e segurança é realizada pelo efetivo policial, via de regra, pertencente ao 1º BPM/I, podendo ser empregado também, a depender relevância do jogo, por efetivo de outros batalhões de área, e/ou seguranças particulares contratados pelo organizador.	
3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:	
☒ Delegação Local ☒ Delegação Visitante ☒ Árbitros ☒ Autoridades ☒ Imprensa	
3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:	
☒ Túnel Fixo ☐ Túnel Retrátil ☐ Túnel Inflável ☐ Não possui nenhuma proteção	
Observações: O Estádio foi recentemente concedido à Gros Participações Ltda (Grupo Oscar), e o responsável do local, Antonio Fábio Carneiro Moraes, informou que o Grupo está providenciando a manutenção geral (gramado e instalações físicas), motivo pelo qual se encontra com alguns equipamentos para tal finalidade, porém que serão recolhidos ao término da manutenção.	
	
Imagem 7: Túnel fixo que dá acesso ao campo	
3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM (X)	NÃO ()





3.16 Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
	
Imagem 7: mapa com vias de acesso ao Estádio	
3.17 Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?	
SIM (X)	NÃO ()
Observações: A torcida visitante tem acesso exclusivo pelo “Portão 1” – Setor 05, sendo necessário um reforço do efetivo policial militar na área mediata para que o acesso ao estádio seja feito com segurança, tendo em vista os bares presentes nos arredores, frequentados por torcedores do São José Esporte Clube.	
3.18 Existe um Plano para a saída de Público?	
SIM (X)	NÃO ()
3.19 Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?	
SIM (X)	NÃO ()
3.20 Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?	
SIM (X)	NÃO ()





Observações: Existe o plano de contingência no qual contém o plano de abandono de área.

4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 8: Sala destinada à Central de Comando e Controle Operacional

Observações: A Sala do Centro de Comando e Controle Operacional (CCCO) tem o objetivo de supervisionar, monitorar e controlar os pontos distribuídos por todo o estádio. No Estádio em questão, existe uma sala destinada a essa finalidade (CCI), podendo ser empregado o efetivo dos órgãos presentes no local. Cabe ressaltar que o sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV) fica na sala ao lado da Central de Comando e Controle Operacional, podendo ser acessadas as câmeras do estádio a qualquer momento, por parte dos interessados.

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 9: Sala destinada ao CFTV



Imagem 10: Servidor do CFTV

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

4.3 Quantas câmeras? 20 (vinte)	
☐ Câmeras móveis – Quantidade? ☒ Câmeras fixas – Quantidade? 20 (vinte), sendo 19 (dezenove) funcionando.	
4.4 O Sistema de CFTV possibilita:	
☒ Imagem de baixa resolução ☐ Imagem de alta resolução ☒ Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom) ☒ Gravação e arquivamento das imagens ☒ Impressão de fotos ☐ Reconhecimento facial ☐ Integração com o sistema de telão ☒ Integração com o sistema de internet e telefone	
Observações: A impressão de fotos se dá na parte administrativa do estádio, após salvar as imagens do CFTV. O sistema está sendo atualizado para que as imagens sejam disponibilizadas através do sistema de internet e telefone.	
4.5 O Sistema de CFTV monitora:	
☐ Perímetro Externo Imediato ☒ Estacionamento para os torcedores ☒ Portões de acesso ☒ Catracas ☒ Perímetro Interno de acesso dos torcedores ☒ Locais de venda de lanches e bebidas ☒ Acessos aos sanitários ☒ Setores da torcida visitante ☒ Setores da torcida local ☒ Acesso ao vestiário do time Mandante ☒ Acesso ao vestiário do time Visitante ☒ Acesso ao vestiário dos árbitros ☒ Túnel de Acesso ao gramado ☒ Área do evento (campo de jogo) ☐ Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores ☐ Acesso à Sala do VAR	
4.6 O Estádio possui sistema de som?	
SIM (X)	NÃO ()
4.7 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM (X)	NÃO ()
4.8 Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?	
☒ Rádio ☐ E-mail ☐ Telefone Fixo ☒ Telefone Móvel ☒ Aplicativos de envio de mensagem ☐ Redes sociais	




4.9 São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação – Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?

SIM (X)

NÃO ()

4.10 Existe uma sala de crise?

SIM (X)

NÃO ()

Observações: Não há uma sala exclusivamente definida como “sala de crise”, porém esta pode ser instalada no CCI, o qual atende, dentre outras funções, a gestão de crises, uma vez que no local pode ser empregado o efetivo dos órgãos presentes, com poder de decisão quanto à segurança e gestão operacional do evento.



Imagem 11: Local destinado à sala de crise

4.11 É realizado Plano de Contingência para incidentes como:	
☐ Problemas no acesso dos torcedores ☒ Violência entre torcedores ☒ Falha de Sistemas Críticos	
Observações: A cada evento, a Polícia Militar elabora um Plano de Ação próprio, com base nas informações obtidas na reunião preparatória com a participação de todos os Órgão Públicos e privados envolvidos na operação. Com base no Plano de Ação, são estabelecidos os procedimentos relacionados aos possíveis incidentes, podendo envolver atuação conjunta de diversos órgãos públicos, a depender da necessidade.	
4.12 É realizado uma Avaliação de Risco por partida?	
SIM (X)	NÃO ()
Observações: É realizada uma análise e avaliação por parte do Organizador do evento, o qual cientifica as peculiaridades aos órgãos envolvidos na Reunião Preparatória. A Polícia Militar, através das informações obtidas, conforme características do evento em específico (rivalidade entre as torcidas, contexto do campeonato e outras), dimensiona o efetivo e sua forma de atuação de acordo com cada partida.	
4.13 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM (X)	NÃO ()
	
Imagem 12: Local destinado às denúncias em casos de violência	





5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES

5.1 Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?

SIM (X)

NÃO ()

5.2 O estádio possui estacionamento interno para:

- () Carros de torcedores
() Carros de parte dos sócios
(X) Ônibus de torcida Mandante
(X) Ônibus de torcida Visitante
() Aplicativos de envio de mensagem
(X) Veículos de membros da Delegação Mandante
(X) Veículos de membros da Delegação Visitante
(X) Árbitros – com espaço delimitado e reservado
() Imprensa – com espaço delimitado e reservado
(X) Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado
(X) Autoridade - com espaço delimitado e reservado
(X) Serviços de emergências e segurança – com espaço delimitado e reservado

5.3 Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Discriminar setores, bilheterias e guichês.

Setores	Bilheterias	Guichês
03 e 04	Portão Principal	08 guichês
05 (visitante)	Portão 1	02 guichês
01	Portão 5	08 guichês
02	Portão 7	03 guichês

5.4 O posicionamento das bilheterias é adequado?

SIM (X)

NÃO ()

5.5 Existe bilheteria exclusiva para a torcida visitante?

SIM (X)

NÃO ()

5.6 Existem pontos de venda fora do estádio?

SIM (X)

NÃO ()

Observações: Existem pontos de venda em lojas do Grupo Oscar, bem como através da internet.

5.7 Os portões são sinalizados?

SIM (X)

NÃO ()

5.8 Os setores são sinalizados?

SIM (X)

NÃO ()




Imagem 13: Identificação dos setores



Imagem 14: Identificação dos setores





5.9 As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores ?

- (X) Físicas
() Móveis
() Não existem barreiras físicas

Observações: Entre o setor visitante e o Setor 04, a barreira é uma grade com tela metálica, condição que permite o contato visual entre os grupos distintos, fator que potencializa ações provocativas que podem culminar com situações mais graves. Uma alternativa é a colocação de uma corda de isolamento, que afaste o contato entre os torcedores, bem como a implementação de uma cobertura móvel na barreira já existente, podendo ser uma lona, ou outro material que seja colocado com a determinação do policiamento quando este vislumbrar a necessidade visando minimizar as ações de provocação entre os grupos.



Imagem 14: Grade com tela metálica, separando o setor visitante do mandante



Imagem 15: Grade que separa as arquibancadas do setor mandante

5.10 Quando móveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?

SIM (X)

NÃO ()

5.11 Os assentos são numerados:

(X) Na totalidade

() Parcialmente – Inserir percentual numerado: __

() Não são numerados

Observações: A numeração dos assentos e arquibancadas, em que pese estar com necessidade de repintura, ainda está em boas condições de visibilidade. Nas cadeiras, a numeração se encontra no encosto, e nas arquibancadas a numeração se encontra no assento.

①

X



Imagem 16: Numeração nas cadeiras



Imagem 16: Numeração na arquibancada

①

X

Handwritten signature

5.12 Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos do estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
5.13 Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?	
() Mandante () Visitante	
Observações: Não existe local reservado às torcidas organizadas, porém existe um local que as torcidas organizadas do time mandante tem preferência para se posicionar na arquibancada, ficando em evidência para as câmeras das emissoras que transmitem a partida.	
5.14 Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?	
SIM ()	NÃO (X)
Observações: Não existe local reservado às torcidas organizadas, porém existe um local que as torcidas organizadas do time mandante tem preferência para se posicionar na arquibancada, ficando em evidência para as câmeras das emissoras que transmitem a partida.	
5.15 No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):	
(X) Serviço de Alimentação e Bebida (Bares / Lanchonetes / Ambulantes) (X) Banheiros Masculinos (X) Banheiros Femininos (X) Banheiros PNE	
	
Imagem 17: Banheiro PNE	

(L)

X

5.16 O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?

SIM ()

NÃO (X)

Observações: O setor visitante, embora possua condições de segurança, não dispensa o emprego massivo da força policial. Em que pese existir uma grade para separar os setores, sem a presença policial, as possibilidades de transposição do setor e as provocações entre os times tendem a aumentar, e por conta disso sobrevém a necessidade de emprego policial e de seguranças do clube.

5.17 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

(X) Atletas (Banco de Reservas)

(X) Comissão Técnica

(X) Árbitros

Observações: O local reservado aos atletas, à comissão técnica e aos árbitros possui uma proteção (cobertura) que impede de serem atingidos por possíveis objetos arremessados pelos espectadores.



Imagem 18: Cobertura dos bancos dos clientes

5.18 As plataformas de transmissão são:

() Fixas

(X) Móveis

() Próprias

(X) Locadas

5.19 As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

5.20 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

Observações: Existem grades e fosso, que protegem a área do campo.



Imagem 19: Grades e fosso de proteção



Imagem 20: Grades e fosso de proteção

(L)

X



Imagem 21: Fosso e grades de proteção

5.21 Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 22: Isolamento da caixa d'água



Imagem 22: Isolamento do gerador

5.22 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?

SIM (X)	NÃO ()
---------	---------

Observações: Pelo antigo Portão de Visitantes, há um corredor que dá acesso entre o Setor 03/04 e estacionamento externo, e é possível o acesso de pessoas não autorizadas através de escalada pela cerca de grade metálica. Uma alternativa seria o fechamento do acesso através de um portão ou grade, visando inibir tal ação.







Imagem 22: Local a ser implementado o fechamento



Imagem 23: Ponto onde é possível o acesso não autorizado pelo estacionamento

5.23 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)

SIM (X)

NÃO ()

Observações: Pelas janelas dos banheiros do Setor 03 e 04, as quais dão fundos à uma área residencial, é possível ocorrer a entrada de objetos não autorizados ao estádio. Uma alternativa seria implementar grades, telas metálicas ou travamento das janelas, para impedir a passagem dos objetos.



Imagem 24: Janela onde é possível passar objetos não autorizados

5.24 Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltos, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).

Observações¹: Por se tratar de local arborizado, existe a possibilidade de queda de galhos na área de acesso do público, podendo estes ser utilizados para o cometimento de atos de violência. O estádio, regularmente, providencia a retirada de tais materiais, porém se faz necessária uma vistoria prévia com foco nos materiais. Ainda, com relação à manutenção preventiva, observam-se, por vezes, materiais como entulho, pedras e outros, também devendo ser alvo de fiscalização durante a vistoria prévia.




Imagem 25: Galhos de árvore ao solo



Imagem 26: Galhos de árvore ao solo

X
①
/

Observações²: Verifica-se também nos corredores internos e acessos próximos às áreas de alimentação, que existem lixeiras, e em casos de tumulto, podem ser utilizadas pelos torcedores. Orienta-se que sejam fixadas ou que tenham segurança específica nas áreas que se encontram dispostas.



Imagem 27: Lixeiras próximas à área de alimentação



Imagem 28: Lixeiras na área de alimentação

O Estádio possui, nos diversos setores, locais com serviço de alimentação e bebida, onde funcionam lanchonetes. O promotor do evento e/ou o responsável pelo Estádio têm ciência das exigências legais quanto aos objetos que não podem estar ao acesso do público, para que não sejam arremessados ou utilizados para prática de violência.

6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 29: Área destinada à Polícia Militar

6.2 Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 30: Local destinado ao confinamento coercitivo

[Handwritten signature]
(L)

[Handwritten signature]

6.3 O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?

SIM ()

NÃO (X)

Observações: Não há sala destinada especificamente às atividades do JECRIM, porém com a recente concessão à Gros Participações Ltda, algumas salas deixaram de ser utilizadas pela Prefeitura Municipal, podendo ser futuramente utilizadas para tal finalidade.

6.4 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM ()

NÃO (X)

Observações: Não há sala destinada especificamente às atividades do JECRIM, porém com a recente concessão à Gros Participações Ltda, algumas salas deixaram de ser utilizadas pela Prefeitura Municipal, podendo ser futuramente utilizadas para tal finalidade.

6.5 O Estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao torcedor (Ouvidoria)?

SIM (X)

NÃO ()



Imagem 31: Local destinado à ouvidoria do estádio

(L)

X



Imagem 32: Local interno destinado à ouvidoria do estádio

X

Q


DIAGNÓSTICO

Restrição 1: Retirada de materiais perigosos acessíveis ao público.

Providências: Por se tratar de local arborizado, os galhos que caem na área com acesso ao público devem ser retirados, pois podem ser utilizados para o cometimento de atos de violência. Ainda, com relação à manutenção preventiva realizada no estádio, observam-se, por vezes, materiais como entulho, pedras e outros, os quais também devem ser removidos.

Prazo: Imediato, aplicado a todos os jogos e/ou partidas que o policiamento vislumbrar a necessidade.

Fotos:



①

X

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Restrição 2: Retirada de maquinário e equipamentos de manutenção.

Providências: Como o Estádio foi recentemente concedido à Gros Participações Ltda (Grupo Oscar), existem diversos equipamentos de manutenção e reforma que estão

dispostos nas áreas do estádio, devendo os responsáveis do local providenciar sua retirada.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Fotos:



Restrição 3: Isolamento adequado do setor visitante e suas barreiras.

Providências: Considerando a necessidade de permanência de efetivo policial e/ou de segurança privada entre o Setor Visitante e o Setor 04, e o Setor Visitante e o Túnel para o campo, deverão ser providenciadas 03 (três) cordas em comprimento e material adequados, para isolar os assentos que fazem divisa entre os setores e o túnel, para garantir os espaços de segurança adequados.


Prazo: 30 dias, aplicado a todos os eventos com torcida visitante.

(L)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fotos:



(L)

X

Handwritten signature or mark.

Restrição 4: Travamento/grade das janelas dos banheiros do Setor 03 e 04.

Providências: Considerando a possibilidade de que, pelas janelas dos banheiros do Setor 03 e 04, as quais dão fundos a uma área residencial, é possível ocorrer a entrada de objetos não autorizados ao estádio, deverá ser providenciado seu travamento, ou implementação de grades/telas metálicas, que impeçam a passagem de objetos não autorizados ao estádio.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Fotos:



Restrição 5: Isolamento do corredor do Setor 03/04, que dá acesso ao estacionamento externo.

Providências: Considerando que pelo antigo Portão de Visitantes há um corredor que dá acesso, ao lado dos banheiros, entre o Setor 03/04 e o estacionamento externo, e é possível o acesso de pessoas não autorizadas, através de escalada, pela cerca de grade metálica, bem como passagem de objetos não autorizados, deverá ser providenciado seu isolamento, através de um portão ou grade metálica, visando impedir a passagem de pessoas no local.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Fotos:

Estacionamento Externo

Local de possibilidade de
acesso



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	()
Aprovado com Restrição ¹	(X)
Reprovado	()

¹ Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

RESPONSÁVEIS


Nome do Profissional: ALEX CESÁRIO DO AMARAL
Posto: Tenente Coronel PM
Função: Comandante

Assinatura: 

Nome do Profissional: EULER GUIMARÃES
Posto: Cap PM
Função: Oficial Vistoriador

Assinatura: 

Nome do Profissional: GUSTAVO CORTEZ DOS SANTOS LOPEZ DINIZ
Posto: Cap PM
Função: Oficial Vistoriador

Assinatura: 

VIGÊNCIA

Data de emissão: 12 de dezembro de 2023
Prazo de validade: 12 de dezembro de 2024

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.