



**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 4  
4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR  
3ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR**



**LAUDO DE SEGURANÇA Nº 4BPMI-3509/300/2024**

**ESTÁDIO ALFREDO DE CASTILHO**

**2024**

**BAURU  
2024**

## **LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA**

## 1. GLOSSÁRIO

- **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas
- **ART:** Anotação de Responsabilidade Técnica
- **AVCB:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
- **CAU:** Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- **CBM:** Corpo de Bombeiros Militar
- **CBF:** Confederação Brasileira de Futebol
- **CNEF:** Cadastro Nacional de Estádios de Futebol
- **CONFEA:** Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
- **CREA:** Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- **CV:** Curriculum Vitae
- **DG:** Diretor Geral
- **DPF:** Departamento de Polícia Federal
- **IBAPE:** Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
- **IT:** Instrução Técnica
- **IV:** Instrumento de Verificação
- **NBR:** Norma Brasileira
- **PM:** Polícia Militar
- **PPCI:** Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio
- **PPP:** Parceria Público-Privada
- **RRT:** Registro de Responsabilidade Técnica
- **SPDA:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
- **Steward:** Segurança Privada responsável por informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência.
- **Orientador:** profissional responsável por serviço de atendimento para que o torcedor encaminhe suas reclamações no momento da partida, conforme Art. 14 Inciso III do Estatuto do Torcedor.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

<b>Nome oficial:</b> Estádio Alfredo de Castiho	
<b>Apelido:</b> Alfredão	
<b>Endereço completo:</b> Rua Benedito Eleutério, quadra 3, Vila Pacifico	
<b>Cidade:</b> Bauru	<b>Nº:</b> Q3
<b>Estado:</b> São Paulo	<b>CEP:</b> 17050-370
<b>Site:</b>	<b>Telefone:</b> (14) 3010-1963
Modelo de negócio:  Público ( )      Privado (X)      PPP ( )      Concessão ( )	
<b>Cessionário:</b>	
<b>E-mail:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Gestor do estádio:</b> Leandro Augusto Oliveira Palma	
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:leandro18kbrasil@gmail.com">leandro18kbrasil@gmail.com</a>	<b>Telefone:</b> (14)99806-0018
<b>Cargo:</b> Representante Comercial	
<b>Clube(s) Usuário(s)</b>	
Clube: Esporte Clube Noroeste	
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:noroeste.bauru@hotmail.com">noroeste.bauru@hotmail.com</a>	<b>Telefone:</b> (14) 3010-1963
<b>Site:</b> <a href="http://www.ecnoroeste.com.br">www.ecnoroeste.com.br</a>	

## 3. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

<b>Entidade:</b> Esporte Clube Noroeste	
<b>Nome:</b> Caio Augusto Tuler Xavier	<b>Telefone:</b> (14) 99672-4093
<b>Cargo:</b> Supervisor de Futebol	
<b>CPF:</b> 390.272.998-89	
<b>E-mail:</b>	

## 4. DATA E HORA

### 4.1. SOLICITAÇÃO

<b>Data:</b> 10/12/2023	<b>Hora:</b> 10h00
-------------------------	--------------------

### 4.2.VISTORIA

<b>Data:</b> 04/01/2024	<b>Hora:</b> 09h30
-------------------------	--------------------

**INSTRUMENTO DE  
VERIFICAÇÃO  
Plano Completo de Segurança**

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total superior a 10.000 pessoas.

<b>INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO</b>	
<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>	
<b>1.1 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.2 Foi apresentado o currículo responsável de segurança?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.3 O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?</b>	
SIM ( )	NÃO (x)
<b>1.7 Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )
<b>1.8 Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?</b>	
SIM ( )	NÃO (x)
<b>1.9 Foi apresentado o AVCB?</b>	

SIM (x )	NÃO ( )
<b>1.10 Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?</b>	
SIM (x )	NÃO ( )
<b>1.11 Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?</b>	
SIM (x)	NÃO ( )

<b>2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO</b>	
<b>2.1 Qual a estrutura organizacional da área de segurança?</b>	
Descrição	Quantidade
Segurança privada	62
Brigadistas	06
Orientadores	20
Orientadores-Reconhecimento facial	0
Controle de acesso	15
Policiamento de trânsito	06
Policiamento interno (3ª Cia PM)	30
Policiamento externo (FT, BAEP)	20
Policiamento montado	06
Escoltas	15
GOT (Grupo de Operações de Trânsito)	06
<b>Observações:</b> as quantidades são referentes a um evento com expectativa de público de 10 mil torcedores, podendo sofrer alterações de previsão de público ou quando houver outros fatores de risco além do público, como por exemplo, rivalidade entre as torcidas, contexto do campeonato e entre outras que deverão ser informadas no plano de ação para subsidiar o planejamento dos órgãos.	
<b>2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima</b>	
Descrição	Quantidade
Policiamento interno	15
Policiamento externo	04
Policiamento de trânsito	02
Segurança privada	12
<b>Observações:</b> as quantidades são referentes a um evento com expectativa de público de mil torcedores, devendo o promotor do evento relatar além da expectativa de público, outras informações como os portões que serão abertos considerando a capacidade mínima. Tais quantidades poderão ainda sofrer alterações quando houver outros fatores de risco como por exemplo, rivalidade entre as torcidas, contexto do campeonato e entre outras que deverão ser informadas no plano de ação para subsidiar o planejamento dos órgãos.	

<b>2.3 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima</b>	
Segurança privada	62
Brigadistas	06
Orientadores	20
Orientadores-Reconhecimento facial	0
Controle de acesso	15
Policiamento de trânsito	06
Policiamento interno (3ª Cia PM)	30
Policiamento externo (FT, BAEP)	20
Policiamento montado	06
Escortas	15
GOT (Grupo de Operações de Trânsito)	06
<b>2.4 Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO (X)</b>
<b>3. CONTROLE DE ACESSO</b>	
<b>3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar</b>	
<b>Órgão</b>	<b>Capacidade</b>
Corpo de Bombeiros Militar (AVCB)	15.420
PM	13.000*
<p>A capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar para realização de partidas de futebol é de 13.000 pessoas. Tal limitação se dá em razão dos isolamentos necessários no setor visitante (setores 1 e 2) e o espaçamento necessário para delimitar a área de divisão de torcidas (setor 3). Em razão das peculiaridades, define-se o setor visitante nos seguintes formatos:</p> <p><b>Capacidade das Arquibancadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato Pequeno: 500 lugares;</li> <li>• Formato Médio: 1.224 lugares;</li> <li>• Formato Grande: 2.000 lugares;</li> </ul> <p>Nesse sentido o clube visitante deve acatar a recomendação da Polícia Militar quanto a venda dos ingressos. Essa análise será realizada em todos os jogos, considerando diversos fatores como tamanho da torcida visitante, previsão de público, peculiaridade da partida, rivalidade entre torcidas além de outros que a Polícia Militar julgar pertinentes no aspecto de segurança, ou seja, o dimensionamento do setor está diretamente atrelado às condições de segurança. Sempre que houver a necessidade de alterar tal propriedade, fica condicionada à avaliação do policiamento, sendo constado o planejamento prévio no Plano de Ação. Este por sua vez será elaborado na</p>	

reunião preparatória, onde será estipulado o quantum final.

**3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?**

SIM ( )	NÃO (x)
---------	---------

**3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?**

O estádio possui 07 portões de acesso para pedestres, sendo eles A, B, C, D, F, G e H.

**3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?**

O estádio possui 03 portões de acesso para veículos, sendo eles E (entrada de veículos de prestadores de serviço – credenciados – e ambulâncias), H (delegação mandante e estacionamento – público comum e camarotes) e I (delegação visitante).

**3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?**

SIM (x)	NÃO ( )
---------	---------

**3.6 As catracas são:**

- ( ) Simples
- ( ) Eletrônicas
- (x) Removíveis
- (x) Próprias

**3.7 As catracas são regularmente aferidas?**

SIM ( )	NÃO (x)
---------	---------

**3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?**

SIM ( )	NÃO (x)
---------	---------

**3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?**

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso

SIM (x )	NÃO ( )
----------	---------

**3.10 Insira a relação apresentada**

Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
7 e 8	A	2.721	2	1360,5
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
5 e 6	B	2.911	3	970,33
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor
3 e 4	C	2.977	3	992,33
Setor	Portões	Lotação do setor	Catracas	Proporção do setor

Cobertas e central	<b>D</b>	3.803	<b>4</b>	950,75
<b>Setor</b>	<b>Portões</b>	<b>Lotação do setor</b>	<b>Catracas</b>	<b>Proporção do setor</b>
2 (visitante)	<b>F</b>	1.774	<b>3</b>	591,33
<b>Setor</b>	<b>Portões</b>	<b>Lotação do setor</b>	<b>Catracas</b>	<b>Proporção do setor</b>
1 (visitante)	<b>G</b>	1.234	<b>3</b>	411,33
<b>Total de setores</b>	<b>Total de portões</b>	<b>Lotação Total</b>	<b>Total de catracas</b>	<b>Proporção Final</b>
<b>10</b>	<b>7</b>	<b>15.420</b>	<b>18</b>	<b>856,66</b>

**3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?**

SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
---	----------------------------------

**3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?**

- Revista Manual
- Detector de Metais Fixo
- Detector de Metais Portátil
- Raio X
- Reconhecimento por Biometria
- Reconhecimento Facial
- Relação Nominal dos vetados

**3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:**

- Delegação Local
- Delegação Visitante
- Árbitros
- Autoridades
- Imprensa

**Observações:** O acesso dos árbitros é realizado pela Rua Benedito Eleutério, quadra 3, por meio do Portão "H". Cumpre ressaltar que o mesmo portão de acesso é utilizado para entrada de veículos de torcedores que utilizam-se do estacionamento interno do estádio, sendo assim possível o contato entre público e arbitragem enquanto estes últimos não acessa a área retribuída destinada a eles, já no interior do estádio (acesso aos vestiários). Desta forma, depreende-se que o local de entrada não é o mais adequado. O acesso sugerido para entrada dos árbitros é o Portão "I", junto à Rua Luiz Beviláqua, quadra 2, local destinado também para a entrada da comitiva da delegação visitante.

O acesso das delegações, tanto mandante quanto visitante, em dias comuns, é feito pelo portão "H", localizado na Rua Benedito Eleutério, quadra 3, mesmo portão de acesso do estacionamento de público comum/camarotes, por onde se deslocam até passarem o controle de acesso aos vestiários, onde desembarcam, isolados do público comum. Tal fato deve ser analisado de acordo com o cenário de cada evento durante as reuniões preparatórias, considerando as variáveis necessárias a fim de garantir a segurança dos espetáculos.

A chegada das delegações fica vinculada ao planejamento do policiamento (principalmente no tocante à escolta), órgãos responsáveis pelo trânsito e outros, sendo observados, prioritariamente, os riscos para cada evento.



**Figura 1: Portão H**



**Figura 2: Acesso aos vestiários**

**3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:**

- Túnel Fixo
- Túnel Retrátil
- Túnel Inflável
- Não possui nenhuma proteção

**3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?**

SIM (  )

NÃO (  )

**Observações:** O acesso ao Primeiro Setor (campo) é isolado por alambrado, contudo há

um portão com controlador de acesso para garantir o fluxo desobstruído em caso de necessidade de remoção de atletas.



**Figura 3: Portão de acesso ao Primeiro Setor**

**3.16 Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?**

**SIM ( X )**

**NÃO ( )**



**Figura 4: Mapa do entorno com vias de acesso**

**3.17 Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?**

**SIM ( X )**

**NÃO ( )**

Os torcedores do time mandante acessam o estádio pelos portões “A”, “B”, “C” e “D”. A torcida visitante tem acesso exclusivo pelos portões “F” e “G”, sendo necessário um reforço do efetivo policial militar em toda a área mediata para que o acesso ao estádio seja feito com segurança, tendo em vista que não há barreiras físicas que delimitem as áreas destinadas às torcidas

mandantes e visitantes.	
<b>3.18 Existe um Plano para a saída de Público?</b>	
<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>3.19 Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?</b>	
<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>3.20 Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
<b>4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL</b>	
<b>4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
<b>4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( x )</b>
<b>Observações:</b>	
<p>Conforme preconiza o Art. 148 da Lei nº 14.597, de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte), somente é exigido o controle, fiscalização e monitoramento por imagem do público presente os estádios com capacidade superior a 20.000 (vinte mil) pessoas.</p> <p>Ainda assim, quando se faz necessário, o gestor do estádio disponibiliza equipamentos e pessoal qualificado para operação de monitoramento através de instalação temporária de central de monitoramento no Posto de Comando, utilizando-se de câmeras já instaladas no interior do estádio.</p>	
<b>4.3 Quantas câmeras?</b>	
<input type="checkbox"/> Câmeras móveis – Quantidade? <input type="checkbox"/> Câmeras fixas – Quantidade?	
<b>4.4 O Sistema de CFTV possibilita:</b>	
<input type="checkbox"/> Imagem de baixa resolução <input type="checkbox"/> Imagem de alta resolução <input type="checkbox"/> Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom) <input type="checkbox"/> Gravação e arquivamento das imagens <input type="checkbox"/> Impressão de fotos <input type="checkbox"/> Reconhecimento facial <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de telão <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de internet e telefone	
<b>4.5 O Sistema de CFTV monitora:</b>	
<input type="checkbox"/> Perímetro Externo Imediato <input type="checkbox"/> Estacionamento para os torcedores <input type="checkbox"/> Portões de acesso <input type="checkbox"/> Catracas <input type="checkbox"/> Perímetro Interno de acesso dos torcedores	

<input type="checkbox"/> Locais de venda de lanches e bebidas <input type="checkbox"/> Acessos aos sanitários <input type="checkbox"/> Setores da torcida visitante <input type="checkbox"/> Setores da torcida local <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Mandante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Visitante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário dos árbitros <input type="checkbox"/> Túnel de Acesso ao gramado <input type="checkbox"/> Área do evento (campo de jogo) <input type="checkbox"/> Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores <input type="checkbox"/> Acesso à Sala do VAR	
<b>4.6 O Estádio possui sistema de som?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( X )</b>
<b>Observações:</b>  O estádio não possui um sistema fixo de som para utilização em dias de jogos, sendo informado que tais equipamentos são instalados por funcionários e colocados em condições de utilização a cada jogo, a fim de estabelecer todas as comunicações necessárias e exigidas pela legislação vigente ou regulamentos das competições em que o clube usuário participa.	
<b>4.7 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( X )</b>
<b>4.8 Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?</b>	
<input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Telefone Fixo <input checked="" type="checkbox"/> Telefone Móvel <input type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagem <input type="checkbox"/> Redes sociais	
<b>4.9 São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação – Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?</b>	
<b>SIM ( x )</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>4.10 Existe uma sala de crise?</b>	
<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO ( X )</b>
Não há uma sala exclusivamente definida como “sala de crise”, porém o Posto de Comando entre outras funções atende a gestão de crises.	
<b>4.11 É realizado Plano de Contingência para incidentes como:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Problemas no acesso dos torcedores	

<input checked="" type="checkbox"/> Violência entre torcedores <input type="checkbox"/> Falha de Sistemas Críticos	
<p><b><u>Observações:</u></b></p> <p>A Polícia Militar elabora um Plano de ação próprio com base nas informações obtidas na reunião preparatória com a participação de todos os órgão públicos e privados envolvidos na operação. Dessa forma são estabelecidos os seguintes procedimentos relacionados ao item 4.11:</p> <p><b>4.11.1. <u>Ocorrências de tumulto:</u></b> atuação do policiamento, conforme protocolos próprios, sendo necessário o rápido acionamento por parte da organização; nos casos em que a segurança privada venha a intervir em algum fato;</p> <p><b>4.11.2. <u>Plano de contingência:</u></b> o clube usuário do estádio deverá providenciar e encaminhar à Polícia Militar plano (anexo a este Laudo de Segurança) contendo informações sobre o planejamento e execução operacional, de prestação de socorro e de abandono de área. Abandono de área: a organização deverá providenciar cópia do Plano de Abandono de Área. Registre-se a necessidade de divulgação das rotas de fuga ao público através de sistema de som ou outras alternativas que efetivamente demonstrem às pessoas a direção a ser seguida; tanto os policiais militares, quanto orientadores e profissionais da segurança privada devem: auxiliar na saída do público, desobstruindo toda e qualquer via, orientar corretamente o público, manter-se calmo durante o incidente e proporcionar o acesso do público a locais que eliminem ou reduzam os danos à vida ou à integridade física.</p> <p><b>4.11.3. <u>Incidentes com múltiplas vítimas:</u></b> atender às orientações dos profissionais envolvidos para um efetivo e rápido atendimento; o policiamento acionará o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e de outros órgãos de apoio. A remoção das vítimas aos centros hospitalares ocorrerá conforme orientação dos profissionais envolvidos. Os órgãos envolvidos deverão indicar representante para compor o gabinete de gerenciamento de crise a ser instalado no Posto de Comando da Polícia Militar.</p>	
<p><b>4.12 É realizado uma Avaliação de Risco por partida?</b></p>	
<p>SIM (X)</p>	<p>NÃO ()</p>
<p><b>4.13 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?</b></p>	
<p>SIM (X)</p>	<p>NÃO ()</p>
<p><b>5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES</b></p>	

5.1 Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?		
SIM (X)		NÃO ()
5.2 O estádio possui estacionamento interno para:		
<input checked="" type="checkbox"/> Carros de torcedores <input checked="" type="checkbox"/> Carros de parte dos sócios <input type="checkbox"/> Ônibus de torcida Mandante <input type="checkbox"/> Ônibus de torcida Visitante <input type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagem <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Mandante <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Visitante <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros – com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Imprensa – com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado <input type="checkbox"/> Autoridade - com espaço delimitado e reservado <input checked="" type="checkbox"/> Serviços de emergências e segurança – com espaço delimitado e reservado		
5.3 Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Discriminar setores, bilheterias e guichês		
Setores	Bilheterias	Guichês
6, 7, 8 e Cobertas	Portões “A” e “B”	6 guichês
3, 4, 5 e Central	Portões “C” e “D”	6 guichês
Visitante	Portões “F” e “G”	6 guichês
5.4 O posicionamento das bilheterias é adequado?		
SIM (X)		NÃO ()
<u>Observações:</u>		
<p>Importante consignar que em razão da proximidade das bilheterias com os respectivos portões de acesso faz-se necessária e indispensável a utilização de gradis instalados tanto para o balizamento de filas nos guichês quanto o balizamento de filas nos portões de acesso, de forma a garantir a organização e segurança de torcedores e demais envolvidos na operação.</p>		



**Figura 5: Padrão mínimo de instalação de gradis para controle de acesso e balizamento de público (I)**



**Figura 6: Padrão mínimo de instalação de gradis para controle de acesso e balizamento de público (II)**



**Figura 7: Padrão mínimo de instalação de gradis para controle de acesso e balizamento de público (III)**



**Figura 8: Padrão mínimo de instalação de gradis para controle de acesso e balizamento de público (IV)**

<b>5.5 Existe bilheteria exclusiva para a torcida visitante?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>5.6 Existem pontos de venda fora do estádio?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>5.7 Os portões são sinalizados?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>5.8 Os setores são sinalizados?</b>	
SIM (X)	NÃO ()
<b>5.9 As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores ?</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Físicas <input checked="" type="checkbox"/> Móveis <input type="checkbox"/> Não existem barreiras físicas	
<b><u>Observações:</u></b>	
<p>Entre os setores 4 e Cadeiras Cobertas/Central Descobertas há barreira física composta por alambrados. Entre os setores 5 e Cadeiras Cobertas/Central Descoberta há também barreira física composta por alambrados. Entre os setores das Cadeiras Cobertas e Central Descoberta, há a separação por meio de grades metálicas fixas. Havendo ainda separação física por meio de alambrados entre os “subsetores” Lateral A, Lateral B e Central, do setor das Cadeiras Cobertas.</p> <p>Nessas separações acima mencionadas faz-se necessária a presença constante de orientadores/segurança privada para garantir que torcedores de um setor não acesso o outro, evitando assim a perda do controle de acesso do público aos respectivos setores e sua consequente superlotação.</p> <p>Há também separação física com alambrados entre os setores de visitante (setores 1 e 2) e mandante (3 e seguintes). Além desta separação, durante as operações e de acordo com o cenário apresentado na reunião preparatória, sendo considerados todos os fatores de risco, é possível estabelecer a separação e/ou delimitação da área destinada à torcida visitante através da instalação de cordas entre os setores 1 e 2, mitigando a possibilidade de ocorrências de tumultos ou desordens entre as torcidas.</p>	



**Figura 9: Barreiras fixas para separação de torcedores (I)**



**Figura 10: Barreiras fixas para separação de torcedores (II)**



**Figura 11: Barreiras fixas para separação de torcedores (III)**

**5.10 Quando móveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?**

**SIM ( X )**

**NÃO ( )**

**5.11 Os assentos são numerados:**

( X ) Na totalidade

( ) Parcialmente – Inserir percentual numerado: \_

( ) Não são numerados

**5.12 Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos do estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?**

**SIM ( X )**

**NÃO ( )**

**Observações:**

O entorno da Arena não conta com vias de acesso exclusivas para circulação de torcedores visitantes em dias de jogos, questão essa somada ao fato de estar inserida em corredor de grande circulação veículos e pessoas, com vias de acesso estreitas e, ainda, grande movimentação de torcedores que não chegam a adentrar ao estádio, porém, aglomeram-se nas imediações, aumentando, assim, a possibilidade de ocorrências de confrontos em jogos com elevado grau de antagonismo entre as torcidas. Para tanto, é necessária a mobilização de efetivo exclusivo para garantia da segurança durante a operação de escolta para chegada e saída de torcida visitante. Sendo assim em jogos de grandes proporções e/ou alto nível de antagonismo e rivalidade exacerbada entre as torcidas, é realizado o isolamento temporário das vias que compreendem a circulação de torcida visitante na área externa do estádio.

<b>5.13 Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?</b>	
<input type="checkbox"/> Mandante <input type="checkbox"/> Visitante	
<b>Observações:</b>	
<p>Apesar de não existir local reservado, costumeiramente as torcidas organizadas do clube mandante (usuário do estádio) instalam-se no setor Central Descoberto e no setor 4; e a torcida organizada do clube mandante instala-se no setor 1.</p>	
<b>5.14 Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>5.15 No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço de Alimentação e Bebida (Bares / Lanchonetes / Ambulantes) <input checked="" type="checkbox"/> Banheiros Masculinos <input checked="" type="checkbox"/> Banheiros Femininos <input checked="" type="checkbox"/> Banheiros PNE	
<b>5.16 O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>Observações:</b>	
<p>Em eventos com a presença de torcida visitante com alto grau de rivalidade e animosidade, é necessário um espaço maior de isolamento nas laterais dos setores 2 e 3, visando minimizar a tentativa de invasão do local, a possibilidade de confronto e demais incidentes, sendo que uma das alternativas utilizadas pelo policiamento é o posicionamento de policiais militares na divisão entre torcidas antagônicas. Além disso, houve a recomendação, por parte da Polícia Militar, para que em dias de jogos em que há a identificação de animosidade entre as torcidas (torcidas com elevado grau de antagonismo) seja instalado no alambrado que divide os setores 2 e 3 artifício capaz de impedir o contato visual entre as torcidas ou ainda a passagem de eventuais materiais, bem como capazes de dificultar ainda mais eventuais tentativas de invasão, como por exemplo tapumes metálicos removíveis.</p>	
<b>5.17 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Atletas (Banco de Reservas) <input checked="" type="checkbox"/> Comissão Técnica <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros	
<b>5.18 As plataformas de transmissão são:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fixas <input type="checkbox"/> Móveis <input type="checkbox"/> Próprias	

( ) Locadas	
<b>5.19 As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>5.20 A área do campo é protegida da invasão de torcedores?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>5.21 Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<p><b><u>Observações:</u></b></p> <p>Todas as áreas citadas no item 5.21 ficam parcialmente protegidas do acesso de torcedores, pois podem, caso não haja a supervisão de orientadores/segurança privada, serem acessadas mediante escalada áreas como a cobertura das arquibancadas (cadeiras cobertas).</p> <p>Outrossim, houve ainda a recomendação por parte da Polícia Militar para que sejam feitas melhorias nas proteções/isolamentos das torres de iluminação do estádio.</p>	
	
<b>Figura 12: Torre de iluminação</b>	
<b>5.22 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )

**Observações:**

A lateral compreendida em toda a extensão das quadras 2 e 3 da Rua Luiz Beviláqua não possui portão de entrada de torcedores, contudo mesmo o muro sendo alto é costumeira a tentativa de invasão mediante escalada e acesso à área livre localizada à retaguarda dos setores 6, 7 e 8.

Sendo assim, faz-se necessária e imperativa a presença de orientadores/segurança privada com responsabilidade sobre tal área, para que, com o apoio de patrulhas da Polícia Militar possam coibir tal prática e evitar a invasão do estádio ou o acesso com materiais proibidos que possa, por consequência, comprometer a segurança da operação.



**Figura 13: Muro lateral, rua Luiz Beviláqua (atrás dos setores 6, 7 e 8)**



**Figura 14: Escada de acesso ao setor 8**

**5.23 Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)**

**SIM ( X )**

**NÃO ( )**

<b>Observações:</b>	
Mesmo local mencionado no item 5.22.	
<p><b>5.24 Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?</b> (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltos, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).</p> <p>No setor das cadeiras cobertas existem lixeiras que não estão fixadas e que, em casos de tumulto podem ser utilizados pelos torcedores.</p>	
<b>6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS</b>	
<b>6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
	
<b>Figura 15: Visão do Posto de Comando a partir do lado externo</b>	
<b>6.2 Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>6.3 O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>6.4 A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?</b>	

SIM ( )	NÃO (X)
<b>6.5 O Estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao torcedor (Ouvidoria)?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )

## DIAGNÓSTICO

<p><b>Restrição 1:</b></p> <p>O estádio não possui um sistema fixo de som para utilização em dias de jogos, sendo informado que tais equipamentos são instalados por funcionários e colocados em condições de utilização a cada jogo, a fim de estabelecer todas as comunicações necessárias e exigidas pela legislação vigente ou regulamentos das competições em que o clube usuário participa.</p>
<p><b>Providências:</b> Que seja providenciado o sistema de som, ainda que removível, a cada vistoria prévia que antecede os eventos desportivos a serem realizados no estádio.</p>
<p><b>Prazo:</b> a cada evento.</p>
<p><b>Fotos:</b></p>
<p><b>Restrição 2:</b></p> <p>Em eventos com a presença de torcida visitante com alto grau de rivalidade e animosidade, é necessário um espaço maior de isolamento nas laterais dos setores 2 e 3, visando minimizar a tentativa de invasão do local, a possibilidade de confronto e demais incidentes, sendo que uma das alternativas utilizadas pelo policiamento é o posicionamento de policiais militares na divisão entre torcidas antagônicas. para que</p>
<p><b>Providências:</b> Em dias de jogos em que há a identificação de animosidade entre as torcidas (torcidas com elevado grau de antagonismo) seja instalado no alambrado que divide os setores 2 e 3 artifício capaz de impedir o contato visual entre as torcidas ou ainda a passagem de eventuais materiais, bem como capazes de dificultar ainda mais eventuais tentativas de invasão, como por exemplo tapumes metálicos removíveis.</p>
<p><b>Prazo:</b> a cada evento em que for identificada tal possibilidade.</p>
<p><b>Fotos:</b></p>

**Restrição 3:**

Existência de ponto vulnerável (muro lateral – Rua Luiz Beviláqua) que possibilita o acesso de pessoas e objetos não permitidos.

**Providências:** Posicionamento de orientadores/segurança privada com dedicação exclusiva ao monitoramento de tal ponto, a fim de mitigar tal vulnerabilidade e acionar o apoio do policiamento em casos de necessidade.

**Prazo:** a cada evento.

**Fotos:**

**PARECER SOBRE O ESTÁDIO**


Aprovado	( )
Aprovado com Restrição <sup>1</sup>	( X )
Reprovado	( )

<sup>1</sup> Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

**RESPONSÁVEIS**


Nome do Profissional: NILSON CÉSAR PEREIRA
Posto: Tenente Coronel PM
Função: Comandante

**Assinatura:**




Nome do Profissional: RENAN GIORGI ROCHA DOS SANTOS
Posto: 1º Tenente PM
Função: Oficial Vistoriador

**Assinatura:**



Nome do Profissional: BRUNO RAFAEL LIMA DA SILVA
Posto: 1º Tenente PM
Função: Oficial Vistoriador

**Assinatura:**



## VIGÊNCIA

Data de emissão: 08 de janeiro de 2024
Prazo de validade: 08 de janeiro de 2025

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.